



AGENZIA DEL DEMANIO
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
SERVIZI TECNICI

COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO
POLIFUNZIONALE "MANGANELLI" PER XII
REPARTO MOBILE POLIZIA DI STATO
LOCALITA' SANTA CATERINA REGGIO CALABRIA SCHEDA
RCB1171/PARTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

I TECNICI ISTRUTTORI

ING. ANTONIO VETERE

ING. SALVATORE GIGLIO

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

ING. SALVATORE CONCETTINO

CODICE ELABORATO
R02

SCALA

PROTOCOLLO E DATA
2017/9918/DRCAL/STE del 26/06/2017

0. Sommario

0. Sommario	1
1. Documentazione fotografica area del compendio	2
2. Documentazione fotografica Polifunzionale "Manganelli"	4
3. Documentazione fotografica edificio da completare	7
4. Documentazione fotografica serbatoi.....	13
5. Documentazione ex Casermetta di guardia.....	20

1. Documentazione fotografica area del compendio



Fig. 01: Vista aerea da Nord-Ovest



Fig. 02: Vista aerea da Nord



Fig. 03: Vista aerea da Est- Area serbatoi ed ex casermetta




Fig. 04: Vista aerea da Sud – Polifunzionale "Manganelli"

2. Documentazione fotografica Polifunzionale “Manganelli”



Fig. 05: Area urbanizzata con edificio per autofficina, ecc., sullo sfondo edificio ultimato




Fig. 06: salita verso l'ingresso, sulla sinistra l'area dei serbatoi



Fig. 07: vista del complesso dall'area dei serbatoi



Fig. 08: vista della copertura dell'edificio ad un piano e ingresso al polifunzionale




Fig. 09: posto di controllo



Fig. 10: prospetto nord edificio completato




Fig. 11: ingresso all'area da via Enotria

3. Documentazione fotografica edificio da completare




Fig. 12: lato ovest edificio da completare




Fig. 13: Particolare corpo scala lato nord




Fig. 14: particolare restringimento ultimo livello



Fig. 15: lato nord edificio da completare



Fig. 16: prospetto est edificio da completare



Fig. 17: area lato est edificio da completare



Fig. 18: particolare prospetto est vano scala




Fig. 19: particolare stato conservazione calcestruzzo vano scala




Fig. 20: particolare nodo travi-pilastro esterno



Fig. 21: particolare esfoliazione pilastro acciaio con riduzione di sezione



Fig. 22: particolare riduzione sezione elemento esterno del solaio



Fig. 23: particolare rampe scala

4. Documentazione fotografica serbatoi



Fig. 24: Area dei serbatoi vista da sud



Fig. 25: serbatoio n.1



Fig. 26: garage – serbatoio n. 2



Fig. 27: garage – serbatoio n. 2



Fig. 28: vista intercapedine serbatoi dall'esterno




Fig. 29: vista intercapedine serbatoi dall'esterno




Fig. 30: vista interno serbatoio – pilastro centrale a traliccio

5. Documentazione fotografica area serbatoi



Fig. 31: area tra i due serbatoi a valle dell'ex casermetta



Fig. 32: area angolo nord a monte del serbatoio n. 2



Fig. 33: vista generale da nord in corrispondenza del secondo serbatoio



Fig. 34: vista precedente dal lato opposto con manufatti insistenti nell'area



Fig. 35: vasca raccolta acqua



Fig. 36: muro perimetrale sul lato est



Fig. 37: recinzione lato sud



Fig. 38: accesso all'area dei serbatoi

6. Documentazione ex Casermetta di guardia




Fig. 39: rampa carrabile di accesso alla corte della casermetta dall'area dei serbatoi



Fig. 40: muro di contenimento sistemazione esterna area di corte con scala pedonale



Fig. 41: accesso esterno lato sud-est



Fig. 42: corte interna con vista sull'ingresso lato nord



Fig. 43: prospetto principale




Fig. 44: prospetto laterale



Fig. 45: prospetto laterale

I Tecnici istruttori

Ing. Salvatore Giglio



Ing. Antonio Vetere

