

VEB0676

Ex aree imbonite in Sottomarina di Chioggia

DESCRIZIONE IMMOBILE

Magazzino con area esterna, avente copertura in amianto di circa 130 m<sup>2</sup> in proiezione.

DOC. FOTOGRAFICA IMMOBILE



Vista aerea con identificazione del lotto oggetto di intervento. Sono presenti scoperti pertinenziali.



Vista esterna edificio e scoperto pertinenziale



Dettaglio della copertura in lastre di cemento-amianto



Vista da Via Sottomarina

<b>Dati anagrafici</b>	<b>Denominazione Scheda</b>	VEB0676 "ex aree imbonite nella fascia lagunare Sottomarina di Chioggia"				
	<b>Regione</b>	Veneto				
	<b>Città</b>	Chioggia				
	<b>Indirizzo</b>	Fondamenta Lungolaguna, Sottomarina di Chioggia				
	<b>Tipo immobile</b>	Magazzino con area esterna				
	<b>Identificazione catastale</b>	C.T.	Sez	Fg 26	Map 1804, 2167, 4703/Parte	sub
		C.F.	Sez	Fg	map	sub
	<b>Decreti di vincolo</b>					
	<b>Coordinate GPS</b>	45.212719, 12.288429				
	<b>Stato occupazionale</b>	<b>NON OCCUPATO</b>				
	<b>Stato manutentivo</b>	MEDIocre				

Dati dimensionali	Numero piani fuori terra	[n]	1
	Sup. lorda tot. piani fuori	[mq]	130
	Superfici esterne di pertinenza	[mq lordi tot.]	40
	Piani interrati	[n]	0
		[mq lordi tot.]	0
	Soffitte	[n]	0
		[mq lordi tot.]	0
Stato manutentivo: BUONO <input type="checkbox"/> SUFFICIENTE <input type="checkbox"/> MEDIOCRE <input checked="" type="checkbox"/> PESSIMO <input type="checkbox"/>			

<b>Presenza di mca già rilevata da S.A.</b>	Prodotti in cemento-amianto del tipo a lastre ondulate, presenti sulla copertura a falde dell'edificio: circa 160mq. Non si esclude la presenza, seppur limitata, di mca nell'area di pertinenza dell'immobile.
<b>Azioni da intraprendere</b>	<p>Edificio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ispezione visiva della struttura nel suo complesso</li> <li>• Valutazione dell'eventuale presenza di mca.</li> <li>• campionamento massivo del mca rilevato</li> <li>• Determinazione indice di degrado ID</li> </ul> <p>Scoperto di pertinenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ispezione visiva dello scoperto</li> <li>• Valutazione dell'eventuale presenza di mca.</li> <li>• campionamento massivo del mca rilevato se ritenuto diverso da quello presente nell'edificio.</li> <li>• Determinazione indice di degrado ID</li> </ul> <p>Dovrà essere redatto l'elaborato planimetrico come da Capitolato, con la descrizione grafica del materiale identificato, tipologia, quantità.</p>
<b>ALLEGATI</b>	Estratto di mappa catastale

  
 Il tecnico incaricato  
 F.to Mauro D'INCECCO