

# AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE CALABRIA

SERVIZI TECNICI

# RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE DEMANIALE "EX CASERMA DUCA D'AOSTA" PER NUOVO POLO MEF SITO IN REGGIO CALABRIA (RC) SCHEDA RCD0026

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA

## Documentazione fotografica

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



IL TECNICO ISTRUTTORE



CODICE ELABORATO R02-3 SCALA

PROTOCOLLO E DATA 2019/<u>4893</u> /DRCAL/STE del <u>//4/03/</u>2019

### **AGENZIA DEL DEMANIO**

### **Direzione Regionale Calabria**

Via Gioacchino Da Fiore n.34 – 88100 Catanzaro

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA VERIFICA SISMICA DEL COMPENDIO DEMANIALE DENOMINATO "EX CASERMA DUCA D'AOSTA" in Reggio Calabria (RC) - scheda RCD0026, ubicata tra via Reggio Campi ed il quartiere Trabocchetto (RC). C.I.G. 6617453EF4



### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Il responsabile Unico del procedimento
Ing. Salvatore Concettino

II Tecnico

### INNOVATIONS S.R.L.

### **SOMMARIO**

SOMMARIO	2
1 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	3
1.1 Generalità	
1.2 Documentazione fotografica blocchi A e B	5
1.2.1 Rilievo fotografico blocco A	6
1.2.2 Foto indagini blocco A	
1.2.3 Rilievo fotografico blocco B	g
1.2.4 Foto indagini blocco B	
1.3 Documentazione fotografica blocco C	
1.3.1 Rilievo fotografico blocco C	13
1.3.2 Foto indagini blocco C	

### 1 Documentazione fotografica

### 1.1 Generalità

La presente relazione illustra lo stato attuale dei fabbricati che costituiscono il compendio demaniale denominato "EX CASERMA DUCA D'AOSTA", ubicato tra via Reggio Campi ed il quartiere Trabocchetto, in una zona semicentrale di Reggio Calabria (RC).

Il complesso militare si compone di tre corpi di fabbrica, disposti a "C", organizzati attraverso un corpo centrale detto "Corpo di Comando" (blocco C) e altri due edifici (blocchi a e B) posti perpendicolarmente e perfettamente simmetrici.



Figura 1 Vista aerea del complesso

La palazzina di Comando, organizzata su due livelli e coperta con un tetto piano, è affiancata da due corpi di fabbrica, ad essa addossati, disposti su un unico livello e coperti con un tetto a doppia falda.

Esternamente l'edificio si presenta austero e simmetrico dal punto di vista compositivo ad accezione della porzione centrale del lato occidentale in cui i balconi tondeggianti e il portale d'accesso principale rompono la monotonia dei prospetti che tuttavia mostrano un'attenzione particolare alla decorazione delle bucature: al piano terra si nota la presenza di finestre ad arco a

### INNOVATIONS S.R.L.

0616E Demanio Caserma RC Documentazione fotografica R0.doc

4

tutto sesto fortemente ribassato e circondate da un doppio ordine di cornici, mentre al piano superiore, nel prospetto che affaccia sulla corte interna del complesso, si nota la presenza di

balconi a pianta semiellittica.

Dal punto di vista costruttivo, la palazzina è realizzata in muratura portante sulla quale poggiano le

strutture orizzontali realizzate in latero-cemento armato e le capriate lignee dei due corpi laterali.

Perpendicolarmente alla palazzina di Comando si ergono le due "stecche d'artiglieria" (blocchi A e

B) organizzate con una pianta rettangolare di circa 60x14 m. e disposte su due livelli, l'una

destinata all'alloggio dell'artiglieria principale e dei comandanti, l'altra adibita a casermone-

dormitorio per i militari di rango inferiore.

Dal punto di vista costruttivo, i due corpi sono organizzati attraverso un'intelaiatura in cemento

armato (con pareti di controvento in blocchi di cls) dove si nota, in corrispondenza del

collegamento trave-pilastro del piano terreno, l'uso di un rinforzo a mensola a circa 60° e nel caso

delle bucature un ulteriore intelaiatura autonoma in cemento armato.

L'accesso al piano primo è assicurato dalla presenza di uno scalone posto al centro della

costruzione che rappresenta il punto mediano degli ambienti simmetrici.

Esternamente, a livello delle bucature, si ritrovano elementi decorativi di pregio che si distaccano

leggermente dal modello della palazzina centrale. Qui le finestre con arco a sesto fortemente ribassato

per il piano terreno e rettangolari al piano superiore sono organizzate attraverso stucchi in c.a.

Attualmente gli edifici presentano uno stato di parziale agibilità sia per il crollo di elementi murari

che interessano diverse zone della costruzione che per l'occupazione abusiva di sue parti.

Si rilevano condizioni di particolare ammaloramento e danneggiamenti strutturali su tutte le

strutture sia a piano terra che a primo piano.

INNOVATIONS S.R.L.

### 1.2 Documentazione fotografica blocchi A e B

I Corpi A e B hanno forma rettangolare e simmetrica rispetto ai due assi principali. Le dimensioni in pianta sono di circa 60x14 m, per una superficie di piano pari a circa 840 mq. Le strutture si sviluppano su due livelli, con una copertura piana.

I due fabbricati hanno una struttura mista in cemento armato e muratura composta da pareti perimetrali in blocchi cls forato, pilastri e travi in c.a..





Figura 2 Punti scatto delle foto al piano terra del Blocco A



### INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 - REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 - Fax +39.075.5176924

### 1.2.1 Rilievo fotografico blocco A



Foto 1 Vista della facciata sud-est del blocco A verso il cortile interno



Foto 2 Vista della facciata nord-ovest del Blocco A: sono visibili le condizioni di ammaloramento delle pareti esterne sia a piano terra che a primo piano



Foto 3 Vista della scala al piano terra del Blocco A: sono visibili le lesioni alle strutture delle scale

### INNOVATIONS S.R.L.

### 1.2.2 Foto indagini blocco A



Foto 4 Indagine SF1 (saggio in fondazione) del Blocco A: è stata rilevata una fondazione in cls di altezza pari a 220 cm.



Foto 5 Prelievo carote A1 dal pilastro 1 del Blocco A: sui provini di cls sono state eseguite prove di laboratorio (C1 e C8).

### INNOVATIONS S.R.L.





Foto 6 Indagine SR1 (saggio sulla scala) del Blocco A: è stata rilevata una soletta in c.a di spessore pari a 15 cm.



Foto 7 Prelievo carota A2 dal pilastro 2 del Blocco A: sul provino di cls sono state eseguite prove di laboratorio (C2).



### 1.2.3 Rilievo fotografico blocco B



Foto 8 Vista della facciata nord-ovest del blocco B verso il cortile interno: sono visibili le condizioni di ammaloramento delle pareti esterne sia a piano terra che a primo piano.



Foto 9 Vista della facciata sud-est del Blocco B.

### INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

SF2- SAGGIO IN FONDAZIONE

SEZIONE

# 1.2.4 Foto indagini blocco B SCHEMA GRAFICO Tamponatura in blocchi di calcestruzzo Lato externo Quota piano terra Calcestruzzo Terreno

Foto 10 Indagine SF2 (saggio in fondazione) del Blocco B: è stata rilevata una fondazione in cls di altezza pari a 140 cm.




Foto 11 Indagine SS1 (saggio su solaio) del Blocco B: è stata rilevata una soletta in cls di spessore pari a 15 cm.
All'intradosso è visibile il danneggiamento dell'intonaco in seguito ad un incendio.

### INNOVATIONS S.R.L.



Foto 12 Prelievo carote B1 dal pilastro 3 del Blocco B: sul provino di cls sono state eseguite prove di laboratorio (C4 e C10).



Foto 13 Prelievo carote B2 dal pilastro 2 del Blocco B: sul pilastro sono state prelevate due carote per l'esecuzione di prove di laboratorio (C5 e C6).





Foto 14 Prelievo carota B3 dal pilastro 1 del Blocco B: sul provino di cls sono state eseguite prove di laboratorio (C7).

### 1.3 Documentazione fotografica blocco C

Il blocco C ha una forma rettangolare in pianta ed in elevazione si sviluppa su due livelli fuori terra nella parte centrale, piano rialzato e piano primo con copertura piana; su un solo livello (piano rialzato) nelle due ali laterali con sottotetto non praticabile e copertura costituita da tetto a falde.

Il blocco C al primo livello ha una struttura verticale in muratura di pietrame disordinata, con presenza di listature in mattoni, mentre al secondo livello ha una struttura verticale in muratura di mattoni pieni.




Figura 5 Punti scatto delle foto al piano terra del Blocco C

### 1.3.1 Rilievo fotografico blocco C



Foto 15 Vista della facciata nord-est del Blocco C: è visibile la caduta parapetto in mattoni pieni in copertura

### INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924



Foto 16 Vista aerea del Blocco C: è visibile un parziale distacco del manto di copertura



Foto 17 Vista della facciata sud-ovest del Blocco C: è visibile un crollo parziale dei parapetti dei balconi



Foto 18 Vista della facciata sud-ovest del Blocco C: si rileva l'espulsione totale del copriferro della soletta dei balconi

### 1.3.2 Foto indagini blocco C




Foto 19 Indagine SF3 (saggio in fondazione) del Blocco C: è stata rilevata una fondazione in cls di altezza pari a 80 cm.



Foto 20 Indagine SP1 (saggio muratura) a piano terra del Blocco C: è visibile lo stato di degrado della muratura e il rilevante deterioramento malta

### INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924