



**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ART. 63 DEL D. LGS. 50/2016 E DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DEL COMPENDIO E DEGLI SPAZI DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX AULA BUNKER DI COMO" DI VIA AL BASSONE (CODICE SCHEDA COB0331) PER LE ESIGENZE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI COMO E LECCO.**

## **FAQ**

### **QUESITO 1**

In riferimento all'art. 105 comma 2 e comma 5 del D.lgs. 50/2016 ed alle ultime disposizioni normative, visto che la soglia di subappalto è stata elevata al 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, chiediamo se le categorie SIOS OS32 ed OS30, possono essere subappaltate per intero visto che la somma dei loro importi risulta essere inferiore al 50% dell'importo complessivo del contratto.

### **RISCONTRO 1**

In merito a quanto gentilmente richiesto e rammentando inoltre i requisiti di cui all'art. 3 del DM 248/2016, si conferma quanto sostenuto riguardo il subappalto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

### **QUESITO 2**

In riferimento alla manifestazione di interesse in oggetto, si chiede se è ammessa l'equipotenza delle categorie OS28, OS30 con la categoria OG11 e se la categoria OS32 può essere subappaltata al 100%.

### **RISCONTRO 2**

In merito al primo quesito si conferma e rimanda all'art. 3 del DM 248/2016; per il secondo quesito si conferma, nei limiti complessivi di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

### **QUESITO 3**

in merito alla manifestazione di interesse in oggetto, la scrivente impresa intende partecipare in ATI con una impresa che è iscritta al MEPA per la categoria OS32 ma non possiede la certificazione ISO 9001.

Si chiede se la mancanza di questo requisito pregiudica la partecipazione alla gara.

### **RISCONTRO 3**

In merito a quanto gentilmente richiesto e rammentando i requisiti di cui all'art. 3 del DM 248/2016, si riscontra che l'impresa può partecipare anche se non in possesso della certificazione ISO 9001 poiché la categoria OS32 ha classifica seconda per la quale non sussiste l'obbligo di detta certificazione per l'ottenimento della relativa SOA.