

AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE SICILIA



Verifiche della vulnerabilità sismica degli immobili costituenti la Caserma Masotto, sita nel Comune di Messina.

CIG: 71212999D5



R07 Relazione di sintesi e delle indagini e F.C.

R.T.P.

Raggruppamento Temporaneo Professionale





Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
0	Prima Emissione	Settembre 2018	Sud Progetti-ABGroup	Ing. F. Aggiato	Ing. F. Aggiato
1	Seconda Emissione				
2	Terza Emissione				
3	Quarta Emissione				



Responsabile Unico del Procedimento Dott. Federico Citarda

R07 – RELAZIONE DI SINTESI DELLE INDAGINI E F.C.

Sommario

1.	PREMESSA	2
2.	PERCORSO DI CONOSCENZA E FATTORE DI CONFIDENZA	2
3.	MURATURE – TIPOLOGIA E PARAMETRI MECCANICI	4
4.	CALCESTRUZZO ARMATO (CLS E BARRE) – TIPOLOGIA E PARAMETRI MECCANICI	7
5.	ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA – TIPOLOGIA E PARAMETRI MECCANICI	9
6.	LEGNO – TIPOLOGIA E PARAMETRI MECCANICI	9
7.	CONCLUSIONI	. 10

Servizio: Verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili costituenti la Caserma Masotto di Messina

Elaborato: R07 – Relazione di sintesi delle indagini e F.C.

PREMESSA

La presente "Relazione di sinesi delle indagini e F.C." si inquadra nell'ambito dell'attività di "Verifiche

della vulnerabilità sismica degli immobili costituenti la Caserma Masotto, sita nel Comune di Messina"

commissionata dall'Agenzia del Demanio alla R.T.P Sud Progetti srl e ABGroup snc.

La relazione espone, sulla base dei criteri e dei metodi utilizzati nel percorso di conoscenza, i parametri

meccanici dei materiali costituenti e il Fattore di Confidenza da assumere nelle successive analisi

strutturali e verifiche di sicurezza.

Questo documento rappresenta, dunque, la sintesi del percorso di conoscenza descritto nella RO5 -

Relazione del Piano delle Indagini, in cui sono ubicate le indagini e le informazioni necessarie per definire

il fattore di confidenza, nonché della R06 – Relazione delle Indagini Strutturali, in cui sono riportati i

risultati delle prove eseguite in situ, dal R.T.P. e dalla Geo.Tec. s.n.c., e in laboratorio. Il Fattore di

Confidenza determinato sarà applicato a tutti i 16 manufatti della Caserma Masotto, mentre i risultati

delle prove saranno mediati nell'ambito del singolo corpo di fabbrica.

2. PERCORSO DI CONOSCENZA E FATTORE DI CONFIDENZA

In ottemperanza alle norme vigenti (NTC2018) e a quanto previsto nella RO5 – Relazione del Piano delle

Indagini è stato seguito il percorso di conoscenza dettato dalle "Linee guida per la valutazione e riduzione

del rischio sismico del Patrimonio culturale - Allineamento alle nuove norme tecniche per le costruzioni"

approvate dal Ministero per i beni e le attività culturali" recepiti integralmente con circolare n°C26/2010

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Secondo tali linee guida la conoscenza dell'edificio è conseguita secondo diversi livelli di

approfondimento, in funzione dell'accuratezza delle operazioni di quattro categorie di indagine: rilievo

geometrico, identificazione delle specificità storiche e costruttive (rilievo materico) della fabbrica,

identificazione delle proprietà meccaniche dei materiali, identificazione delle proprietà dei terreni e delle

fondazioni. Il fattore di confidenza (FC), il cui valore potrà essere compreso tra 1.0 ed 1.35, è determinato

secondo la seguente relazione:

 $F_C = 1 + \sum_{k=1}^{4} F_{CK}$

in cui $F_{\it CK}$ rappresenta il valore del singolo Fattore di Confidenza associato alle quattro categorie di

indagine, funzione del grado di approfondimento, come descritto nella seguente tabella (tab. 4.1 Linee

guida).

R.T.P.:

SUD PROGETTI srl – via Generale E. Di Maria, 83, Palermo

ABGroup snc - via Maggiore P. Toselli 10, Palermo

Servizio: Verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili costituenti la Caserma Masotto di Messina

Elaborato: R07 – Relazione di sintesi delle indagini e F.C.

Rilievo geometrico	identificazione delle specificità storiche e costruttive della fabbrica	Proprietà meccaniche dei materiali	Terreno e fondazioni
rilievo geometrico completo	restituzione ipotetica delle fasi costruttive basata su un limitato rilievo materico e degli elementi costruttivi associato alla comprensione delle vicende di trasformazione (indagini documentarie e tematiche)	parametri meccanici desunti da dati già disponibili	limitate indagini sul terreno e le fondazioni, in assenza di dati geotecnici e disponibilità d'informazioni sulle fondazioni $F_{CA} = 0.06$
F _{C1} = 0.05	$F_{C2} = 0.12$	$F_{C3} = 0.12$	r _{C4} = 0.00
rilievo geometrico completo, con restituzione grafica dei quadri fessurativi e deformativi F _{Cl} = 0	restituzione parziale delle fasi costruttive e interpretazione del comportamento strutturale fondate su: a) limitato rilievo materico e degli elementi costruttivi associato alla comprensione e alla verifica delle vicende di trasformazione (indagini documentarie e tematiche, verifica diagnostica delle ipotesi storiografiche); b) esteso rilievo materico e degli elementi costruttivi associato alla comprensione delle vicende di trasformazione (indagini documentarie e tematiche) $F_{C2} = 0.06$	limitate indagini sui parametri meccanici dei materiali F _{C3} = 0.06	disponibilità di dati geotecnici e sulle strutture fondazionali; limitate indagini sul terreno e le fondazioni F _{C4} = 0.03
	restituzione completa delle fasi costruttive e interpretazione del comportamento strutturale fondate su un esaustivo rilievo materico e degli elementi costruttivi associato alla comprensione delle vicende di trasformazione (indagini documentarie e tematiche, eventuali indagini diagnostiche) $F_{\rm C2}=0$	estese indagini sui parametri meccanici dei materiali $F_{\rm C3}=0$	estese o esaustive indagini sul terreno e le fondazioni $F_{C4}=0 \label{eq:Fc4}$

Tabella 1: Definizione dei livelli di approfondimento delle indagini sui diversi aspetti della conoscenza e relativi fattori parziali di confidenza;

Nella tabella 1 la successione verticale dalla prima all'ultima riga indica la gradazione sequenziale dei livelli di conoscenza raggiunti secondo quanto specificato ai paragrafi C8A.1.A-C8A.1.A.4 della circolare del 26/02/2009. Sulla base del percorso di conoscenza descritto, che riguarda il rilievo, la ricostruzione storica e delle vicende di trasformazione, la determinazione delle proprietà meccaniche dei materiali, dei terreni e delle fondazioni, è stato possibile pervenire ad un elevato grado di approfondimento degli organismi edilizi che compongono la Caserma Masotto. Nello specifico:

- Rilievo geometrico completo, con rappresentazione in piante prospetti e sezione, nonché restituzione di quadri fessurativi e deformativi (F_{c1}=0,00);
- Restituzione parziale delle fasi costruttive e interpretazione del comportamento strutturale
 fondate su limitato rilievo materico e degli elementi costruttivi associato alla comprensione e alla
 verifica delle vicende di trasformazione (indagini documentarie e tematiche, verifica diagnostica
 delle ipotesi storiografiche (F_{C2}=0,06);
- Limitate indagini sui parametri meccanici dei materiali (F_{C3}=0.06);

Servizio: Verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili costituenti la Caserma Masotto di Messina

Elaborato: R07 – Relazione di sintesi delle indagini e F.C.

• Disponibilità di dati geotecnici e sulle strutture fondazionali e limitate indagini sul terreno

e le fondazioni (F_{C4}=0.03).

Tale livello di approfondimento restituisce complessivamente un valore unico da adottare per ogni

manufatto, pari a:

$$F_C = 1 + \sum_{k=1}^{4} F_{CK} = 1,15$$

Tale valore risulta essere adeguato per gli la tipologia di edifici in esame e inferiore al fattore di confidenza

previsto dalle NTC2018 per un LC2. Pertanto per le analisi e le verifiche di vulnerabilità di seguito descritte

si utilizzerà un Livello di Conoscenza LC2 e un FC=1.2.

3. MURATURE – TIPOLOGIA E PARAMETRI MECCANICI

La caratterizzazione meccanica dei materiali è stata effettuata sulla base delle indagini visive e in situ

individuando la tipologia della muratura e classificandola secondo quanto previsto dalla Tab. C8A.2.1 della

Circolare alle NTC2008. Allo scopo sono state redatte, per ognuno dei 16 manufatti, i rilievi

materici/costruttivi raccolte nelle tavole TO3-Rilievo Materico Costruttivo con lo scopo di rappresentare

la tipologia muraria esistente desunta attraverso le indagini effettuate.

Per individuare la qualità e i parametrici meccanici della muratura sono state effettuate le seguenti

indagini:

• rimozione di intonaco per la determinazione della tipologia, della tessitura e degli ammorsamenti della

muratura, di superficie variabile tra 1 e 2 mg;

• prove endoscopiche per determinare tipologia e caratteristiche della muratura;

prove termografiche per la diagnostica e l'acquisizione di immagini cromatiche all'infrarosso;

endoscopia per la valutazione dello spessore e dell'apparecchio murario;

• prelievo di mattone/concio e successiva prova di compressione sugli elementi;

La muratura riscontrata nei manufatti è riconducibile a n.3 tipologie murarie. Tuttavia, si è scelto di

aggiungere anche una quarta tipologia, riferibile sempre ad una muratura in pietre a spacco con buona

tessitura, ma con la particolarità di avere ricorsi in calcestruzzo o in mattoni in laterizio. In Figura 1 si

riporta la tabella C8A.2.1 della Circolare alle NTC2008 nella quale sono evidenziate le 3 tipologie murarie,

mentre in Figura 2 si riporta la Tab. C8A.2.2 con evidenziato il coefficiente correttivo usato per la quarta

tipologia muraria.

R.T.P.:

SUD PROGETTI srl – via Generale E. Di Maria, 83, Palermo

ABGroup snc - via Maggiore P. Toselli 10, Palermo

Servizio: Verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili costituenti la Caserma Masotto di Messina

Elaborato: R07 – Relazione di sintesi delle indagini e F.C.

Tipologia di muratura	$f_{\rm m}$ (N/cm ²)	τ ₀ (N/cm ²)	E (N/mm ²)	G (N/mm ²)	w (kN/m³)
	Min-max	min-max	min-max	min-max	
Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari)	100 180	2,0 3,2	690 1050	230 350	19
Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo interno	200 300	3,5 5,1	1020 1440	340 480	20
Muratura in pietre a spacco con buona tessitura	260 380	5,6 7,4	1500 1980	500 660	21
Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.)	140 240	2,8 4,2	900 1260	300 420	16
Muratura a blocchi lapidei squadrati	600 800	9,0 12,0	2400 3200	780 940	22
Muratura in mattoni pieni e malta di calce	240 400	6,0 9,2	1200 1800	400 600	18
Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia (es.: doppio UNI foratura ≤ 40%)	500 800	24 32	3500 5600	875 1400	15
Muratura in blocchi laterizi semipieni (perc. foratura < 45%)	400 600	30,0 40,0	3600 5400	1080 1620	12
Muratura in blocchi laterizi semipieni, con giunti verticali a secco (perc. foratura < 45%)	300 400	10,0 13,0	2700 3600	810 1080	11
Muratura in blocchi di calcestruzzo o argilla espansa (perc. foratura tra 45% e 65%)	150 200	9,5 12,5	1200 1600	300 400	12
Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni (foratura < 45%)	300 440	18,0 24,0	2400 3520	600 880	14

Figura 1 - Valori di riferimento dei parametri meccanici muratura della circ. 617 del 02/02/2009 alle NTC2008

Sulla base del fattore di confidenza determinato (FC=1.15) è possibile ricondurre il Livello di Conoscenza ad un LC2, che consente di assumere resistenze e moduli elastici pari alla media della tipologia muraria presa in considerazione. All'interno di tale tipologia è tuttavia necessario un'ulteriore differenziazione in base a quanto suggerito dalla Tab. C8A.2.2 della Circolare alle NTC2008, relativamente alla tipologia muraria *Muratura in pietre a spacco con buona tessitura* per la quale si applica il coefficiente correttivo per ricorsi o listature (Figura 2).

Servizio: Verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili costituenti la Caserma Masotto di Messina

Elaborato: R07 – Relazione di sintesi delle indagini e F.C.

Tipologia di muratura	Malta buona	Giunti sottili (<10 mm)	Ricorsi o listature	Connessio ne trasversale	scadente e/o	Iniezione di miscele leganti	Intonaco armato *
Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari)	1,5	-	1,3	1,5	0,9	2	2,5
Muratura a conci sbozzati, con paramen-to di limitato spessore e	1,4	1,2	1,2	1,5	0,8	1,7	2
Muratura in pietre a spacco con buona tessitura	1,3	1	1,1	1,3	0,8	1,5	1,5
Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.)	1,5	1,5	-	1,5	0,9	1,7	2
Muratura a blocchi lapidei squadrati	1,2	1,2	-	1,2	0,7	1,2	1,2
Muratura in mattoni pieni e malta di calce	1,5	1,5	-	1,3	0,7	1,5	1,5

Figura 2 - Coefficienti correttivi dei parametri meccanici da applicarsi ai valori di Tab. C8A.2.1

Si è pertanto pervenuti a stabilire la presenza di n.4 tipologie di murature:

- Muratura in pietra a spacco con buona tessitura, i cui parametri di resistenza (f_m e τ_0) e i moduli elastici (E e G) si ottengono dai valori medi della Tab. C8A.2.1 della Circolare alle NTC2008 (Figura 3).
- Muratura in mattoni pieni e malta di calce, i cui parametri di resistenza (f_m e τ_0) e i moduli elastici (E e G) si ottengono dai valori medi della Tab. C8A.2.1 della Circolare alle NTC2008 (Figura 4).
- Muratura in blocchi laterizi semipieni (perc. di foratura <45%), i cui parametri di resistenza (f_m e τ_0) e i moduli elastici (E e G) si ottengono dai valori medi della Tab. C8A.2.1 della Circolare alle NTC2008 (Figura 5).
- Muratura in pietra a spacco con buona tessitura con ricorsi o listature, i cui parametri di resistenza $(f_m e \tau_0)$ e i moduli elastici (E e G) si ottengono dai valori medi della tipologia in oggetto previsti in Tab. C8A.2.1, moltiplicando i soli parametri di resistenza $(f_m e \tau_0)$ per il coefficiente indicato in Tab. C8A.2.2 per ricorsi o listature (1.1) (Figura 6).

Di seguito si riportano i valori adottati per le verifiche di sicurezza del manufatto:

Tipologia	f_{m}	$ au_0$	Ε	G	W
	(N/cm ²)	(N/cm ²)	(N/mm^2)	(N/mm^2)	(kN/m^3)
Muratura in pietra a spacco con buona					
tessitura	320	6.50	1740	580	21
Muratura in mattoni pieni e malta di calce					
	320	7.60	1500	500	18
Muratura in blocchi laterizi semipieni (perc.					
di foratura 45%)	500	35.00	4500	1350	12
Muratura in pietra a spacco con buona					
tessitura con ricorsi o listature	352	7.15	1740	580	21

Elaborato: R07 – Relazione di sintesi delle indagini e F.C.



Figura 3 - Muratura in pietra a spacco con buona tessitura



Figura 4 - Muratura in mattoni pieni e malta di calce



Figura 5 - Muratura in blocchi laterizi semipieni (perc. di foratura 45%)



Figura 6 - Muratura in pietra a spacco con buona tessitura con ricorsi o listature

4. CALCESTRUZZO ARMATO (CLS E BARRE) – TIPOLOGIA E PARAMETRI MECCANICI

Tra i 16 edifici che compongono la Caserma Masotto vi sono due manufatti, denominati Palazzina G e Palazzina 2, che presentano elementi strutturali in c.a.:

- la Palazzina G in realtà è una struttura mista muratura/c.a., nella quale il sistema sismoresistente è stato affidato alla sola muratura e la struttura in c.a. è composta da pilastri e travi in c.a. che contribuiscono ai soli carichi verticali;
- La Palazzina 2 è un edificio il cui sistema resistente è del tipo a pareti c.a. con solai in c.a. e laterocemento.

Servizio: Verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili costituenti la Caserma Masotto di Messina

Elaborato: R07 – Relazione di sintesi delle indagini e F.C.

Per entrambi, in accordo con quanto previsto al paragrafo C8A.1.8 della Circolare 617/2009, è stato previsto un livello di conoscenza LC2 raggiungendo i livelli d'informazione indicati in Tab. C8A.1.2

Livello di Conoscenza	Geometria (carpenterie)	Dettagli strutturali	Proprietà dei materiali	Metodi di analisi	FC
LC1		Progetto simulato in accordo alle norme dell'epoca e limitate verifiche in- situ	Valori usuali per la pratica costruttiva dell'epoca e limitate prove in-situ	Analisi lineare statica o dinamica	1.35
LC2	Da disegni di carpenteria originali con rilievo visivo a campione oppure rilievo ex-novo	Disegni costruttivi incompleti con limitate verifiche in situ oppure estese verifiche in- situ	Dalle specifiche originali di progetto o dai certificati di prova originali con limitate prove in-situ oppure estese prove in-situ	Tutti	1.20
LC3	completo	Sita Coteo prove in Sita		Tutti	1.00

Figura 7 – Tabella C8A.1.2 della Circolare 617/2009 peri Livelli di Conoscenza per edifici in c.a. o acciaio.

La *Geometria* è stata determinata eseguendo un **rilievo ex-novo completo**.

I Dettagli Strutturali sono stati investigati svolgendo un'estesa verifica in situ.

Le Proprietà dei Materiali sono state indagati compiendo estese prove in-situ.

Per quest'ultimo aspetto, in particolare, in accordo con Tabella C8A.1.3a della Cicolare 617/2009 sono stati eseguiti:

- N. 4 caratoggi e successive prove di compressione da campioni di calcestruzzo estratti dalle pareti in c.a. della Palazzina 1, di cui due a piano terra e due a piano primo;
- N. 12 carotaggi e successive prove di compressione da campioni di calcestruzzo estratti dal sistema intelaiato della Palazzina G, di cui 7 sui pilastri, 2 sulle travi di base e 3 sulle travi cordolo in elevazione.
- N. 2 prelievi di barre in acciaio e successivi provi di trazione da campioni estratti dalle pareti in
 c.a. della Palazzina 1;

Servizio: Verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili costituenti la Caserma Masotto di Messina

Elaborato: R07 – Relazione di sintesi delle indagini e F.C.

- N. 2 prelievi di barre in acciaio e successive prove di trazione da campioni estratti dal sistema intelaiato della Palazzina G.

Sulla base dei risultati delle prove sui calcestruzzi e sulle barre, documentate nella *R06 – Relazione delle Indagini Strutturali*, è possibile ricondurre la resistenza del **calcestruzzo** per entrambi i manufatti, Palazzina 2 e Palazzina G, ad un'unica tipologia **C12/15** e per le **barre** ad un **acciaio tipo FeB22k**.

5. ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA – TIPOLOGIA E PARAMETRI MECCANICI

All'interno dei 16 manufatti della Caserma Masotto sono collocate capriate o alcuni componenti di esse, monaco e catena, in acciaio. Le caratteristiche meccaniche e in particolare la resistenza a trazione di essi è stata investigata attraverso la prova con durometro, eseguita a campione, i cui risultati sono riportati in maniera estesa nella *R06 – Relazione delle Indagini Strutturali*. I risultati ottenuti consentono di assimilare in accordo con la UNI EN 10025-2 alla tipologia di **acciaio** ad uno **S235** i cui valori sono di seguito riportati:

Qualità degli acciai	t≤	40mm	t ≥ 40mm			
	f _{yk} [N/mm²]	f _{tk} [N/mm²]	f _{yk} [N/mm²]	f _{tk} [N/mm²]		
S235	235	360	215	360		

6. LEGNO – TIPOLOGIA E PARAMETRI MECCANICI

Le coperture di 15 manufatti dei 16 che compongono la Caserma Masotto possiedono elementi strutturali in legno, utilizzati come orditura secondaria e come elementi di capriate semplice e "zoppe". Per lo studio in esame è stato necessario determinare i parametri meccanici di riferimento con lo scopo di eseguire le verifiche statiche delle coperture, propedeutiche alle verifiche di vulnerabilità sismica che invece riguardano le il solo sistema sismo resistente verticale. IN accordo con le UNI 11119:2004 e i contenuti delle NTC 2018 sono state condotte prove penetrometriche con sclerometro su elementi lignei massicci i cui risultati sono riportati nella *R06 – Relazione delle Indagini Strutturali*. I risultati ottenuti consentono di assimilare la tipologia di legno massiccio di **classe di resistenza C24**, le cui proprietà sono di seguito riportate:


Caratteristiche Leg											e Legno											
Nid	Тр	γk	γmean	Gmean	Stz	f _{m,k}	f _{v,k}	γм	γм,е	βc	Dir	αт, і	E _{i,05}	G _{i,05}	E _{i,mean}	f c,i,k	f _{t,i,k}					
		[N/m³]	[N/m ³]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]					[1/°C]	[N/mm ²]									
LM C	LM C24 - (C24)																					
004	м	2 500	4 200	C00	_	24.00	4 000	1 50	1 00	0.2	0	0,000004	7.400	464	11.000	21,00	14,00					
004	ΙVΙ	3.500	4.200	690	Г	24,00	4,000	1,50	1,50	1,00	1,50 1,00	1,00	1,00	1,00	0,2	90	0,000058	-	-	370	2,50	0,40

LEGENDA:

R.T.P.: SUD PROGETTI srl – via Generale E. Di Maria, 83, Palermo ABGroup snc – via Maggiore P. Toselli 10, Palermo

Servizio: Verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili costituenti la Caserma Masotto di Messina

Elaborato: R07 – Relazione di sintesi delle indagini e F.C.



7. CONCLUSIONI

R.T.P.:

La "Relazione di sinesi delle indagini e F.C." si inquadra nell'ambito dell'attività di "Verifiche della vulnerabilità sismica degli immobili costituenti la Caserma Masotto, sita nel Comune di Messina" commissionata dall'Agenzia del Demanio alla R.T.P Sud Progetti srl e ABGroup snc. Nel presente documento, sulla base dei criteri e dei metodi utilizzati nel percorso di conoscenza, sono stati definiti i parametri meccanici dei materiali costituenti e il Fattore di Confidenza per le successive analisi strutturali e verifiche di sicurezza:

- sulla base del percorso di conoscenza adottato ed eseguito è stato possibile raggiungere un livello di conoscenza LC2 che restituisce un FC=1.2;
- le prove in situ e in laboratorio eseguiti sui materiali costituenti l'organismo edilizio dei 16 manufatti che compongono la Caserma Masotto hanno permesso di determinarne la tipologia e le caratteristiche meccaniche, in linea con i criteri e i metodi indicati nelle NTC2018;
- i valori di resistenza dei materiali determinati saranno utilizzati per eseguire le analisi strutturali
 e le verifiche di sicurezza statica e sismica sui singoli edifici.