Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4



Sezione A
1 : 50



Prospetto Sud-Est
1 : 100



Sezione B
1 : 100



Vista assonometrica da Est



Vista assonometrica da Ovest



Pianta Carpenteria
1 : 100

Parte di copertura degradata



Pianta Piano Terra
1 : 100



Quadro fessurativo setto 5x



Sezione C
1 : 100



Prospetto Sud-Ovest
1 : 100

Prospetto Nord-Est
1 : 100



Prospetto Nord-Ovest
1 : 100

AGENZIA DEL DEMANIO
DIREZIONE REGIONALE SICILIA

Verifiche della vulnerabilità sismica degli immobili costituenti la Caserma Masotto, sita nel Comune di Messina.
CIG: 7121299995

T02.12 Magazzino 2
Rilievo geometrico e quadro fessurativo

Scala Come indicato

R.T.P. Raggruppamento Temporaneo Professionale

Rev	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
0	Prima Emissione	Settembre 2018	Sud Progetti-ABGroup	Ing. F. Aggato	Ing. F. Aggato
1	Seconda Emissione				
2	Terza Emissione				
3	Quarta Emissione				

Professionisti:
ing. Francesco Aggato
ing. Matteo Acciardi

Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Federico Cilianta