INNOVATIONS S.R.L.

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Puglia e Basilicata Via Amendola n.164/D – 70126 Bari

SERVIZI DI RILIEVO E VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, INCLUSE LE PROVE E I SONDAGGI, LE OPERE PROVVISIONALI ED IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, DI ALCUNI FABBRICATI POSTI ALL'INTERNO DEL COMPENDIO DEMANIALE DENOMINATO "EX OSPEDALE MILITARE LORENZO BONOMO" in Bari da espletarsi con la modalità BIM - C.U.P. G92E18000010001 - C.I.G. 7397650DE3



RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO VULNERABILITÁ SISMICA PADIGLIONE 16 (STRUTTURA IN C.A.)

Il responsabile Unico del procedimento Ing. Leonardo Trentadue

II Tecnico

INNOVATIONS S.R.L.

SOMMARIO

SOMMARIO	2
1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	3
1.1 Generalità	3
1.2 Dati forniti dalla Stazione Appaltante	4
1.3 Analisi storico-critica	
1.4 Descrizione dello stato di danno	
1.5 Livello di conoscenza della struttura	
1.6 Descrizione della struttura	
1.6.1 Definizione dell'armatura per elementi in calcestruzzo armato	
2. RELAZIONE SUI MATERIALI INDAGATI	
2.1. Caratteristiche dei materiali esistenti	23
3. DESCRIZIONE DEL MODELLO AD ELEMENTI FINITI E DEFINIZIONE DELLE AZIONI	
APPLICATE	25
3.1. Schematizzazione della struttura e dei vincoli	25
3.2. Azioni applicate e definizione delle masse	
3.3. Caratterizzazione modale	37
4. VERIFICHE STATICHE	39
4.1 Verifiche per i carichi verticali in stato limite ultimo	39
4.2 Verifiche statiche dei solai	41
5. ANALISI DI VULNERABILITÀ SISMICA.	44
5.1 Premessa	44
5.2 Verifica globale con analisi lineare dinamica	
5.2.1 Note di calcolo.	47
5.3 Risultati verifica sismica globale.	48
6. RIEPILOGO RISULTATI DELLE VERIFICHE.	54
7. IPOTESI DI RINFORZO STRUTTURALE	56
ALLEGATO 1 – TABULATO VERIFICHE PADIGLIONE N.16 CORPO A	60

1 Relazione tecnica illustrativa

1.1 Generalità

Il fabbricato oggetto della presente relazione è il **padiglione 16** del compendio demaniale dell'Ex Ospedale Militare Lorenzo Bonomo, sito in Bari al Corso Alcide De Gasperi n.79. L'immobile e' ubicato in prossimità del margine nord-est dell'"ex area militare".

Il fabbricato originario risalente al periodo 1936-1940 è stato demolito e ricostruito alla fine degli anni '80 del secolo scorso. L'edificio è sottoposto a Vincolo storico artistico ed è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. 42 del 22/01/2004.




Figura 1 Vista aerea dell'edificio.

La posizione geografica espressa nel sistema ED50 e l'altitudine dell'edificio in oggetto risulta:

latitudine: 41° 05′ 50″ N
longitudine: 16° 52′ 11″ E
altitudine: 35 m s.l.m.

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924 mail: info@innovationssrl.it - PEC: innovationssrl@pec.it La presente relazione illustrerà in dettaglio l'analisi svolta per approfondire la conoscenza della struttura in esame attraverso lo studio dell'eventuale materiale originario reperito, sopralluoghi in situ e campagne di indagini sperimentali; in questo modo sarà possibile definire le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali, le proprietà dei materiali, i dettagli costruttivi e definire un'analisi dei carichi più rispettosa possibile del caso reale.

In particolare il rilievo effettuato mediante laser scanner, consentirà di generare la nuvola di punti che riproduce l'involucro dell'edificio. Questa sarà importata nel software Autodesk Revit per la creazione di un modello BIM.

Interfacciando il modello con un software strutturale (Sismicad), si procederà quindi ad una valutazione della vulnerabilità dell'edificio nei riguardi dell'azione sismica tramite analisi, di tipo dinamico lineare, da cui saranno ricavati gli indicatori di rischio sismico relativamente alle verifiche a taglio e flessione per gli edifici con struttura in c.a. secondo le indicazioni del D.M. 17/01/2018.

1.2 Dati forniti dalla Stazione Appaltante

Per quanto riguarda le caratteristiche dell'edificio in oggetto è stato fornito dalla Stazione Appaltante il seguente materiale:

- Elaborati grafici rilievo architettonico in formato digitale:
 - o Piante seminterrato, rialzato, primo, secondo e coperture
 - Prospetti

Plano rlalzato




Figura 2 Stralcio del rilievo architettonico reperito Padiglione n.16. – Pianta piano rialzato

- Elaborati grafici progetto esecutivo redatto dall'Ing. Michele Lioi nel 1989:
 - Tav.2: Prospetti e sezioni strutturali
 - o Tav.3: Pianta fondazioni (Zona A, B, C)
 - Tav.4-5-6-7: Pianta solai I-II-III-IV impalcato (Zona A, B, C)
 - Tav.12-13-14: Armature pilastri I-II-III-IV impalcato (Zona A, B, C)
 - o Tav.15: Particolari muri contro terra e scale interne.
 - Tav.16-17-18-19-20-21: Armature travi (Zona A)
 - Tav.22-25: Armature travi (Zona B)
 - o Tav.26-30: Armature travi (Zona C)




Figura 3 Stralcio del progetto esecutivo reperito Padiglione n.16. – Pianta fondazioni Zona A

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924




Figura 4 Stralcio del progetto esecutivo reperito Padiglione n.16. – Particolari scale interne




Figura 5 Stralcio del progetto esecutivo reperito Padiglione n.16. – Particolari armature trave 32-34 I impalcato Zona B


INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

1.3 Analisi storico-critica

L'immobile fa parte di un complesso militare, un tempo destinato ad ospedale militare ed attualmente dismesso, noto come ex Ospedale Militare Lorenzo Bonomo, dichiarato di interesse storico-artistico e recentemente sottoposto a vincolo del MIBACT.

Purtroppo la ricerca di atti e documenti storici ufficiali relativi all'ex ospedale non ha fornito informazioni riguardanti le caratteristiche del fabbricato originario realizzato nel periodo 1936-1940.



L'edificio originario è stato demolito e ricostruito nel 1989, con una struttura in c.a. di quattro livelli, adibita a Palazzina servizi.

INNOVATIONS S.R.L.

L'edificio attuale è composto da tre strutture in elevazione (Corpi A, B e C), separate da giunti tecnici.

La struttura è costituita da telai piani di pilastri e travi in calcestruzzo armato del tipo gettato in opera, con orizzontamenti in laterocemento e copertura piana.



Figura 6 Ingresso sul lato ovest del Padiglione n.16.

L'evento sismico più significativo subito dalla struttura attuale è il terremoto del Potentino del 1990 con Mw=5.80.

La struttura non presenta lesioni evidenti dal punto di vista strutturale, mentre si ritiene che lo stato di degrado attualmente visibile (vedi punto 1.4) per quanto riguarda le componenti impiantistiche ed i serramenti sia interni che esterni, sono da ascriversi agli atti vandalici, che nel corso degli anni hanno manomesso parti del plesso.

1.4 Descrizione dello stato di danno

Il fabbricato oggetto d'esame presenta uno stato di danno caratterizzato dalla presenza di:

- Lesioni sugli infissi esterni



- Degrado per assenza di manutenzione nelle area all'esterno sul lato est



INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

- Infiltrazioni d'acqua dal solaio di copertura del vano scale con distacchi localizzati

d'intonaco



- Espulsioni del copriferro delle travi e lesione delle tamponature in corrispondenza del giunto



INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

1.5 Livello di conoscenza della struttura

La conoscenza delle strutture oggetto di verifica è stata conseguita mediante sopralluoghi in situ ed una campagna di indagini sperimentali.

La definizione dei livelli di approfondimento delle indagini è stato pianificato facendo riferimento al D.P.C.M. 09/02/2011 "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, con riferimento alle norma Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008", in quanto il **Padiglione n.16** è sottoposto a Vincolo storico artistico e soggetto alle disposizioni del D.Lgs. 42 del 22/01/2004.

Il rilievo geometrico della struttura mediante laser scanner e la successiva importazione della nuvola di punti ed elaborazione del modello BIM, ha consentito di definire gli spessori di travi, pilastri e solai, con la restituzione grafica dei quadri fessurativi e deformativi. Inoltre sono state rilevate le dimensioni di tamponature, tramezzi, aperture e canne fumarie.

L'identificazione delle specificità storiche e costruttive della struttura è stata conseguita mediante restituzione dei dettagli strutturali e delle fasi costruttive espressa con elaborati grafici che illustrano le diverse componenti dell'edificio, desunte da indagini diagnostiche.




Figura 7 Modello BIM del Padiglione n.16. – Sezione longitudinale Corpo C con quote livelli.

Le proprietà meccaniche dei materiali sono state desunte da limitate prove in sito sui parametri meccanici dei materiali (vedi allegato "Relazione sulla Campagna d'Indagine Sperimentale"), con prove di compressione per la caratterizzazione del cls e prove di trazione su barre d'armatura per la caratterizzazione dell'acciaio.

Per la caratterizzazione del terreno, sono state condotte limitate indagini sul terreno eseguite con Indagini geognostiche dirette ed indirette tipo DPSH - MASW – HVSR, e un sondaggio a carotaggio continuo. Per la individuazione delle strutture fondali sono stati eseguiti saggi sulle fondazioni dell'edificio.

Pertanto secondo quanto indicato sulla tabella 4.1 del D.P.C.M. 09/02/2011 risulta:

Dur	rilievo geometrico completo	$F_{C1} = 0.05$
Rilievo geometrico	rilievo geometrico completo, con restituzione grafica dei quadri fessurativi e deformativi	F _{C1} = 0
	restituzione ipotetica delle fasi costruttive basata su un limitato rilievo materico e degli elementi costruttivi associato alla comprensione delle vicende di trasformazione (indagini documentarie e tematiche)	$F_{C2} = 0.12$
Identificazione delle specificità storiche e costruttive della fabbrica	restituzione parziale delle fasi costruttive e interpretazione del comportamento strutturale fondate su: a)—limitato—rilievo materico—e—degli—elementi—costruttivi—associato—alla comprensione—e alla verifica delle vicende di trasformazione. (indagini documentarie e tematiche, verifica diagnostica delle ipotesi—storiografiche); b) esteso rilievo materico e degli elementi costruttivi associato alla comprensione delle vicende di trasformazione (indagini documentarie e tematiche)	$F_{C2} = 0.06$
	restituzione completa delle fasi costruttive e interpretazione del comportamento strutturale fondate su un esaustivo rilievo materico e degli elementi costruttivi associato alla comprensione delle vicende di trasformazione (indagini documentarie e tematiche, eventuali indagini diagnostiche)	F _{C2} = 0
Proprietà	parametri meccanici desunti da dati già disponibili	$F_{C3} = 0.12$
meccaniche dei	limitate indagini sui parametri meccanici dei materiali	$F_{C3} = 0.06$
materiali	estese indagini sui parametri meccanici dei materiali	$F_{C3} = 0$
	limitate indagini sul terreno e le fondazioni, in assenza di dati geotecnici e disponibilità d'informazioni sulle fondazioni	$F_{C4} = 0.06$
Terreno e fondazioni	disponibilità di dati geotecnici e sulle strutture fondazionali; limitate indagini sul terreno e le fondazioni	$F_{C4} = 0.03$
	estese o esaustive indagini sul terreno e le fondazioni	$F_{C4} = 0$

Figura 8 Definizione dei livelli di approfondimento delle indagini.

Sulla base dei coefficienti numerici associati alle quattro categorie di indagine riportate nella tabella precedente, il fattore di confidenza raggiunto risulta pari a:

$$F_C = 1 + \sum_K F_{Ck} = 1,15$$
 (formula 4.1 del D.P.C.M. 09/02/2011)

Pertanto il livello di conoscenza (§ C8A.1.A.4 della Circ. Min. LL.PP. N.617/2009) raggiunto mediante i sopralluoghi in situ e la campagna di indagini sperimentali per le strutture in oggetto è pari ad **LC2**.

INNOVATIONS S.R.L.

1.6 Descrizione della struttura

Sovrastruttura resistente

Il plesso presenta un'area d'impronta a forma rettangolare di circa 1600,00 mq, e sviluppo in elevazione su quattro livelli, di cui tre fuori terra, con i piani primo e secondo aggettanti sul piano terra di circa 1,00 mt sul prospetto Ovest.

L'edificio è composto da tre blocchi strutturali (Corpi A, B e C), separati da due giunti tecnici.

I collegamenti verticali tra i vari livelli sono garantiti da n.4 corpi scala, con accessi a quota piano campagna dal prospetto Ovest.



Il fabbricato ha una struttura in c.a. a telai piani, composta da pilastri di dimensioni 30x30, 30x40, 30x50, 40x30, 40x40, 45x45, 45x50 cm.

Le travi a piano seminterrato sono di dimensioni 30x45, 30x50, 40x50, 45x50, 45x60 cm, a piano rialzato 30x50, 45x70, 50x25, 130x25, 160x25 cm, a piano primo 30x50, 45x30, 50x25, 130x25, 140x30, 160x25 cm, a piano secondo 30x25, 30x50, 40x25, 50x25, 100x25, 120x25, 160x25 cm. Inoltre le travi a livello d'interpiano sono di dimensioni 30x20, 40x50, 65x20, 130x25 cm, mentre sulla copertura del torrino sono di dimensioni 40x20 e 100x20 cm.




Figura 10 Vista assonometrica modello BIM dell'edificio.

INNOVATIONS S.R.L.




Figura 11 Pianta fondazioni Corpo C.




Figura 12 Pianta II impalcato Corpo A (pilastri piano rialzato).

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

L'immobile e' un bene vincolato soggetto a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939 n.1089 e s.m.i. recante la "Tutela delle cose di interesse artistico e storico" (D.Lgs. 42 del 22/01/2004).



Figura 3 Prospetto Ovest.





Figura 4 Prospetto Est.







Figura 6 Prospetto nord.

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

Orizzontamenti

Il solaio di calpestio a piano rialzato a quota +1.10 m è in laterocemento di altezza 20+5 cm con travetti in c.a. disposti ad un interasse di 55 cm. Interposti tra i travetti sono presenti blocchi in laterizio forato di altezza 20 cm. Al di sopra dei travetti c'è una soletta di spessore 5 cm, pavimento e massetto di spessore complessivo pari a 8 cm, mentre all'intradosso è presente uno strato d'intonaco di spessore 1 cm. Inoltre sul lato ovest e sul lato nord del Corpo A è presente un marciapiede realizzato con una soletta in c.a. di spessore 15 cm.

Il solaio di calpestio del piano primo a quota +5.20 m è in laterocemento di altezza 20+5 cm e presenta la stessa tipologia di quello al piano sottostante.

Anche il solaio di calpestio del piano secondo a quota +8.80 m è in laterocemento di altezza 20+5 cm e presenta la stessa tipologia di quello ai piani sottostanti con armatura dei travetti costituita da $2\phi12$.




Figura 13 Tipologia di solaio di calpestio a piano secondo.

Inoltre il solaio a quota +8.80 m nella zona nord del Corpo A è in laterocemento di altezza 25+5 cm con travetti in c.a. disposti ad un interasse di 55 cm. Interposti tra i travetti sono presenti blocchi in laterizio forato di altezza 25 cm. Al di sopra dei travetti c'è una soletta dello spessore di 5 cm.

Il solaio della copertura piana a quota +12.40 m è in laterocemento di altezza 20+5 cm con travetti in c.a. disposti ad un interasse di 55 cm. Interposti tra i travetti sono presenti blocchi in laterizio forato di altezza 20 cm. Al di sopra dei travetti c'è una soletta dello spessore di 5 cm, massetto di 5 cm impermeabilizzazione e pavimento, mentre all'intradosso è presente uno strato d'intonaco di spessore 1 cm.

INNOVATIONS S.R.L.

Scale interne

Sono presenti quattro corpi scala interni, che collegano il piano rialzato con il secondo piano. Le scale sono realizzate con rampe in laterocemento h=10+4 cm e pianerottoli h= 16+4 cm ancorati su travi in c.a..

Inoltre in corrispondenza dell'ingresso a quota +0.15 m, è presente una scala costituita da una sola rampa in laterocemento di spessore 10+4 cm per l'accesso al piano rialzato.

Fondazioni

Le strutture di fondazione sono costituite da travi rovesce di sezione 60x60, 75x60 e 85x60 cm, disposte in direzione longitudinale e cordoli in direzione trasversale di sezione 40x40, 40x50, 45x40 e 50x50 cm e in corrispondenza dei giunti cordoli di sezione 81x40 cm.

Inoltre in corrispondenza dei pilastri n. 6 e 11 del Corpo A sono presenti due plinti di dimensioni 175x180 cm.



Figura 14 Tipologia di fondazioni individuate Padiglione n. 16 – Corpo A angolo nord-est.

1.6.1 Definizione dell'armatura per elementi in calcestruzzo armato

Il fabbricato in oggetto è stato demolito e ricostruito alla fine degli anni '80 del secolo scorso.

La struttura è stata progettata per sopportare i soli carichi gravitazionali, in quanto il Comune di Bari non risultava al tempo identificato come zona sismica di qualunque categoria.




Figura 15 Classificazione sismica del territorio italiano nel 1984.

Comune di Bari

Per la definizione <u>dell'armatura delle travi e dei pilastri</u> si è fatto riferimento agli elaborati del progetto originale.

	ZONA			PIE	ZONA ORITTI DEL 1º)					PIE	ZONA DRITTI DEL 1º		ō				
	RITTI DEL 1º		LINGH	PILAST.	DIMENSIONI	ARMAT.	LUNGH. BARRE	PILAST.	DIMENSIONI	ARMAT	LUNGH, BARRE	PILAST.	DIMENSION	ARMAT.	LUNGH. BARRE	PILAST.	DIMENSIONI	ARMAT.	LUNG
ST.	DIMENSION		UNGH. BARRE	N. 1	40×40	6∮12		24	45x45		cm 490	N.	40x40		Cm 490	N. 24	40x40	6612	
	40 x 40		m 490	2	40,40	8 6 14	111450	25	II.	11	11	2		8614	LIII 490	25	11	8614	1
	30 x50	8 6 14	- 11	3	11	11	11	26	11	6614	11		II	0914	11	25'	40x30	6 6 14	1
3	40×40	- 11	II	4	Н	11	ii ii	27	- 11	8 6 16	11	3	11	ii ii		26	40x40		
5	H	6612	H	5	U	н	<u>"</u>	28	/#	11	н	4		11	11	27	40.00	8 6 14	1
	45 x 45	18614	365	6	II.	6612	H	29	Н	11	H	5	n n			28		11	
	42 % 42	12 6 14	490	7	11	8 6 14	H H	30	II	Ш	11	6	- 11	6∮12	II .	100000000000000000000000000000000000000	11		
3	11		1 430	8	11	11	11	31	- 11	6612	11	/	41	8 614	II .	29		6 12	
	11	8 § 14	11	9	11	11	Н	32	40×40	13	11	8	- 11	6614	11	30	П	8 6 14	-
	ll .	6612	11	10	11	11	ii ii	33	11	8614	11	9	45x45	11	11	31	- 11	11	
	II		11 365	11	II	6612	11	34	11	H	II:	10	- 41	8 4 16 + 2 4 12	11				
2	п	12614		12	45×45	6 614	n	35	-11	- 11	11	11	- 41	11	11				
3	11	8616	11	13	45 x 50	8616+2612	11.	35'	40x30	6614	21	12	. П	- 11	İl				
	и	8614+2612	11	14	II.	11	11	36	40×40	9614	11	13	П	8614+2612	11				
5	11	6 6 12		15	45x45	- 11	11	37		6612	11	14	Н	8,616	И				
6	40x40	8616	- "	16	11	11	II .	37'	40x30	6.514	11	15	11	6∮14	H				
,	10,40	11	II II	17	11	11	П	38	40x40	8614	10	16	H	6,612	11	STAFFE	6 OGNI CM	1, 18	
11	40 x 30	6614	11	18	45 x 50	H	11	39	11	1)	10	17	Н	8614+2612	1)				
	40 x 30 40 x 40		1	19	11	11	II	40	Н		11	18	11	- 11	11				
		6§12	11	20	45x45	6614	II .	41	11	- 12	11	19	11	H	11				
		U	n 365	21	II.	6 612	II.	41'	40x30	6614	11	20	H	П	11				
)	31.	11	Marie Commence	22	II.	8 6 16	11	42	40x40	6,612	31	21	П	6∮14	n				
	II.	6 6 14	41	23	11	11	11		70770	03/12		22	П	8614+2612	11				
2	H	6,612	11	23	32							23	П	6612	11				

Figura 16 Tavola particolari armatura pilastri primo impalcato – Blocchi A, B, C padiglione n.16.

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924





Figura 17 Tavola particolari armature trave 6-10 secondo impalcato a quota +5.20 m – Blocco A padiglione n.16.

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG)
P.IVA 03372370548 – REA PG-284516
Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

Le armature indicate nelle tavole originali sono state verificate con quelle rilevate dalle indagini sperimentali.

SAGGIO PILASTRO 20 PIANO RIALZATO – BLOCCO C






Figura 18 Tavola particolari armatura pilastri secondo impalcato – Blocco C.

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

1.7. Normative ed Istruzioni di riferimento

Circolare Ministero LL.PP. 2 Febbraio 2009 N. 617 AA.GG./S.T.C.

Istruzioni per l'Applicazione delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

• D.M. 17 Gennaio 2018

Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.

• D.P.C.M. 9 Febbraio 2011

Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale.

2. Relazione sui materiali indagati

2.1. Caratteristiche dei materiali esistenti

Le proprietà dei materiali in opera delle strutture in c.a. sono state determinate sulla base delle prove sperimentali su provini di calcestruzzo e barre d'armatura prelevati in sito e sottoposte a prove presso laboratorio autorizzato EXPERIMENTATIONS S.r.l..

Calcestruzzo

Sulla base dei risultati delle prove sperimentali riportati nei certificati n.C144809BE01/02 e n.C144812BE01/02/03 del 07/02/2019, è stato considerato il valore della Resistenza a compressione del cls in opera relativo ai prelievi di carote di calcestruzzo indurito riguardanti tutti i blocchi strutturali.

Dalla campagna di prove sono stati determinati i seguenti valori sperimentali:

		fc_lab	f	h	Donn h/f	R_{c}	f _C	E	f _{C_MAX}	f_{C_MIN}	f_{C_m}
		N/mm ²	mm	mm	Rapp_h/f	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm²	N/mm²	N/mm ²
C1'	Pilastro 19 piano secondo	27,5	104,0	206,7	2,00	33,13	27,50	29800	46,30	20,70	32,55
C2'	Pilastro 20 piano secondo	27,5	104,0	207,1	2,00	33,13	27,50	29800			
C3'	Pilastro 22 piano secondo	31,0	104,0	161,2	2,00	37,35	31,00	30891			
C4'	Pilastro 18 piano secondo	20,7	74,2	148,5	2,00	24,94	20,70	27366			
C5'	Pilastro 21 piano secondo	36,5	104,0	199,3	2,00	43,98	36,50	32442			
C6'	Pilastro 17 piano primo	41,2	104,0	141,6	1,00	41,20	34,20	31814			
C7'	Pilastro 16 piano primo	38,8	104,0	188,2	2,00	46,75	38,80	33042			
C8'	Pilastro 15 piano primo	33,5	104,0	187,3	2,00	40,36	33,50	31618			
C9'	Pilastro 14 piano primo	22,5	104,0	190,6	2,00	27,11	22,50	28059			
C1"	Pilastro piano seminterrato	40,8	74,2	149,0	2,00	49,16	40,80	33544			
C2"	Pilastro piano seminterrato	33,7	74,2	149,2	2,00	40,60	33,70	31675			
C3"	Pilastro piano seminterrato	28,2	74,2	149,8	2,00	33,98	28,20	30026			
C4"	Pilastro piano seminterrato	34,0	74,2	148,9	2,00	40,96	34,00	31759			
C5"	Pilastro piano seminterrato	27,9	74,2	148,8	2,00	33,61	27,90	29930			
C6"	Pilastro piano seminterrato	28,8	74,2	148,9	2,00	34,70	28,80	30216			
C7"	Pilastro piano rialzato	29,3	104,0	207,2	2,00	35,30	29,30	30373			
C8"	Pilastro piano rialzato	41,4	104,0	206,1	2,00	49,88	41,40	33692			
C9"	Pilastro piano rialzato	46,3	74,2	149,4	2,00	55,78	46,30	34842			
C10"	Pilastro piano rialzato	37,3	74,2	149,0	2,00	44,94	37,30	32654			
C11"	Pilastro piano rialzato	31,6	74,2	148,7	2,00	38,07	31,60	31069			
C12"	Pilastro piano rialzato	33,4	74,2	148,8	2,00	40,24	33,40	31590			
C13"	Pilastro piano primo	31,2	74,2	148,8	2,00	37,59	31,20	30951			

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

Secondo quanto indicato al punto §8.5.3 e §8.7.2 del D.M. 17/01/2018, il valore della resistenza cilindrica di calcolo corrispondente, si ottiene dividendo il valore rappresentativo delle capacità resistenti per il fattore di confidenza in base al livello di conoscenza raggiunto. La resistenza di calcolo ($f_{cm,d}$) viene determinata considerando, come valore rappresentativo (f'_{cm}) delle resistenze indagate, il medio tra quelli ottenuti dalle prove di schiacciamento diviso per un fattore di confidenza pari a FC = 1,2:

$$f_{cm,d} = f'_{cm} / FC = 32,55 / 1,2 = 27,12 \text{ N/mm}^2$$

Tale valore sarà ulteriormente diviso per il coefficiente parziale di sicurezza relativo al calcestruzzo ($\gamma_m = 1,5$) nel caso di verifiche condotte per meccanismi fragili.

Armature

La quantità e la posizione dell'armatura presente nelle strutture in c.a. sono state ricavate sulla base degli elaborati grafici del progetto originario e delle indagini sperimentali in situ.

Dalle prove di trazione effettuate sulle barre sono stati ricavati i valori di tensione di rottura e di snervamento riportati nei certificati n.C144811CA01 e n.C144818CA01 del 08/02/2019.

I valori ottenuti sperimentalmente, sono riportati nella tabella seguente:

		fy_lab	ft_lab	f	Tipologia	f _t /f _v	f _{y_MAX}	f _{y_MIN}	f _{y_m}
		N/mm ²	N/mm ²	mm	Tipologia	it/ iy	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
A1'	Pilastro 22 piano secondo	328,8	439,5	14	Ad. migliorata	1,34	506,70	328,80	448,00
A2'	Pilastro 15 piano primo	460,0	723,9	12	Ad. migliorata	1,57			
A1"	Pilastro piano seminterrato	468,8	772,6	14	Ad. migliorata				
A2"	Pilastro piano seminterrato	506,7	806,3	16	Ad. migliorata				
A3"	Pilastro piano rialzato	465,7	732,3	14	Ad. migliorata				
A4"	Pilastro piano rialzato	452,9	707,1	12	Ad. migliorata				
A5"	Pilastro piano primo	453,1	710,5	16	Ad. migliorata				

I saggi strutturali hanno consentito di confermare l'impiego di barre ad aderenza migliorata.

La resistenza di calcolo $(f_{y,d})$ viene determinata considerando, come valore rappresentativo $(f_{y,m})$ delle tensioni di snervamento indagate, il valore medio tra quelli ottenuti dalle prove eseguite diviso per un fattore di confidenza pari a FC = 1,2, avendo raggiunto per le proprietà dei materiali un livello di conoscenza LC2:

$$f_{v,d} = f_{v,m} / FC = 448,00 / 1,2 = 373,33 \text{ N/mm}^2$$

Tale valore sarà ulteriormente diviso per il coefficiente parziale di sicurezza relativo all'acciaio $(\gamma_m = 1,15)$ nel caso di verifiche condotte per meccanismi fragili.

INNOVATIONS S.R.L.

3. Descrizione del modello ad elementi finiti e definizione delle azioni applicate

Nel presente paragrafo vengono illustrate le metodologie di modellazione della struttura che ha comportato la generazione di un modello tridimensionale dell'edificio con struttura in c.a., i dettagli di analisi dei carichi e la caratterizzazione modale.

3.1. Schematizzazione della struttura e dei vincoli

Telai in c.a.

La struttura portante dei singoli blocchi è composta da telai spaziali di travi e pilastri, realizzati in calcestruzzo armato, che si sviluppano su quattro livelli.

Lo schema strutturale adottato è costituito da elementi finiti monodimensionali di tipo "frame"; necessari a modellare gli elementi trave e pilastro, mentre sono utilizzati elementi "shell" per la schematizzazione delle scale in laterocemento.

• Corpo A

Figura 19 Disegno della struttura in 3D - Corpo A.

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924





Figura 20 Modello ad elementi finiti in 3D - Corpo A.

Le quote dei livelli sono determinati in funzione del rilievo geometrico-altimetrico effettuato in situ



Livelli	Descrizione	Quota (cm)	Spessore (cm)
L1	Fondazione	-220	60
L2	Marciapiede	15	15
L3	Solaio Seminterrato	110	25
L4	Solaio Rialzato	520	25
L5	Solaio Primo	880	25
L6	Solaio Secondo	1240	25
L7	Copertura torrino	1460	20

Figura 21 Livelli di costruzione del modello ad elementi finiti.

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

Per tener conto della fessurazione dei materiali fragili, come indicato al punto §7.2.6, il modulo elastico del calcestruzzo armato di travi e pilastri, determinato a partire dalla resistenza a compressione scelta a riferimento tra quelle risultanti dalle prove di laboratorio, viene ridotto del 15% per gli elementi pilastro e setto e del 30% per gli elementi trave.

Tramezzature interne

Le tramezzature interne si presentano costituite da laterizi forati e strati d'intonaco di ricoprimento.

A favore di sicurezza, si trascura il loro contributo in termini di rigidezza e resistenza, tenendo conto comunque del loro apporto di massa.

Il carico dei tramezzi interni è stato considerato come incremento di carico permanente applicato ai solai, stimandone l'incidenza in base alla stima del peso per unità di lunghezza.

Strutture di fondazione

Le strutture di fondazione sono costituite da elementi di tipo diretto come indicato al paragrafo precedente. Nel modello strutturale, si ritiene lecito considerare la sovrastruttura incastrata alla base.

Impalcati di solaio

Considerando le differenti tipologie di solaio presente nella struttura, anche tenendo conto di quanto riportato al punto §7.2.6 del D.M. 17/01/2018, gli impalcati vengono considerati infinitamente rigidi vista la presenza di una soletta di 5 cm di spessore a tutti i livelli.




Figura 22 Disegno 3D completo del Ampliamento.

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

3.2. Azioni applicate e definizione delle masse

Carichi permanenti

Il peso proprio degli elementi resistenti quali: travi, pilastri e pareti viene automaticamente determinato dal software di calcolo una volta assegnata la geometria dell'elemento e il peso specifico del materiale. In particolare, per il materiale calcestruzzo, è stato assunto il seguente valore di densità $\rho = 2500 \text{ Kg/m}^3$.

Il peso proprio e il carico permanente portato dei solai, in base alle indagini effettuate in situ ed al materiale reperito, è stato computato partendo dai seguenti valori di densità dei materiali:

Intonaco =	1300	Kg/m³
Laterizio forato=	600	Kg/m ³
Cemento armato =	2500	Kg/m³
CLS Massetto =	1800	Kg/m³

Soletta in c.a. h=15					
Soletta in c.a. =	375	Kg/m ²	> spessore =	0,15	m
Peso proprio strutturale =	368	daN/m ²			
Pavimento =	35	Kg/m ²	> spessore =	0,02	n
Impermeabilizzazione =	10	Kg/m ²			
Massetto =	90	Kg/m ²	> spessore =	0,05	n
Peso permanente portato =	133	daN/m ²			
Peso proprio totale =	501	daN/m²			

COMPORTAMENTO RIGIDO

					T
Solaio in c.a. e laterizi h=16+4					
Soletta in c.a. =	100	Kg/m ²	> spessore =	0,04	r
Elementi in laterizio d'alleggerimento =	100	Kg/m ²	> spessore =	0,16	r
			> larghezza =	0,12	r
Travetti c.a. 12x16cm =	87	Kg/m ²	> altezza =	0,16	r
			> interasse =	0,16 0,12	r
Peso proprio strutturale =	282	daN/m²			
Pavimento =	35	Kg/m ²	> spessore =	0,02	r
Intonaco =	13	Kg/m ²	> spessore =	0,01	r
Massetto =	108	Kg/m ²	> spessore =	0,06	r
Peso permanente portato =	154	daN/m²			
Peso proprio totale =	436	daN/m²			

INNOVATIONS S.R.L.

COMPORTAMENTO RIGIDO

- SOLAIO I IMPALCATO H=25 cm (quota +1.10/+1	23 111/20	INC A, D	, .		
Solaio in c.a. e laterizi h=20+5					
Soletta in c.a. =	125	Kg/m ²	> spessore =	0,05	r
Elementi in laterizio d'alleggerimento =	111	Kg/m ²	> spessore =	0,20	r
			> larghezza =	0,17	r
Travetti c.a. 17x20cm =	155	Kg/m ²	> altezza =	0,20	r
			> interasse =	0,55	r
Peso proprio strutturale =	383	daN/m²			
Pavimento =	35	Kg/m ²	> spessore =	0,02	r
Intonaco =	13	Kg/m ²	> spessore =	0,01	r
Tramezzi =	160	Kg/m ²			
Massetto =	108	Kg/m ²	> spessore =	0,06	ı
Peso permanente portato =	310	daN/m²			
Peso proprio totale =	693	daN/m²			Т

COMPORTAMENTO RIGIDO

16 - SOLETTA I IMPALCATO H=20 cm (quo	ota +1.10 m) ZONA "B	3"			
Soletta in c.a. h=20						
Solett	a in c.a. =	500	Kg/m ²	> spessore =	0,20	m
Peso proprio stru	ıtturale =	491	daN/m²			
Pav	imento =	35	Kg/m ²	> spessore =	0,02	m
Ir	ntonaco =	13	Kg/m ²	> spessore =	0,01	m
Ti	ramezzi =	160	Kg/m ²			
M	assetto =	108	Kg/m ²	> spessore =	0,06	m
Peso permanente	portato =	310	daN/m²			
Peso proprio	o totale =	801	daN/m²			

COMPORTAMENTO RIGIDO

Solaio in c.a. e laterizi h=20+5					
Soletta in c.a. =	125	Kg/m ²	> spessore =	0,05	n
Elementi in laterizio d'alleggerimento =	111	Kg/m ²	> spessore =	0,20	n
			> larghezza =	0,17	n
Travetti c.a. 17x20cm =	155	Kg/m ²	> altezza =	0,20	n
			> interasse =	0,55	n
Peso proprio strutturale =	383	daN/m²			
Pavimento =	35	Kg/m ²	> spessore =	0,02	n
Impermeabilizzazione =	10	Kg/m ²			
Massetto =	108	Kg/m ²	> spessore =	0,06	n
Peso permanente portato =	151	daN/m²			
Peso proprio totale =	534	daN/m²			\top

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

COMPORTAMENTO RIGIDO

Solaio in c.a. e laterizi h=20+5					
Soletta in c.a. =	125	Kg/m ²	> spessore =	0,05	n
Elementi in laterizio d'alleggerimento =	111	Kg/m ²	> spessore =	0,20	n
Travetti c.a. 17x20cm =		Kg/m²	> larghezza =	0,17	n
	155		> altezza =	0,20	n
				> interasse =	0,55
Peso proprio strutturale =	383	daN/m²			
Pavimento =	35	Kg/m ²	> spessore =	0,02	n
Intonaco =	13	Kg/m ²	> spessore =	0,01	n
Tramezzi =	120	Kg/m ²			
Massetto =	108	Kg/m ²	> spessore =	0,06	n
Peso permanente portato =	271	daN/m²			
Peso proprio totale =	654	daN/m²			

COMPORTAMENTO RIGIDO

- SOLAIO III IMPALCATO H=30 cm (quota +8.80 m)	ZONA "	Α"			
Solaio in c.a. e laterizi h=25+5					
Soletta in c.a. =	125	Kg/m ²	> spessore =	0,05	m
Elementi in laterizio d'alleggerimento =	138	Kg/m ²	> spessore =	0,25	m
	193	Kg/m²	> larghezza =	0,17	m
Travetti c.a. 17x25cm =			> altezza =	0,25	m
			> interasse =	0,55	m
Peso proprio strutturale =	448	daN/m²			
Pavimento =	35	Kg/m²	> spessore =	0,02	m
Intonaco =	13	Kg/m ²	> spessore =	0,01	m
Tramezzi =	120	Kg/m ²			
Massetto =	108	Kg/m ²	> spessore =	0,06	m
Peso permanente portato =	271	daN/m²			
Peso proprio totale =	719	daN/m²			

COMPORTAMENTO RIGIDO

- SOLAIO III IMPALCATO H=25 cm (quota +8.80 m	/ LONE /	, , , ,			
Solaio in c.a. e laterizi h=20+5					
Soletta in c.a. =	125	Kg/m ²	> spessore =	0,05	n
Elementi in laterizio d'alleggerimento =	111	Kg/m²	> spessore =	0,20	n
	155 Kg		> larghezza =	0,17	n
Travetti c.a. 17x20cm =		Kg/m ²	> altezza =	0,20	n
			> interasse =	0,55	n
Peso proprio strutturale =	383	daN/m ²			
Pavimento =	35	Kg/m ²	> spessore =	0,02	n
Intonaco =	13	Kg/m ²	> spessore =	0,01	n
Tramezzi =	120	Kg/m ²			
Massetto =	108	Kg/m ²	> spessore =	0,06	n
Peso permanente portato =	271	daN/m²			
Peso proprio totale =	654	daN/m²			

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

COMPORTAMENTO RIGIDO

AD. 16 - COPERTURA PIANA - IV IMPALCATO	H=25 cm (q	uota +12.	40 m) ZONI	E "A", "B", "C"		
Solaio in c.a. e laterizi h=20+5						
Soletta	a in c.a. =	125	Kg/m ²	> spessore =	0,05	m
Elementi in laterizio d'alleggeri	Elementi in laterizio d'alleggerimento =		Kg/m ²	> spessore =	0,20	m
				> larghezza =	0,17	m
Travetti c.a. 17	7x20cm =	= 155	Kg/m ²	> altezza =	0,20	m
				> interasse =	0,55	m
Peso proprio stru	itturale =	383	daN/m²			
Pavi	imento =	35	Kg/m ²	> spessore =	0,02	m
Impermeabilizzazione e isola	amento =	10	Kg/m ²	> spessore =	0,10	m
In	tonaco =	13	Kg/m ²	> spessore =	0,01	m
M	assetto =	90	Kg/m ²	> spessore =	0,05	m
Peso permanente	portato =	146	daN/m²			
Peso proprio	totale =	529	daN/m²			

COMPORTAMENTO RIGIDO

- COPERTURA TORRINO H=20 cm (quota							
Solaio in c.a. e laterizi h=16+4							
Soletta	in c.a. =	100	Kg/m ²	> spessore =	0,04	m	
Elementi in laterizio d'alleggerin	nento =	100	Kg/m ²	> spessore =	0,16	m	
				> larghezza =	0,12	m	
Travetti c.a. 12x	x16cm =	n = 87 Kg,	87 Kg/r	Kg/m ²	> altezza =	0,16	m
				> interasse =	0,55	m	
Peso proprio strut	turale =	282	daN/m²				
Impermeabilizza	zione =	10	Kg/m ²				
Inte	onaco =	13	Kg/m ²	> spessore =	0,01	m	
Mas	ssetto =	54	Kg/m ²	> spessore =	0,03	m	
Peso permanente po	ortato =	76	daN/m²				
Peso proprio	totale =	358	daN/m²				

COMPORTAMENTO RIGIDO

Solaio in c.a. e laterizi h=20+5					
Soletta in c.a. =	125	Kg/m ²	> spessore =	0,05	n
Elementi in laterizio d'alleggerimento =	111	Kg/m ²	> spessore =	0,20	n
		5 Kg/m²	> larghezza =	0,17	n
Travetti c.a. 17x20cm =	155		> altezza =	0,20	n
			> interasse =	0,55	n
Peso proprio strutturale =	383	daN/m²			
Pavimento =	35	Kg/m ²	> spessore =	0,02	n
Intonaco =	13	Kg/m ²	> spessore =	0,01	n
Massetto =	108	Kg/m ²	> spessore =	0,06	n
Peso permanente portato =	154	daN/m ²			

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

Si riporta anche l'analisi dei carichi relativi alle rampe e pianerottoli dei vani scala presenti.

PAD. 16 - SCALE INTERNE H=14 cm ZONE "A", "B", "C"					
Rampe e pianerottoli (solaio in c.a. e laterizi)					
Soletta in c.a. =	100	Kg/m²	> spessore =	0,04	m
Elementi in laterizio d'alleggerimento =	51	Kg/m ²	> spessore =	0,10	m
	Travetti c.a. 14x10cm = 92	2 Kg/m²	> larghezza =	0,14	m
Travetti c.a. 14x10cm =			> altezza =	0,10	m
			> interasse =	0,38	m
Peso proprio strutturale =	239	daN/m²			
	147	Kg/m²	> alzata =	0,1636	m
Gradini riportati=			> pedata =	0,30	m
			> n°gradini/n	3,333	m
Rivestimento =	50	Kg/m ²			
Intonaco =	13	Kg/m ²	> spessore =	0,01	m
Peso permanente portato =	207	daN/m²			
Peso proprio totale =	446	daN/m²			

Per quanto riguarda il **peso della tramezzatura interna** viene considerato un carico uniformemente distribuito pari a **120 o 160 daN/m²**: tale valore viene calcolato in base alle altezze interne considerando uno spessore delle pareti pari a 12 cm così composto: 2 cm di intonaco distribuito sui due lati del divisorio e 10 cm di laterizio forato e in base alle indicazioni delle NTC 2018 al paragrafo 3.1.3: "Elementi divisori interni", considerando una distribuzione interna delle tramezzature abbastanza omogenea.

Sovraccarichi per destinazione d'uso

Le tipologie di sovraccarico dovuto alle diverse destinazioni d'uso considerate sono definite in base a quanto riportato al punto §3.1.4 del D.M. 17/01/2018:

- sovraccar. per ambienti suscettibile di affollamento, cat. C1, pari a 3,00 KN/m²
- sovraccar. per ambienti suscettibile di affollamento, cat. C (scale), pari a 4,00 KN/m²
- sovraccar. per coperture, cat. H (accessibili per sola manutenzione), pari a 0,50 KN/m²

Carico accidentale da neve

Il carico neve viene determinato secondo quanto indicato al punto §3.4 del D.M. 17/01/2018:

$$q_s = \mu_i \cdot q_{sk} \cdot C_E \cdot C_t$$

dove:

- q_s è il carico neve sulla copertura
- μ_i è il coefficiente di forma della copertura
- q_{sk} è il valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo per un periodo di ritorno di 50 anni
- C_E è il coefficiente di esposizione
- Ct è il coefficiente termico

Il carico neve al suolo dipende dalle condizioni locali di clima e di esposizione, considerata la variabilità delle precipitazioni nevose da zona a zona.




Figura 23 Zone di carico da neve.

Risultando <u>Bari</u> in <u>zona II</u> - ed il sito in questione caratterizzato da un'altitudine di riferimento $\underline{a}_s \approx 35 \text{ m}$ il valore caratteristico di neve al suolo risulta paria a:

$$q_{sk} = 1000 \text{ N/m}^2$$

01618E_Bonomo_Bari_Relazione_calcolo_Padigl_16_R0a.doc

34

Il coefficiente di forma per le coperture, essendo la copertura piana ($\underline{\alpha}=0^{\circ}$), vale $\mu_{i}=0.8$ (vedi Tab. 3.4.II).

Essendo il sito ricadente in un'area in cui non è presente una significativa rimozione di neve sulla costruzione prodotta dal vento, a causa del terreno, altre costruzioni o alberi la classe topografica viene assunta come normale; il coefficiente di esposizione viene quindi assunto pari a $C_E = 1$.

Il carico neve risulta quindi pari a:

$$q_s = \mu_i \cdot q_{sk} \cdot C_E \cdot C_t = 0.80 \text{ KN/m}^2$$

Azioni sismiche

L'azione sismica è stata valutata a partire dalla pericolosità sismica di base del sito di costruzione, individuata dalle coordinate (ED50) del sito in esame:

- latitudine: 41° 05' 50" N


- longitudine: 16° 52' 11" E


Successivamente si è proceduto a stimare la vita nominale dell'opera strutturale sulla base delle indicazioni riportate in tabella 2.4.1 del D.M. 14-01-2008, assumendo una vita nominale $V_N=50$

Le azioni sismiche sono state valutate in relazione:

- ad un periodo di riferimento, V_R=100, ricavato moltiplicando la vita nominale (V_N = 50 anni) per il coefficiente d'uso C_u, assunto pari a 2 (Tab. 2.4 I del D.M. 17-01-2018) per la classe d'uso IV: costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti.
- alla <u>categoria di sottosuolo A</u>, secondo quanto indicato nella relazione geotecnica allegata.
- alla classe topografica T1 (Tabella 3.2.III e Tabella 3.2.V del D.M. 17-01-2018);

Si riporta di seguito lo spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali SLV § 3.2.3.2.1 relativo al sito in esame prodotto dal foglio di calcolo Spettri_NTCver1.0.3.xls





Spettro elastico Sismicad

Spettro elastico Spettri_NTCver1.0.03

Gli spettri di risposta in accelerazione di progetto delle componenti orizzontali SLV § 3.2.3.2.1 relativi al sito in esame sono ricavati abbattendo gli spettri elastici dei relativi fattori di struttura; in particolare per la verifica di meccanismi duttili viene svolta un'analisi con spettro elastico abbattuto di un fattore q=2.25, mentre per le verifiche dei meccanismi fragili si adotta lo spettro di progetto abbattuto di un fattore q=1.5.

Combinazioni di carico

Con riferimento al punto §8.3 del D.M. 17/01/2018 si sceglie di eseguire sulla struttura in oggetto verifiche per lo **S**tato **L**imite ultimo di salvaguardia della **V**ita definito come al punto §3.2.1 del D.M. 17/01/2018 ed una verifica ai soli carichi verticali in combinazione fondamentale.

La combinazione fondamentale impiegata per le verifiche allo stato limite ultimo dei soli carichi verticali, è stata definita secondo quanto prescritto al punto §2.5.3 del D.M. 17/01/2018:

$$\gamma_{G1} G_1 + \gamma_{G2} G_2 + \gamma_{Q1} Q_{k1} + \gamma_{Q2} \psi_{02} Q_{k2} + ...$$

dove:

✓ G_i: carichi permanenti suddivisi in pesi propri strutturali (G₁) e non strutturali (G₂)

√ Q_k valore caratteristico per azioni variabili

 \checkmark $\gamma_{G1} = 1.3$ coefficiente parziale di sicurezza per pesi propri strutturali

 \checkmark $\gamma_{G2} = 1.3$ coefficiente parziale di sicurezza per pesi propri non strutturali

 \checkmark $\gamma_{Q1} = 1.5$ coefficiente parziale di sicurezza per carico accidentale principale

 $\checkmark \quad \psi_{0i}$ coefficiente di combinazione per carico accidentale non principale

<u>La combinazione impiegata per le verifiche con azione sismica</u>, è stata definita secondo quanto prescritto al punto §2.5.3 del D.M. 17/01/2018:

$$E + G_1 + G_2 + \psi_{21} Q_{k1} + \psi_{22} Q_{k2} + ...$$

dove:

✓ E: azione sismica

✓ G_i: carichi permanenti suddivisi in pesi propri strutturali (G₁) e non strutturali (G₂)

√ Q_k valore caratteristico per azioni variabili

Categoria/Azione variabile	Ψ_{0j}	ψ_{1j}	Ψ2j	
Categoria A - Ambienti ad uso residenziale	0,7	0,5	0,3	
Categoria B - Uffici	0,7	0,5	0,3	
Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento	0,7	0,7	0,6	
Categoria H - Coperture accessibili per sola manutenzione	0,0	0,0	0,0	
Categoria I – Coperture praticabili	da valutarsi caso p			
Categoria K – Coperture per usi speciali (impianti, eliporti,)		caso		
Vento	0,6	0,2	0,0	
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)	0,5	0,2	0,0	

Figura 24 Tab. 2.5.I del DM 17/01/2018

INNOVATIONS S.R.L.

3.3. Caratterizzazione modale.

Una volta effettuata la discretizzazione della struttura e definita l'analisi dei carichi è stato possibile eseguire sul modello ad elementi finiti, un'analisi modale così da ottenere le caratteristiche dinamiche della struttura in oggetto.

Si riportano di seguito i periodi (espressi in secondi) e le percentuali di massa partecipante dei modi fondamentali della struttura nonché le rappresentazioni grafiche delle forme modali considerate.

- Corpo A

Modo	Periodo	Massa X	Massa Y	Massa rot Z
1	1,164265	1,44%	66,06%	58,74%
2	0,920146	17,99%	13,26%	13,84%
3	0,770822	60,45%	0,48%	5,05%
4	0,353391	0,03%	8,41%	6,66%
5	0,241459	12,45%	0,08%	5,09%
6	0,158173	0,55%	9,08%	3,57%

Figura 25 Periodi e masse partecipanti – Corpo A.




Figura 26 1° forma modale.

INNOVATIONS S.R.L.




Figura 27 2° forma modale.




Figura 28 3° forma modale.

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

4. Verifiche statiche

4.1 Verifiche per i carichi verticali in stato limite ultimo

Le verifiche condotte seguono le indicazioni del D.M. del 17/01/2018 e delle Istruzioni della Circolare 02/02/2009 n°617 in materia di edifici esistenti.

Le verifiche sugli elementi resistenti sono state condotte tutte in termini di resistenza sia per quanto riguarda i meccanismi di pressoflessione e flessione di pilastri e travi, sia per i meccanismi fragili quali i meccanismi a taglio di travi e pilastri.

In particolare dalle analisi svolte sul modello ad elementi finiti sono stati ricavati i coefficienti di sicurezza relativi allo SLU relativamente alle verifiche al taglio, presso-flessione o flessione semplice per gli elementi in c.a..

- Corpo A




Figura 29 Coefficienti di sicurezza a taglio espressi come rapporto tra Rd/Ed.

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924




Figura 30 Coefficienti di sicurezza a flessione espressi come rapporto tra Rd/Ed.

I coefficienti di sicurezza mostrano come la capacità degli elementi strutturali nei confronti delle azioni statiche risulti in genere superiore alla domanda per le combinazioni allo stato limite ultimo, nelle verifiche a taglio. Le verifiche a flessione sono soddisfatte per tutti i pilastri mentre non sono soddisfatte per molte travi.

E' stata eseguita un'analisi dettagliata per la trave più sollecitata, che non soddisfa appieno tale verifica: il confronto fra la domanda del momento flettente e la capacità fornita dalle armature effettivamente presenti, consente di verificare che alcune zone di lunghezza limitata in prossimità degli appoggi, in base a quanto riportato negli elaborati originali, presentano armature disposte in modo non ottimale per la ricopertura del momento positivo.

4.2 Verifiche statiche dei solai

Nel presente paragrafo vengono riportate le verifiche per i soli carichi verticali, effettuate sui solai di cui è stata rilevata l'armatura dei travetti.

Verifica solai esistenti

SOLAIO III IMPALCATO A QUOTA +8.80 m - CORPO C

Solai in laterocemento h=20+5 cm interasse 55 cm - L = 4.67 m




Figura 31 Tipologia di solaio di calpestio a piano secondo – Corpo C.




Figura 32 Pianta quota +8.80 m Corpo C – solaio in laterocemento h=20+5 cm.


INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

Solaio latero cemento 20+5				
	Peso proprio strutturale =	383	daN/m2	
	Peso permanente portato =	271	daN/m2	
	Peso proprio totale =	654	daN/m2	
	Sovraccarico =	300	daN/m2	
Minagla di inggatua namiala				
Vincolo di incastro parziale Mmezzeria=	ql^2/10			
Minezzeria=	q1^2/10			
	L_travetto=	4,70	m	
GEOMETRIA SEZIONE	b_travetto=	0,17	m	
RESISTENTE	h_solaio=	20+5	cm	
	soletta=	5 cm	m	
	Yg1	1,3	coefficie	nte permanenti strutturali
	Yg2	1,3	coefficie	nte permanenti portati definiti
	Υq	1,5	coefficie	nte per accidentali
DETERMANAZIONE	qd_tot=	1300	daN/m2	
DETERMINAZIONE SOLLECITAZIONI	interasse=	0,55	m	
JOLLEGITAZIONI	q=	715,11	daN/m	carico progetto
	q=	7,15	KN/m	
	T_sollecitante	16,8	KNm	Taglio sollecitante
	Mmezzeria=	15,8	KNm	Momento mezzeria
	FC=	1,2		Livello di conoscenza
PROPRIETA' CLS	fcm =	32,55	N/mm ²	Cls da prove
PROPRIETA CLS	Υm=	1,5		coeff. riduzione materiale
	fcd=	18,08	N/mm ²	resistenza di progetto
	FC=	1,2		Livello di conoscenza
DDODDIETA! ACCIAIC	fym =	448,00	N/mm ²	Acciaio da prove
PROPRIETA' ACCIAIO	Ym=	1,15		coeff. riduzione materiale
	fyd=	324,6	N/mm²	resistenza di progetto

INNOVATIONS S.R.L.

Considerando che nella sezione di mezzeria del solaio, all'intradosso del travetto sono presenti $2\,\varphi 12$



si determina un Momento resistente $M_{Rd} = 16,59 \text{ kNm} > M_{Ed} = 15,8 \text{ kNm}$

La verifica condotta risulta soddisfatta.

5. Analisi di vulnerabilità sismica.

5.1 Premessa

Dati i risultati conseguiti dall'analisi modale della struttura si sceglie di adottare un'analisi lineare a sovrapposizione modale come metodo per valutare lo stato di sollecitazione negli elementi componenti la struttura.

5.2 Verifica globale con analisi lineare dinamica

Tale analisi viene condotta in base alle indicazioni presenti al punto §7.3.3.1 del D.M. 17/01/2018.

L'analisi consiste:

- nella determinazione dei modi di vibrare della costruzione (analisi modale),
- nel calcolo degli effetti dell'azione sismica, rappresentata dallo spettro di risposta di progetto, per ciascuno dei modi di vibrare individuati,
- nella combinazione di questi effetti.

Devono essere considerati tutti i modi con massa partecipante significativa. È opportuno a tal riguardo considerare tutti i modi con massa partecipante superiore al 5% e comunque un numero di modi la cui massa partecipante totale sia superiore all'85%.

A tale proposito, osservando quanto riportato al paragrafo 3.3 della presente relazione, si sono considerati i primi <u>6 modi</u> di vibrare della struttura.

Per la combinazione degli effetti relativi ai singoli modi deve essere utilizzata una combinazione quadratica completa degli effetti relativi a ciascun modo, quale quella indicata nella sequente espressione:

$$E = \left(\sum_{i} \sum_{i} \rho_{ij} \cdot E_{i} \cdot E_{j}\right)^{1/2}$$

con:

- E_i: valore dell'effetto relativo al modo j;
- ρ_{ij} : coefficiente di correlazione tra il modo i e il modo j, calcolato con formule di comprovata validità quale:

$$\rho_{ij} = \frac{8\xi^2\beta_{ij}^{3/2}}{(1+\!\beta_{ij})\Big[(1\!-\!\beta_{ij})^2 + 4\xi^2\beta_{ij}\Big]}$$

 ξ : smorzamento viscoso dei modi i e j;

 β_{ij} è il rapporto tra l'inverso dei periodi di ciascuna coppia i-j di modi ($\beta_{ij} = T_i/T_i$).

INNOVATIONS S.R.L.

01618E Bonomo Bari Relazione calcolo Padigl 16 R0a.doc

45

Come indicato al punto § 8.3 del D.M. 17/01/2018 la valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno essere eseguite con riferimento ai soli SLU, salvo che per le costruzioni in classe d'uso IV, per le quali sono richieste anche le verifiche agli SLE (§ 7.3.6); in quest'ultimo caso potranno essere adottati livelli prestazionali ridotti.

Per la combinazione sismica le verifiche agli SLU possono essere eseguite rispetto alla condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa, alla condizione di collasso (SLC), secondo quanto specificato al § 7.3.6.

Stato Limite di Salvaguardia della Vita.

Utilizzando come metodo un'analisi modale con impiego del fattore q, secondo quanto indicato al punto § C8.7.2.4 della Circolare n°617/09, è possibile utilizzare lo spettro di progetto, definito in § 3.2.3 del D.M. 17/01/2018, che si ottiene dallo spettro elastico riducendone le ordinate con l'uso del fattore di struttura q, il cui valore è scelto nel campo fra 1,5 e 3,0 sulla base della regolarità nonché dei tassi di lavoro dei materiali sotto le azioni statiche.

In particolare per il caso in esame è stato adottato un **fattore di struttura q=2,25**, corrispondente al valore medio del range sopra citato.

Sempre secondo il punto \S C8.7.2.4 nel caso di uso del fattore di struttura, tutti gli elementi strutturali "duttili" devono soddisfare la condizione che la sollecitazione indotta dall'azione sismica ridotta sia inferiore o uguale alla corrispondente resistenza. Tutti gli elementi strutturali "fragili" devono, invece, soddisfare la condizione che la sollecitazione indotta dall'azione sismica ridotta per q = 1,5 sia inferiore o uguale alla corrispondente resistenza.

Quest'ultima valutazione viene effettuata in automatico dal software di calcolo che amplifica, per le sole verifiche dei meccanismi "fragili", le sollecitazioni sugli elementi resistenti ottenute dall'applicazione dello spettro ridotto di q=2,25 per un fattore pari a q/1,5 (2,25/1,5).

Nel caso delle verifiche a flessione e presso-flessione, essendo la struttura realizzata con elementi in c.a., vale quanto indicato al punto § 4.1.2.1.2 del D.M.17-01-18.

Per le verifiche a taglio, secondo quanto riportato al punto § C8.7.2.5 della Circolare n°617/09, la resistenza a taglio si valuta come per il caso di nuove costruzioni per situazioni non sismiche, considerando comunque un contributo del conglomerato al massimo pari a quello relativo agli elementi senza armature trasversali resistenti a taglio.

Per il calcolo della resistenza di elementi/meccanismi duttili o fragili, si impiegano le proprietà dei materiali esistenti direttamente ottenute da prove in sito e da eventuali informazioni aggiuntive, divise per i fattori di confidenza. Solo per le verifiche degli elementi fragili, vi è un ulteriore divisione delle resistenze per il coefficiente parziale del materiale.

Stati Limite di Esercizio.

In mancanza di più specifiche valutazioni sono consigliati i valori limite di spostamento di interpiano validi per gli edifici nuovi, riportati per comodità nella Tabella C8.3 (v. § 7.3.6.1 del D.M. 17/01/2018) di seguito illustrata.


Tabella C8.3 - Valori limite di spostamento di interpiano per la verifica dello Stato limite di esercizio di costruzioni in calcestruzzo armato o in acciaio

	Spostamento relativo d _r per Stato limite di danno	Spostamento relativo d _r per Stato limite di operatività
tamponamenti collegati rigidamente alla struttura che interferiscono con la deformabilità della stessa	0,005 h*	2/2 di
per tamponamenti progettati in modo da non subire danni a seguito di spostamenti di interpiano $d_{\rm rp}$, per effetto della loro deformabilità intrinseca ovvero dei collegamenti alla struttura:	$d_{\rm r} < d_{\rm rp} < 0.01~{\rm h}$	2/3 di quello per Stato limite di danno

^{*} questo limite tamponamenti deve essere opportunamente ridotto nel caso in cui la presenza della tamponatura sia considerata nel modello. Si può in tal caso far riferimento ai limiti validi per la muratura..

5.2.1 Note di calcolo.

Per quanto riguarda il Corpo A del Padiglione 16, si segnala che è necessario prendere in considerazione la non linearità geometrica della stessa in quanto non è rispettata la relazione 7.3.3 al paragrafo 7.3.1 delle NTC 2018. In questo caso il coefficiente θ è pari a 0.12 per cui la norma impone di incrementare l'azione sismica di progetto di un fattore pari a $1/(1-\theta) = 1.136$.



5.3 Risultati verifica sismica globale.

Corpo A




Figura 33 Indicatori di rischio sismico a taglio espressi come rapporto tra le PGA.

INNOVATIONS S.R.L.




Figura 34 <u>Indicatori di rischio sismico a flessione</u> espressi come rapporto tra le PGA.

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924




Figura 35 Indicatori di rischio sismico verifica nodi espressi come rapporto tra le PGA.

Gli **indicatori di rischio sismico** sono calcolati come rapporto sia in termini di PGA che in termini di tempo di ritorno:

- \checkmark indicatore¹ $i_{Tr} = (Tr_C/Tr_{.SLVrif})^{0.41}$
- √ indicatore i_{PGA} = PGA_C/PGA_{,SLVrif}

dove le caratteristiche di domanda calcolate secondo D.M. 17/01/2018 sono:

- $PGA_{,SLVrif} = 0.088 g$
- PGA, SLOrif = 0,034 g
- $Tr_{SIVrif} = 949$ anni
- Tr_{.SLOrif} = 60 anni

Mentre Tr_C e PGA_C rappresentano il tempo di ritorno e l'accelerazione di picco al suolo corrispondente al raggiungimento dello stato limite considerato.

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

¹ Il valore "0.41" di elevamento a potenza del rapporto tra i periodi di ritorno esprimenti rispettivamente capacità e domanda deriva da risultati di analisi statistiche delle curve di pericolosità a livello nazionale

Tali indicatori sono calcolati per gli elementi trave e pilastro più significativi partendo dal moltiplicatore dei carichi che corrisponde all'aliquota dell'azione sismica di progetto in corrispondenza del quale si raggiunge lo stato limite considerato (a Pressoflessione, Taglio e verifica del pannello dei nodi).

Per trovare la capacità in termini di accelerazione in Sismicad si adotta un processo iterativo per cui una volta trovato il moltiplicatore delle azioni sismiche α che attiva un dato stato limite, deve essere soddisfatta la seguente disequazione:

$$S_e(T_{B,C}, T_1, q) > \alpha S_e(T_{B,D}, T_1, q)$$

dove

T_{R,D} è il periodo di ritorno di riferimento per il dato stato limite (SLO, SLD e SLV);

T₁ è il periodo proprio del sistema derivante dall'analisi;

q è il fattore di struttura;

α è il moltiplicatore che attiva la "modalità di rottura" oggetto della verifica;

T_{R.C} è il periodo di ritorno ricercato che è l'incognita della disequazione precedente.

Si procede variando per tentativi $T_{R,C}$ tra un valore minimo pari a Tr=0 ed un valore massimo di 2475 anni fino al soddisfacimento della disequazione. La valutazione della accelerazione spettrale per tempi di ritorno minori di 30 anni viene effettuata supponendo una variazione lineare di ag/g tra 0 ed il valore relativo a 30 anni adottando i valori di Fo e Tc^* relativi a 30 anni.

Si ponga attenzione che l'accelerazione spettrale $Se(T_{R,D}, T_1, q)$ è univocamente definita dal sito, dalla categoria del suolo e dal periodo di riferimento mentre nel calcolo di $Se(T_{R,C}, T_1, q)$ variano anche i parametri a_g/g , Fo e Tc^* che definiscono lo spettro al variare di $T_{R,C}$.

I parametri a_g/g , Fo e Tc* si calcolano con la seguente interpolazione logaritmica (al variare del periodo di ritorno T_R preso in esame.

$$\ln(p) = \ln(P_1) + \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) * \ln\left(\frac{T_R}{T_{R1}}\right) * \left[\ln\left(\frac{T_{R2}}{T_{R1}}\right)\right]^{-1}$$

A partire dalla disequazione sotto riportata identica alla precedente in cui è esplicitata la dipendenza di α dai parametri topografici e di suolo

$$Se(T_{R,C}, T_{1}, q) > \alpha(S_{T}, S_{S}(T_{R,D})) \times Se(T_{R,D}, T_{1}, q)$$

si ricerca l'accelerazione di aggancio dello spettro relativa al periodo di ritorno calcolato T_{R.C}

entrando nelle equazioni degli spettri con T = 0. Gli indicatori di rischio sismico in termini di accelerazione, per lo stato limite di salvaguardia della vita e per lo stato limite di danno sono quindi dati da:

$$\frac{PGA_{\left(T_{R,C}\right)}}{PGA_{\left(RIF,SLV\right)}} = \frac{S_e\left(T_{R,C}\left(\alpha\left(S_T,S_S(T_{R,D})\right)\right),a_g\right)}{S_e(T_{R,D},a_g)*S_T*S_S(T_{R,D})}$$

$$\frac{PGA_{\left(T_{R,C}\right)}}{PGA_{\left(RIF,SLD\right)}} = \frac{S_{e}\left(T_{R,C}\left(\alpha\left(S_{T},S_{S}\left(T_{R,D}\right)\right)\right),0\right)}{S_{e}\left(T_{R,D},0\right)*S_{T}*S_{S}\left(T_{R,D}\right)}$$

T_{R,C} viene quindi valutato per tentativi tra gli intervalli Tr=0 e Tr=2475 individuando il periodo che individua una accelerazione di aggancio dello spettro pari al valore della PGA(T_{R,C}) prima calcolato diviso per i parametri topografici e del suolo.

$$R_{C,D} = \left(\frac{T_{R,C}}{T_{R,D}}\right)^{0.41}$$

Riassumendo i <u>valori minori degli indicatori di rischio sismico</u> calcolati sia per travi, che per i pilastri, per lo <u>Stato Limite di salvaguardia della Vita</u> sono:

Desc.	Stato limite	ζΕ	Comb.	PGA	PGA/PGArif	TR	(TR/TRrif)^.41
Trave a "3 pianerottolo scale" 16-17	Taglio	0.29	SLV 6	0.042	0.472	109	0.412
Trave a "Piano Rialzato" 12-15	Flessione	0.083	SLV 4	0.023	0.261	23	0.218
Pilastrata 12	Taglio	0.324	SLV 3	0.044	0.499	127	0.438
Pilastrata 8	Flessione	0.145	SLV 3	0.03	0.338	43	0.281
Pilastrata 9	Nodi	0.136	SLV 14	0.029	0.328	40	0.273

Tabella 7.1 – Indicatori di rischio sismico (Corpo A).

Per quanto riguarda lo Stato Limite di Operatività si ottiene:

Moltiplicatore minimo delle condizioni sismiche per raggiungimento dello spostamento limite di interpiano 1.730

combinazione SLO 7 tra Nodo 294 e Nodo 592

tempo di ritorno 129 anni

indicatore iTr=(Tr_C/Tr,SLOrif)^.41 = 1.369

PGA 0.044

indicatore iPGA=PGA_C/PGA,SLOrif = 1.303




Figura 36 Individuazione dei nodi con spostamenti massimi in combinazione SLO 7 (Corpo A).

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

6. Riepilogo risultati delle verifiche.

Oggetto della presente relazione è il **padiglione 16** del compendio demaniale dell'Ex Ospedale Militare Lorenzo Bonomo, sito in Bari al Corso Alcide De Gasperi n.79.

Sull'edificio sono state effettuate sia le verifiche per le azioni statiche, sia le verifiche per le azioni sismiche.

Le <u>verifiche statiche</u> dei solai risultano soddisfatte mentre le verifiche statiche globali agli SLU non sono soddisfatte su alcune travi, dove la capacità a taglio ed a flessione è inferiore alla domanda.

Infatti analizzando in dettaglio la trave più sollecitata, si può constatare come alcune zone di lunghezza limitata in prossimità degli appoggi, in base a quanto riportato negli elaborati originali, presentano armature disposte in modo non ottimale per la ricopertura del momento positivo.

Le <u>verifiche di vulnerabilità sismica</u> sono state condotte sia nei confronti degli stati limite ultimi che nei confronti degli stati limite di esercizio: in particolare lo stato limite ultimo considerato per l'azione sismica è lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) e lo stato limite di esercizio considerato è lo Stato Limite di Operatività (SLO).

La struttura presenta un livello di sicurezza adeguato per lo Stato Limite di Operatività.

Nel caso dell'analisi in SLV, le verifiche sono state condotte in termini di resistenza per ognuno delle tipologie di elementi coinvolti nell'analisi di vulnerabilità dell'edificio in c.a.. In particolare, a fine analisi, sono stati prodotti per ogni trave e pilastro e per ogni possibile meccanismo "duttile" (Flessione e Presso-flessione) e "fragile" (Taglio e nodi), gli indicatori di rischio sismico. Si riportano di seguito gli indicatori che rappresentano le condizioni maggiormente gravose:

Desc.	Stato limite	ζΕ	Comb.	PGA	PGA/PGArif	TR	(TR/TRrif)^.41
Trave a "3 pianerottolo scale" 16-17	Taglio	0.29	SLV 6	0.042	0.472	109	0.412
Trave a "Piano Rialzato" 12-15	Flessione	0.083	SLV 4	0.023	0.261	23	0.218
Pilastrata 12	Taglio	0.324	SLV 3	0.044	0.499	127	0.438
Pilastrata 8	Flessione	0.145	SLV 3	0.03	0.338	43	0.281
Pilastrata 9	Nodi	0.136	SLV 14	0.029	0.328	40	0.273

Tabella 7.1 – Indicatori di rischio sismico (Corpo A).

Gli indicatori di rischio sismico mostrano come la capacità degli elementi strutturali risulta inferiore alla domanda per gli stati limite considerati, con valori minimi che risultano pari a i_{PGA} = 0.261. Il tempo di ritorno minimo è pari a T_R =23 anni.

Si segnala una maggiore vulnerabilità per alcuni meccanismi di tipo "fragile" (nodi) e alcuni meccanismi di tipo "duttile" (flessione su travi e pilastri).

La struttura non presenta quindi un livello di sicurezza adeguato nei confronti delle azioni statiche e delle azioni sismiche così come definite dalla normativa vigente (D.M. 17/01/2018).

56

7. Ipotesi di rinforzo strutturale.

La verifica di vulnerabilità mostra una capacità insufficiente dell'edificio negli elementi in c.a.

(verifiche statiche e verifiche sismiche).

L'intervento di adeguamento statico richiede il rinforzo flessione e taglio di alcune travi in c.a..

Inoltre per l'adequamento sismico della struttura è necessario il rinforzo a flessione e taglio

delle travi e dei pilastri e il rinforzo dei nodi.

Gli interventi previsti sono i seguenti:

• Effettuazione di interventi di incremento della capacità portante di elementi in

c.a. mediante applicazione di nastri in materiale FRP, da effettuare su travi, pilastri

e nodi ponendo in opera i necessari collegamenti (connettori in FRP).

Le lavorazioni previste sono:

- Ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, sulle pareti esterne ed interne,

assemblati in opera, non finalizzati alla sicurezza dei lavoratori, ma da utilizzare come opere di

sostegno dei piani di lavoro in cui operano le maestranze o per usi similare. Sono compresi: il

montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o altro materiale

idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e

pianale; la segnaletica indicante le parti di ponteggio non utilizzabili dai lavoratori, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti e per i fini a cui sono

destinate.

- Intervento di rinforzo a taglio delle travi. Il rinforzo a taglio, dove necessario, verrà

realizzato mediante nastri in fibra di carbonio impregnati in matrice organica disposti in

avvolgimento ad U. In alcuni casi sarà necessario ricorrere ad un avvolgimento completo

intorno alla sezione della trave realizzato con l'ausilio di connettori a doppio fiocco in FRP. In

base alle necessità l'intervento sarà realizzato in singolo o multi strato.

INNOVATIONS S.R.L.

- Intervento di rinforzo a flessione delle travi: L'intervento di rinforzo è specifico per ogni elemento. Si prevede l'applicazione di nastri di rinforzo in fibra di carbonio impregnati in matrice organica, disposti in direzione orizzontale all'intradosso della trave, oppure all'estradosso nei casi di problemi a momento negativo all'appoggio. L'ancoraggio all'estremità dei nastri sarà realizzato con l'ausilio di connettori a singolo fiocco in FRP. In base alle necessità l'intervento sarà realizzato in singolo o multi strato



Figura 37 – Esempio di rinforzo a flessione e taglio travi in c.a.

- Intervento di rinforzo a taglio dei pilastri con FRP. L'intervento di rinforzo a taglio dei pilastri viene realizzato tramite l'applicazione di nastri in fibra di carbonio impregnati in matrice organica, disposti orizzontalmente lungo lo sviluppo dell'elemento strutturale. In base alle necessità l'intervento sarà realizzato in singolo o multi strato.



Figura 38 – Esempio di rinforzo a taglio pilastri in c.a.

INNOVATIONS S.R.L.

- Intervento di rinforzo a pressoflessione dei pilastri con FRP: L'intervento di rinforzo è specifico per ogni elemento. Si prevede l'applicazione di nastri di rinforzo in fibra di carbonio impregnati in matrice organica, disposti verticalmente lungo lo sviluppo dell'elemento strutturale. In base alle necessità l'intervento sarà realizzato in singolo o multi strato. Il collegamento delle fasce verticali alle estremità viene garantito tramite connettori in fibra di carbonio, inghisati tramite resina epossidica per la lunghezza di ancoraggio necessaria. Si prevede inoltre la disposizione di fasciatura discontinua in fibra di carbonio applicata con resina epossidica, in singolo strato, al solo fine di bloccaggio delle fasce verticali.





Figura 39 – Esempi di rinforzo a pressoflessione pilastri in c.a. ed ancoraggi realizzati mediante connettori in fibra di carbonio

- Intervento di rinforzo dei nodi: Il rinforzo del pannello di nodo prevede la disposizione di fasce di rinforzo uniassiale nella direzione dell'asse della trave, e due fasce incrociate (a 30° circa) di tessuto unidirezionale che cingono il pilastro intercettando all'incrocio il centro geometrico del nodo. Tale sistema di fasce incrociate è mirato ad evitare l'espulsione del nodo stesso per azioni di taglio diretto sotto il sisma. Nell'ottica del principio della gerarchia delle resistenze, l'aumento di duttilità dei nodi trave-pilastro di un telaio in c.a. migliora il comportamento della struttura poiché è finalizzato ad evitare rotture di tipo fragile del cls.



Figura 40 Esempi rinforzo nodi

INNOVATIONS S.R.L.

- **Demolizione di intonaco**, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; l'umidificazione; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
- **Colletta di malta**, lavorata a fratazzo, dello spessore di mm 2, composta esclusivamente da grassello di calce calcico (idrossido di calcio ³98%) e polvere di marmo bianca. Procedere dopo aver bagnato abbondantemente il supporto precedentemente l'applicazione.
- Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.

Allegato 1 – Tabulato verifiche Padiglione n.16 Corpo A

Verifica edifici esistenti

Stato limite: (muratura) V=Taglio: PF=Pressoflessione: PFFP=Pressoflessione fuori piano: R=Ribaltamento

ζΕ: rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dall'elemento e e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel

proaetto nuovo Comb.: combinazione PGA: accelerazione al suolo

PGA/PGArif: indicatore di rischio sismico in termini di PGA

TR: tempo di ritorno

(TR/TRrif)^.41: indicatore di rischio sismico in termini di periodo di ritorno

Stato limite: (muratura) V=Taglio; PF=Presso flessione; PFFP=Pressoflessione fuori piano; R=Ribaltamento

Coeff.s.: coefficiente minimo prodotto dallo stato limite

Verifica: stato di verifica

Stato limite: (C.A.) tipologia di verifica analizzata

Trave: titolo della trave

Pressoflessione: dati della verifica a pressoflessione

Coeff.s.: coefficiente di sicurezza a flessione

iPGA: indicatore di rischio sismico in termini di accelerazione iTR: indicatore di rischio sismico in termini di tempo di ritorno

Taglio: dati della verifica a taglio Coeff.s.: coefficiente di sicurezza a taglio

Pilastro: titolo del pilastro Nodi: dati della verifica dei nodi

Coeff.s.: coefficiente di sicurezza del nodo Conf.: nodo interamente confinato

Min.st.: verificato grazie ai minimi di staffatura Pilastro: pilastro cui appartiene il nodo

Quota: quota del nodo [cm]

Ag: area della sezione trasversale del pilastro [cm²]

Angolo Trave: angolo della giacitura della trave considerata rispetto al sistema di riferimento globale [deg]

Compressione: dati della verifica della tensione di compressione del nodo Vnc: azione tagliante sul nodo per il calcolo della tensione di compressione [daN] Nc: azione assiale sul nodo per il calcolo della tensione di compressione [daN]

Snc: tensione di compressione agente [daN/cm²] Snc,lim: tensione di compressione limite [daN/cm²]

Comb. c: combinazione che dà il valore peggiore per la tensione di compressione

Trazione: dati della verifica della tensione di trazione del nodo

Vnt: azione tagliante sul nodo per il calcolo della tensione di trazione [daN] Nt: azione assiale sul nodo per il calcolo della tensione di trazione [daN]

Snt: tensione di trazione agente [daN/cm²] Snt,lim: tensione di trazione limite [daN/cm²]

Comb. t: combinazione che dà il valore peggiore per la tensione di trazione

Maschio: maschio

Stato limite: (maschio muratura) V=Taglio; PF=Presso flessione; PFFP=Presso flessione fuori piano; R=Ribaltamento

TR,C: periodo di ritorno di capacità TR,Rif: periodo di ritorno di riferimento PAM: perdita media annua attesa Classe PAM: classe di rischio PAM

IS-V: indice di sicurezza

Classe IS-V: classe di rischio IS-V

Tipo rottura: tipo di rottura che fornisce il valore minimo degli elementi considerati

Segnalazioni: eventuali segnalazioni

A.SLR: frequenza media annua di superamento in Stato Limite di Ricostruzione λ,SLC: frequenza media annua di superamento in Stato Limite di Collasso

A,SLV: frequenza media annua di superamento in Stato Limite di salvaguardia della Vita

λ,SLD: frequenza media annua di superamento in Stato Limite di Danno A,SLO: frequenza media annua di superamento in Stato Limite di Operatività λ,SLID: frequenza media annua di superamento in Stato Limite di Inizio Danno

Le unità di misura delle verifiche elencate nel capitolo sono in [cm. daN. deg] ove non espressamente specificato.

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) - 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 - REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 - Fax +39.075.5176924

Verifica di edificio esistente con fattore q

Verifiche condotte secondo D.M. 17-01-18 (N.T.C.) § C8.7.2.4

Accelerazioni e tempi di ritorno

Accelerazione di aggancio SLV (ag/g_SLV*S*ST) PGA,SLVrif = 0.088 Accelerazione di aggancio SLO (ag/g_SLO*S*ST) PGA,SLOrif = 0.034 Tr,SLVrif = 949 anni Tr,SLOrif = 60 anni

ζEminimi delle condizioni sismiche

Rottura a taglio

ζΕ: 0.29
Trave a "3 pianerottolo scale" 16-17
Taglio gravitazionale 2352.2
Taglio sismico 29504
Taglio ultimo 10914
Combinazione SLV 6
Campata 2
Sezione a distanza 116.8
Tempo di ritorno 109 anni
Indicatore iTr=(Tr/Tr,SLVrif)^.41 = 0.412
PGA 0.042
Indicatore iPGA=PGA/PGA,SLVrif = 0.472

Rottura a flessione

ζΕ: 0.083
Trave a "Piano Rialzato" 12-15
Momento flettente gravitazionale -1389444.1
Momento flettente sismico -489273.9
Momento ultimo -1429975.6
Combinazione SLV 4
Campata 5
Sezione a distanza 0
Tempo di ritorno 23 anni
Indicatore iTr=(Tr/Tr,SLVrif)^.41 = 0.218
PGA 0.023
Indicatore iPGA=PGA/PGA,SLVrif = 0.261

Rottura di un nodo

ζΕ: 0.136
Pilastrata 9
Combinazione SLV 14
Sezione a quota 507.5
Tempo di ritorno 40 anni
Indicatore iTr=(Tr/Tr,SLVrif)^.41 = 0.273
PGA 0.029
Indicatore iPGA=PGA/PGA,SLVrif = 0.328

Raggiungimento dello spostamento limite di interpiano

ζΕ: 1.73
Combinazione SLO 7
tra Nodo 294 e Nodo 592
Tempo di ritorno 129 anni
Indicatore iTr=(Tr/Tr,SLOrif)^.41 = 1.369
PGA 0.044
Indicatore iPGA=PGA/PGA,SLOrif = 1.303

Indicatori minimi riferiti al solo materiale C.A.

Desc.	Stato limite	ζE	Comb.	PGA	PGA/PGArif	TR	(TR/TRrif)^.41
Trave a "3 pianerottolo scale" 16-17	Taglio	0.29	SLV 6	0.042	0.472	109	0.412
Trave a "Piano Rialzato" 12-15	Flessione	0.083	SLV 4	0.023	0.261	23	0.218
Pilastrata 12	Taglio	0.324	SLV 3	0.044	0.499	127	0.438
Pilastrata 8	Flessione	0.145	SLV 3	0.03	0.338	43	0.281
Pilastrata 9	Nodi	0.136	SLV 14	0.029	0.328	40	0.273

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

Verifica a flessione semplice e a taglio delle travi

Trave		Pressofle	eciono			Tag	lio		Verifica
Tiave	Coeff.s.	ζE	iPGA	iTR	Coeff.s.	ζE	iPGA	iTR	Vernica
Trave a "Marciapiede" 12a-13a	7.518	571.212	1.372	1.481	24.013	2059.691	1.372	1.481	Si
Trave a "Marciapiede" 16-12a	0.771	0.751	0.815	0.771	1.603	1.746	1.372	1.481	No
Trave a "Marciapiede" 16-17'	0.643	0.624	0.729	0.677	0.824	0.8	0.852	0.817	No
Trave a "Marciapiede" 17'-19	0.524	0.379	0.545	0.484	1.61	1.936	1.372	1.481	No
Trave a "Marciapiede" 17-13a	0.726	0.622	0.728	0.676	1.757	2.108	1.372	1.481	No
Trave a "Marciapiede" 20-1	0.388	0.242	0.43	0.368	1.157	1.295	1.24	1.306	No
Trave a "Marciapiede" 20-22	0.327	0.3	0.48	0.419	1.025	1.037	1.029	1.036	No
Trave a "Marciapiede" 24-23	3.377	4.241	1.372	1.481	4.177	5.154	1.372	1.481	Si
Trave a "Seminterrato" 1-5	0.322	0.267	0.451	0.391	0.874	0.808	0.859	0.825	No
Trave a "Seminterrato" 8-3	0.995	0.994	0.995	0.994	4.565	6.753	1.372	1.481	No
Trave a "Seminterrato" 8-10	0.603	0.544	0.673	0.618	0.781	0.459	0.608	0.55	No
Trave a "Seminterrato" 13-8	0.478	0.367	0.536	0.474	2.726	3.289	1.372	1.481	No
Trave a "Seminterrato" 13-15	0.561	0.309	0.488	0.427	0.736	0.337	0.511	0.45	No
Trave a "Seminterrato" 17'-19	0.413	0.32	0.497	0.436	1.089	1.138	1.112	1.141	No
Trave a "Seminterrato" 17'-25	1.213	1.425	1.343	1.442	5.01	9.411	1.372	1.481	Si
Trave a "Seminterrato" 19-5	0.643	0.596	0.709	0.656	2.892	3.225	1.372	1.481	No
Trave a "1 Pianerottolo scale" 12- 12a	0.774	90.181	1.372	1.481	2.572	1794.416	1.372	1.481	No
Trave a "1 Pianerottolo scale" 12- 13	0.728	0.646	0.744	0.693	0.838	0.775	0.834	0.794	No
Trave a "1 Pianerottolo scale" 12a- 13a	7.492	462.987	1.372	1.481	27.748	2307.786	1.372	1.481	Si
Trave a "1 Pianerottolo scale" 13- 13a	0.773	89.655	1.372	1.481	2.556	1790.957	1.372	1.481	No
Trave a "2 pianerottolo scale" 16-	0.358	0.322	0.498	0.437	0.64	0.622	0.728	0.676	No
Trave a "Piano Rialzato" 1-5	0.341	0.31	0.488	0.427	0.809	0.714	0.788	0.741	No
Trave a "Piano Rialzato" 6-7	0.564	0.162	0.358	0.297	1.031	2.178	1.372	1.481	No
Trave a "Piano Rialzato" 7-10	0.624	0.452	0.603	0.545	1.175	1.661	1.372	1.481	No
Trave a "Piano Rialzato" 11-12	0.499	0.234	0.425	0.363	1.065	1.874	1.372	1.481	No
Trave a "Piano Rialzato" 12-15	0.679	0.083	0.261	0.218	1.469	1.729	1.372	1.481	No
Trave a "Piano Rialzato" 16-12	0.97	0.963	0.973	0.966	3.565	4.395	1.372	1.481	No
Trave a "Piano Rialzato" 17-13	0.87	0.862	0.899	0.874	2.888	3.173	1.372	1.481	No
Trave a "Piano Rialzato" 19-5	0.449	0.244	0.432	0.37	2.183	2.385	1.372	1.481	No
Trave a "Piano Rialzato" 20-1	0.33	0.213	0.405	0.341	1.205	1.352	1.285	1.365	No
Trave a "Piano Rialzato" 20-22	0.32	0.156	0.351	0.292	0.798	0.665	0.756	0.707	No
Trave a "Piano Rialzato" 22-19	0.549	0.519	0.654	0.598	1.784	2.024	1.372	1.481	No
Trave a "3 pianerottolo scale" 16- 17	0.605	0.637	0.737	0.686	0.343	0.29	0.472	0.412	No
Trave a "Primo Piano" 1-5	0.398	0.236	0.425	0.363	1.061	1.109	1.089	1.112	No
Trave a "Primo Piano" 6-10	0.762	0.454	0.604	0.546	1.004	2.559	1.372	1.481	No
Trave a "Primo Piano" 11-15	0.833	0.801	0.854	0.818	1.236	5.157	1.372	1.481	No
Trave a "Primo Piano" 17-13	0.59	0.469	0.617	0.559	3.604	4.547	1.372	1.481	No
Trave a "Primo Piano" 17-19 Trave a "Primo Piano" 19-5	0.988	0.982	0.987 0.731	0.984	1.982 1.437	4.144 1.498	1.372	1.481	No
Trave a "Primo Piano" 19-5 Trave a "Primo Piano" 20-1	0.557	0.628	0.731	0.554	1.437	2.116	1.372	1.481	No No
Trave a "Primo Piano" 20-22	0.323	0.464	0.812	0.292	0.835	0.705	0.783	0.735	No
Trave a "Primo Piano" 22-2a	0.999	0.138	0.999	0.292	0.781	0.703	0.7834	0.795	No
Trave a "4 pianerottolo scale" 16-	1.209	1.183	1.149	1.189	0.486	0.347	0.518	0.456	No
17 Trave a "Secondo Piano" 1-5	0.829	0.743	0.808	0.764	1.523	2 76	1.372	1.481	No
	1.008	1.699	1.372	1.481	1.523	3.76 5.635	1.372	1.481	NO Si
Trave a "Secondo Piano" 6-10 Trave a "Secondo Piano" 11-15	0.858	1.748	1.372	1.481	1.299	2.065	1.372	1.481	No No
Trave a "Secondo Piano" 11-15 Trave a "Secondo Piano" 16-12	1.44	1.612	1.372	1.481	5.185	7.366	1.372	1.481	Si
Trave a "Secondo Piano" 17-13	2.077	2.585	1.372	1.481	6.957	11.094	1.372	1.481	Si
Trave a "Secondo Piano" 17-19	1.247	1.659	1.372	1.481	2.552	11.034	1.372	1.481	Si
Trave a "Secondo Piano" 19-5	0.988	0.985	0.989	0.986	2.288	2.548	1.372	1.481	No
Trave a "Secondo Piano" 20-1	1.206	1.384	1.31	1.399	2.964	9.448	1.372	1.481	Si
Trave a "Secondo Piano" 20-22	0.743	0.677	0.764	0.715	1.688	2.411	1.372	1.481	No
Trave a "Livello 11 [Auto]" 16-17	3.074	3.88	1.372	1.481	8.329	15.261	1.372	1.481	Si
Trave a "Copertura Torrino" 12-13	2.962	4.42	1.372	1.481	11.612	21.526	1.372	1.481	Si
Trave a "Copertura Torrino" 12b-13a	6.116	1174.041	1.372	1.481	26.059	5315.858	1.372	1.481	Si
Trave a quota "Copertura Torrino" 16-12a	1.139	1.33	1.267	1.342	3.029	9.059	1.372	1.481	Si
Trave a quota "Copertura Torrino" 17-13a	1.161	1.957	1.372	1.481	3.086	10.081	1.372	1.481	Si

Verifica a pressoflessione e taglio dei pilastri; verifica dei nodi

Pilastro		Pressofle	essione			Tag	lio				Nodi			Verifica
	Coeff.s.	ζE	iPGA	iTR	Coeff.s.	ζE	iPGA	iTR	Coeff.s.	ζΕ	iPGA	iTR	Conf.	
Pilastrata 1	0.797	0.721	0.793	0.746	1.77	1.764	1.372	1.481	0.609	0.364	0.533	0.472	No	No
Pilastrata 2	1.413	1.348	1.281	1.361	1.4	1.402	1.325	1.418	0.505	0.538	0.668	0.612	No	No
Pilastrata 3	1.122	1.119	1.097	1.122	1.275	1.311	1.252	1.322	0.587	0.486	0.629	0.572	No	No
Pilastrata 4	0.942	0.945	0.96	0.95	1.02	1.019	1.014	1.017	0.587	0.364	0.533	0.472	No	No
Pilastrata 5	0.607	0.685	0.769	0.72	0.953	0.968	0.977	0.97	0.895	0.734	0.802	0.756	No	No
Pilastrata 6	1.059	1.117	1.095	1.12	1.342	2.055	1.372	1.481	0.936	0.928	0.948	0.934	No	No
Pilastrata 7	0.749	0.605	0.716	0.664	1.497	1.809	1.372	1.481	0.908	0.869	0.904	0.881	No	No
Pilastrata 8	0.607	0.145	0.338	0.281	1.541	1.789	1.372	1.481	1.081	1.073	1.059	1.075	No	No
Pilastrata 9	0.712	0.172	0.366	0.304	1.37	1.477	1.372	1.481	0.301	0.136	0.328	0.273	No	No
Pilastrata 10	0.698	0.786	0.842	0.804	1.958	1.652	1.372	1.481	0.651	0.258	0.443	0.382	No	No
Pilastrata 11	0.968	0.941	0.958	0.947	1.383	1.934	1.372	1.481	0.919	0.912	0.936	0.92	No	No
Pilastrata 12	1.025	1.051	1.041	1.051	0.754	0.324	0.499	0.438	0.594	0.641	0.74	0.689	No	No
Pilastrata 13	0.837	0.617	0.724	0.672	0.551	0.557	0.682	0.627	1.449	2.882	1.372	1.481	No	No

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

Pilastro		Pressofle	essione			Tag	lio				Nodi			Verifica
	Coeff.s.	ζE	iPGA	iTR	Coeff.s.	ζE	iPGA	iTR	Coeff.s.	ζΕ	iPGA	iTR	Conf.	
Pilastrata 14	1.223	1.322	1.261	1.334	1.437	1.559	1.372	1.481	0.299	0.158	0.351	0.292	No	No
Pilastrata 15	0.653	0.765	0.826	0.784	1.849	1.582	1.372	1.481	0.646	0.335	0.508	0.447	No	No
Pilastrata 16	0.394	0.374	0.54	0.479	0.811	0.811	0.861	0.827	0.161	0.218	0.409	0.345	No	No
Pilastrata 17	0.588	0.744	0.809	0.765	0.915	0.926	0.946	0.932	0.163	0.325	0.501	0.44	No	No
Pilastrata 17'	0.769	0.79	0.845	0.808	0.575	0.508	0.645	0.589	0.488	0.434	0.589	0.53	No	No
Pilastrata 18	0.673	0.762	0.823	0.781	1.13	1.127	1.103	1.13	0.23	0.147	0.341	0.284	No	No
Pilastrata 19	0.637	0.754	0.817	0.775	1.015	1.012	1.008	1.01	0.315	0.16	0.354	0.294	No	No
Pilastrata 20	0.758	0.791	0.845	0.808	1.811	1.488	1.372	1.481	0.787	0.734	0.802	0.756	No	No
Pilastrata 21	0.536	0.639	0.739	0.688	1.611	1.594	1.372	1.481	0.582	0.646	0.743	0.692	No	No
Pilastrata 22	0.28	0.424	0.582	0.523	1.103	1.107	1.087	1.11	0.277	0.251	0.439	0.377	No	No

Riepilogo dei dati per la verifica dei nodi esistenti secondo Circ. n. 617 02-02-2009 §C8.7.2.5

					Co	mpression	1е				Trazione			Min.st.
Pilastro	Quota	Ag	Angolo Trave	Vnc	Nc	Snc	Snc,lim	Comb. c	Vnt	Nt	Snt	Snt,lim	Comb. t	
Pilastrata 1	-10	1600	270	25785	-37825	31.806	90.378	SLV 12	26111	-28657	9.66	12.755	SLV 16	No
	85	1600	0	16578	-36729	26.941	90.378	SLV 8	19998	-23328	7.179	12.755	SLV 14	No
	495	1200	0	27093	-21488	33.241	90.378	SLV 8	27662	-19234	16.391	12.755	SLV 1	No
	495	1200	270	27888	-15719	30.695	90.378	SLV 5	27888	-15719	17.596	12.755	SLV 5	No
	855 855	1200 1200	270	28595 21872	-7584 -7048	27.197	90.378	SLV 7 SLV 12	28601 21872	-7413 -7048	20.945	12.755 12.755	SLV 3 SLV 12	No No
	1215	1200	270	15234	-7048	12.695	90.378	SLV 12	15234	-7048	15.525 12.695	12.755	SLV 12	No No
	1215	1200	270	14296	0	11.914	90.378	SLV 12	14296	0	11.914	12.755	SLV 12	No
Pilastrata 2	85	1500	180	37469	-50343	46.873	90.378	SLV 14	-36810	-46093	13.588	12.755	SLV 7	No
	85	1500	0	-37469	-50343	46.873	90.378	SLV 14	36810	-46093	13.588	12.755	SLV 7	No
	495	1200	0	-36391	-31053	45.91	90.378	SLV 14	-36391	-31053	20.032	12.755	SLV 14	No
	495	1200	180	36391	-31053	45.91	90.378	SLV 14	36391	-31053	20.032	12.755	SLV 14	No
	855	900	180	27975	-11730	38.276	90.378	SLV 10	27975	-11730	25.242	12.755	SLV 10	No
	855	900	0	-27975	-11730	38.276	90.378	SLV 10	-27975	-11730	25.242	12.755	SLV 10	No
	1215	900	180	12947	0	14.385	90.378	SLV 10	12947	0	14.385	12.755	SLV 10	No
	1215	900	0	-12947	0	14.385	90.378	SLV 10	-12947	0	14.385	12.755	SLV 10	No
Pilastrata 3	85	1600	360	49896	-48745	49.939	90.378	SLV 3	49896	-48745	19.474	12.755	SLV 3	No
	85	1600	270	14670	-48847	33.071	90.378	SLV 8	14709	-48747	2.559	12.755	SLV 7	No
	85	1600	180	-49896	-48745	49.939	90.378	SLV 3	-49896	-48745	19.474	12.755	SLV 3	No
	495	1200	0	38321	-30273	46.949	90.378	SLV 3	38321	-30273	21.721	12.755	SLV 3	No
	495	1200	180	-38321	-30273	46.949	90.378	SLV 3	-38321	-30273	21.721	12.755	SLV 3	No
	855 855	900	180	-24121 24121	-11833 -11833	34.17 34.17	90.378	SLV 7 SLV 7	-24121 24121	-11833 -11833	21.022	12.755 12.755	SLV 7	No No
	1215	900	0 180	10867	-11833	12.075	90.378	SLV /	10867	-11833	12.075	12.755	SLV /	No No
	1215	900	0	-10867	0	12.075	90.378	SLV 10	-10867	0	12.075	12.755	SLV 10	No
Pilastrata 4	85	1600	180	-39055	-47993	43.646	90.378	SLV 3	-39055	-47993	13.651	12.755	SLV 3	No
	85	1600	0	39055	-47993	43.646	90.378	SLV 3	39055	-47993	13.651	12.755	SLV 3	No
	495	1200	0	37513	-27916	44.987	90.378	SLV 3	37513	-27916	21.723	12.755	SLV 3	No
	495	1200	180	-37513	-27916	44.987	90.378	SLV 3	-37513	-27916	21.723	12.755	SLV 3	No
	855	900	0	-22234	-8606	29.944	90.378	SLV 10	-22234	-8606	20.381	12.755	SLV 10	No
	855	900	180	22234	-8606	29.944	90.378	SLV 10	22234	-8606	20.381	12.755	SLV 10	No
	1215	900	0	-14109	0	15.677	90.378	SLV 10	-14109	0	15.677	12.755	SLV 10	No
	1215	900	180	14109	0	15.677	90.378	SLV 10	14109	0	15.677	12.755	SLV 10	No
Pilastrata 5	85	1600	180	10571	-27773	19.587	90.378	SLV 14	17407	-6507	9.034	12.755	SLV 3	No
	85	1600	270	5931	-27188	17.766	90.378	SLV 10	8323	-7092	3.438	12.755	SLV 7	No
	495	1200	180	20179	-6716	19.845	90.378	SLV 7	20179	-6716	14.248	12.755	SLV 7	No
	495	1200	270	8298	-15652	16.027	90.378	SLV 10	9648	-6429	5.796	12.755	SLV 3	No
	855 855	1200 1200	180 270	16713	-3562 -4079	15.49	90.378	SLV 7 SLV 11	16713 10096	-3562 -3562	12.522 7.059	12.755	SLV 7	No No
	1215	1200	180	10159 14733	-4079	12.277	90.378	SLV 11 SLV 10	14733	-3562	12.277	12.755 12.755	SLV 7 SLV 10	No No
	1215	1200	270	9568	0	7.973	90.378	SLV 7	9568	0	7.973	12.755	SLV 7	No
Pilastrata 6	-10	2025	90	41605	-88091	51.671	90.378	SLV 1	45677	-83715	9.925	12.755	SLV 5	No
1114001404 0	-10	2025	270	-41605	-88091	51.671	90.378	SLV 1	-45677	-83715	9.925	12.755	SLV 5	No
	485	2025	0	47308	-53543	40.064	90.378	SLV 3	47308	-53543	13.623	12.755	SLV 3	No
	485	2025	90	-37048	-52119	35.237	90.378	SLV 12	-37048	-52119	9.499	12.755	SLV 12	No
	485	2025	270	37086	-52119	35.252	90.378	SLV 12	37086	-52119	9.514	12.755	SLV 12	No
Pilastrata 7	485	2025	180	-45347	-60384	41.813	90.378	SLV 3	48000	-52532	14.05	12.755	SLV 14	No
	485	2025	360	45347	-60384	41.813	90.378	SLV 3	-48000	-52532	14.05	12.755	SLV 14	No
	865	1600	1	-104774	-21611	72.584	90.378	SLD 14	-104774	-21611	59.077	12.755	SLD 14	No
	865	1600	180	104801	-21611	72.601	90.378	SLD 14	104801	-21611	59.094	12.755	SLD 14	No
	865	1600	270	-8371	-22064	15.55	90.378	SLD 5	-8726	-21742	1.918	12.755	SLD 10	No
D:1	865	1600	90	8371	-22064	15.55	90.378	SLD 5	8726	-21742	1.918	12.755	SLD 10	No
Pilastrata 8	80	2025 2025	270	44635 -7938	-59456 -73410	41.164	90.378	SLV 3	44635 13155	-59456 -59456	11.803	12.755 12.755	SLV 3	No No
	80	2025	90	-7938 7938	-73410 -73410	36.671 36.671	90.378	SLV 14 SLV 14	-13155	-59456 -59456	1.373	12.755	SLV 3	No No
Pilastrata 9	80	2025	180	-41238	-74174	45.704	90.378	SLV 14	40853	-65587	9.676	12.755	SLV 3	No No
riiaotiata 7	80	2025	180	41238	-74174	45.704	90.378	SLV 3	-40853	-65587	9.676	12.755	SLV 14	No No
	508	1600	180	86019	-41138	68.133	90.378	SLV 14	86019	-41138	42.422	12.755	SLV 14	No
	508	1600	0	-86019	-41138		00 270	SLV 14	-86019	-41138	42.422	10 755	SLV 14	No
Pilastrata 10	80	2025	180	29683	-37021			SLV 14	29767	-35842		12.755		No
	80	2025	270	-6790	-37021	18.878	90.378		7284	-28121	0.876		SLV 11	No
				6790	-37021	18.878	90.378		-7284	-28121	0.876		SLV 11	No
	80	2025	90	0,50										
	80 508	2025 1600	180	40318	-20474	32.396	90.378	SLV 15	40318	-20474	19.6	12.755	SLV 15	No
						32.396 14.538	90.378		40318 10783	-20474 -16908	19.6 3.28	12.755 12.755		No No
	508	1600	180	40318	-20474			SLV 12					SLV 4	
Pilastrata 11	508 508 508 -10	1600 1600 1600 2025	180 270 90 90	40318 10371 -10371 42669	-20474 -18637 -18637 -89806	14.538 14.538 52.763	90.378 90.378 90.378	SLV 12 SLV 12 SLV 1	10783 -10783 -44726	-16908 -16908 -83902	3.28 3.28 9.566	12.755 12.755 12.755	SLV 4 SLV 4 SLV 12	No No No
Pilastrata 11	508 508 508	1600 1600 1600	180 270 90 90 270	40318 10371 -10371	-20474 -18637 -18637	14.538 14.538 52.763 52.763	90.378 90.378	SLV 12 SLV 12 SLV 1 SLV 1	10783 -10783	-16908 -16908	3.28 3.28	12.755 12.755 12.755 12.755	SLV 4 SLV 4 SLV 12 SLV 12	No No

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

					0-						T			A40 4
Pilastro	Quota	Ag	Angolo	Vnc	Nc	mpressio Snc		Comb. c	Vnt	Nt	Trazione Snt	Snt,lim	Comb. t	Min.st.
	485	2025	Trave 90	-28128	-52677	32.036	90.378	SLV 12	-28128	-52677	6.023	12.755	SLV 12	No
	485	2025	270	28153	-52677	32.045	90.378	SLV 12	28153	-52677	6.032	12.755	SLV 12	No
Pilastrata 12	25 25	2025	270 90	-16600 16600	-118418 -118418	59.605 59.605	90.378	SLV 8	-16806 16806	-107494 -107494	1.267	12.755 12.755	SLV 11 SLV 11	No No
	132	2025	90	-50583	-96666	58.417	90.378	SLV 8	-50583	-96666	10.681	12.755	SLV 11	No
	132	2025	90	-3346	-101560	50.208	90.378	SLV 8	20244	-71764	2.626	12.755	SLV 6	No
	485 485	2025	180 270	60828 -4256	-54268 -78880	46.292 39.066	90.378	SLV 15	62381	-46064 -44295	21.464	12.755	SLV 13	No No
	1450	900	270	4479	- /8880	4.977	90.378	SLV 8 SLV 4	13533 4479	-44295 0	1.88	12.755 12.755	SLV 9 SLV 4	No No
	1450	900	90	3802	0	4.224	90.378	SLV 6	3802	0	4.224	12.755	SLV 6	No
-13	1450	900	270	-3802	0	4.224	90.378	SLV 6	-3802	0	4.224	12.755	SLV 6	No
Pilastrata 13	25 25	2025	270 90	7563 -7563	-121853 -121853	60.405	90.378	SLV 11 SLV 11	18041 -18041	-58610 -58610	2.522	12.755 12.755	SLV 6	No No
	85	2025	0	27662	-107807	56.538	90.378	SLV 11	26665	-66189	4.645	12.755	SLV 3	No
	85	2025	90	3111	-107807	53.282	90.378	SLV 11	6892	-42757	0.535	12.755	SLV 6	No
	138 138	1600 1600	180 90	22942 6780	-94555 -94555	62.392 59.399	90.378	SLV 11 SLV 11	28837 -12575	-73363 -48094	6.236 1.931	12.755 12.755	SLV 13 SLV 10	No No
	1450	900	180	-5726	0	6.362	90.378	SLV 4	-5726	0	6.362	12.755	SLV 4	No
	1450	900	90	2514	0	2.793	90.378	SLV 10	2514	0	2.793	12.755	SLV 10	No
D:1 14	1450	900	270 180	-2514 -38318	-69926	2.793	90.378	SLV 10	-2514	(1000	2.793 8.752	12.755 12.755	SLV 10	No No
Pilastrata 14	85 85	2025	180	38318	-69926	42.881	90.378	SLV 2 SLV 2	37585 -37585	-61988 -61988	8.752	12.755	SLV 16	No No
	508	1600	180	85520	-38967	66.997	90.378	SLV 15	85520	-38967	42.642	12.755	SLV 15	No
	508	1600	0	-85520	-38967	66.997	90.378	SLV 15	-85520	-38967	42.642	12.755	SLV 15	No
Pilastrata 15	85 85	2025	180 270	17610 -5394	-33421 -32701	20.241	90.378	SLV 15 SLV 13	27486 -7738	-18729 -23281	9.715 1.154	12.755 12.755	SLV 2 SLV 5	No No
	85	2025	90	5394	-32701	16.577	90.378	SLV 13	7738	-23281	1.154	12.755	SLV 5	No
	508	1600	180	39613	-19624	31.639	90.378	SLV 15	39914	-18885	19.733	12.755	SLV 14	No
	508 508	1600 1600	270 90	-5713 5713	-19224 -19224	12.996	90.378	SLV 13 SLV 13	9856 -9856	-14005 -14005	3.18	12.755 12.755	SLV 4 SLV 4	No No
	1228	1200	180	21994	-19224	18.328	90.378	SLV 13	21994	-14005	18.328	12.755	SLV 4 SLV 15	No No
	1228	1200	270	9300	0	7.75	90.378	SLV 7	9300	0	7.75	12.755	SLV 7	No
	1228	1200	90	-9300	0	7.75	90.378	SLV 7	-9300	0	7.75	12.755	SLV 7	No
Pilastrata 16	18 18	1600 1600	90	-22540 104151	-39251 -10933	30.945 68.6	90.378	SLV 8 SLV 15	23492 104151	-8405 -10933	12.289	12.755 12.755	SLV 5 SLV 15	No No
	325	1600	0	65592	-19316	47.473	90.378	SLV 4	61569	-8799	35.829	12.755	SLV 16	No
	508	1600	90	16074	-21651	18.878	90.378	SLV 6	17561	-17248	6.838	12.755	SLV 9	No
	685	1200	0	100152	-10816	88.089	90.378	SLV 15	100152	-10816	79.075	12.755	SLV 15	No
	865 865	1200	270 90	-26038 26038	-10749 -10749	26.635	90.378	SLV 10	-26052 26052	-10162 -10162	17.885 17.885	12.755 12.755	SLV 9 SLV 9	No No
	1045	1200	0	-26868	-3317	23.815	90.378	SLV 13	-26868	-3317	21.051	12.755	SLV 13	No
	1228	1200	90	13261	-2622	12.197	90.378	SLV 10	13261	-2622	10.012	12.755	SLV 10	No
	1330 1330	900	360 90	-7117 12144	0	7.908	90.378	SLV 15 SLV 10	-7117 12144	0	7.908	12.755 12.755	SLV 15 SLV 10	No No
Pilastrata 17	18	1600	90	26015	-60635	43.917	90.378	SLV 9	25710	-44477	7.347	12.755	SLV 6	No
	18	1600	180	103060	-66178	88.332	90.378	SLV 13	-92715	-19439	52.19	12.755	SLV 2	No
	18 325	1600	0	-103060	-66178	88.332	90.378	SLV 13	92715	-19439	52.19	12.755	SLV 2	No
	685	1600 1200	180 180	77162 102397	-28056 -22067	57.784 95.019	90.378	SLV 2 SLV 2	78341 102992	-22595 -19270	42.409 78.172	12.755	SLV 4 SLV 4	No No
	1045	1200	180	98259	-10115	86.205	90.378	SLV 2	98259	-10115	77.776	12.755	SLV 2	No
	1330	900	180	9430	0	10.478	90.378	SLV 15	9430	0	10.478	12.755	SLV 15	No
Pilastrata 17'	1330 8	900 1200	90 180	9841 -35547	-8924	10.934	90.378	SLV 10 SLV 2	9841 -35547	-8924	26.136	12.755	SLV 10	No No
	8	1200	0	35547	-8924	33.573	90.378	SLV 2	35547	-8924	26.136	12.755	SLV 2	No
	85	1200	0	22753	0	18.961	90.378	SLV 2	22753	0	18.961	12.755	SLV 2	No
Pilastrata 18	85 -2	1200 1600	90 180	12161 -45266	-62726	10.134 54.02	90.378	SLV 10 SLV 2	12161 -45266	-62726	10.134	12.755	SLV 10	No No
1114001404 10	-2	1600	0	45266		54.02	90.378		45266			12.755		No
	85	1600	180	-21272	-47930	35.006	90.378		-21272	-47930	5.05	12.755		No
	85 508	1600 1200	180	21272 -79652	-47930 -28888	35.006 79.496	90.378		21272 -79652	-47930 -28888	5.05 55.423	12.755 12.755	SLV 4 SLV 2	No No
	508	1200	0	79651	-28888	79.495	90.378	SLV 2	79651	-28888	55.422	12.755	SLV 2	No
	1228	900	180	29512	0	32.791	90.378		29512	0	32.791	12.755	SLV 15	No
Pilastrata 19	1228	900 1600	0 180	-29512 17689	-34351	32.791 26.145	90.378		-29512 21914	-11203	32.791 10.636	12.755 12.755	SLV 15 SLV 2	No No
1114001404 17	85	1600	180	16054	-25052	20.555	90.378	SLV 13	26527	-9985	13.75	12.755	SLV 2	No
	85	1600	90	9486	-23892	17	90.378		10460	-14966	3.361	12.755	SLV 7	No
	508 508	1200 1200	180 90	52683 11767	-8470 -12140	47.573 16.092	90.378	SLV 2 SLV 11	52683 12048	-8470 -10436	40.515 6.593	12.755 12.755	SLV 2 SLV 7	No No
	868	1200	180	47667	-12140	42.139	90.378		47667	-10436	37.444	12.755		No No
	868	1200	90	9996	-5609	10.988	90.378	SLV 14	9899	-4803	6.487	12.755	SLV 5	No
	1228	1200	180	24761	0	20.634	90.378		24761	0	20.634	12.755		No
Pilastrata 20	1228 -10	1200 1600	90	10574 17441	-33199	8.812 25.423	90.378	SLV 10 SLV 6	10574 27195	-13497	8.812 13.295	12.755	SLV 10 SLV 15	No No
	-10	1600	90	25606	-33199	29.447	90.378		25606	-33199	8.698	12.755	SLV 6	No
	495	1600	90	22308	-19728	21.41	90.378	SLV 2	27384	-9572	14.383	12.755	SLV 16	No
	495	1600	0	19634	-10673	16.052	90.378		19399	-9572 -3639	9.496	12.755		No
	855 855	1200 1200	90	18012 22395	-3638 -6321	16.602 21.482	90.378	SLV 15 SLV 5	18012 22395	-3638 -6321	13.57 16.214	12.755 12.755	SLV 15 SLV 5	No No
	1215	1200	90	16525	0	13.771	90.378	SLV 5	16525	0	13.771	12.755	SLV 5	No
	1215	1200	0	15285	0	12.738	90.378		15285	0	12.738	12.755	SLV 2	No
D21 1 01		1600	180	50013	-36315	44.603	90.378	SLV 13	50013	-36315	21.906	12.755	SLV 13	No
Pilastrata 21	-10 -10				-36315		90.378	SLV 13	-50013	-36315	21.906	12.755	SLV 13	Nο
Pilastrata 21	-10 -10 495	1600	0	-50013 -17330	-36315 -23896	44.603 20.624	90.378 90.378	SLV 13 SLV 5	-50013 16523	-36315 -20665	21.906 5.722	12.755 12.755		No No

INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924

					Compressione						Trazione			Min.st.
Pilastro	Quota	Ag	Angolo Trave	Vnc	Nc	Snc	Snc,lim	Comb. c	Vnt	Nt	Snt	Snt,lim	Comb. t	
	855	1200	180	-22934	-9227	23.339	90.378	SLV 6	-22934	-9227	15.65	12.755	SLV 6	No
	855	1200	0	22934	-9227	23.339	90.378	SLV 6	22934	-9227	15.65	12.755	SLV 6	No
	1215	1200	180	-15200	0	12.666	90.378	SLV 2	-15200	0	12.666	12.755	SLV 2	No
	1215	1200	0	15200	0	12.666	90.378	SLV 2	15200	0	12.666	12.755	SLV 2	No
Pilastrata 22	0	1600	180	-11179	-64229	41.324	90.378	SLV 6	15680	29779	22.82	12.755	SLV 11	No
	325	1600	0	75660	-29525	57.406	90.378	SLV 13	73901	-635	45.99	12.755	SLV 11	No
	495	1600	180	-24328	-20555	22.929	90.378	SLV 5	-20732	-8077	10.677	12.755	SLV 3	No
	495	1600	0	24328	-20555	22.929	90.378	SLV 5	20732	-8077	10.677	12.755	SLV 3	No
	855	1200	180	17736	-5483	17.24	90.378	SLV 2	17736	-5483	12.67	12.755	SLV 2	No
	855	1200	90	18106	-7880	18.725	90.378	SLV 6	18106	-7880	12.158	12.755	SLV 6	No
	1215	1200	180	15861	0	13.218	90.378	SLV 15	15861	0	13.218	12.755	SLV 15	No


Coefficienti relativi alle Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni secondo il D.M. 28/02/2017

TR,C	TR,Rif	PAM	Classe PAM	IS-V	Classe IS-V	Tipo rottura	Segnalazioni
23	949	2.528	D	26.102	E	flessione travi	

Coefficienti \(\lambda\) relativi alle Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni secondo il D.M. 28/02/2017


λ,SLR	λ,SLC	λ,SLV	λ,SLD	λ,SLO	λ,SLID
0.012757	0.012757	0.026035	0.026035	0.043478	0.1

Andamento della curva che individua il PAM (Perdita Annuale Media Attesa)



Classe PAM

INNOVATIONS S.R.L.



INNOVATIONS S.R.L.

Via Yuri Gagarin, 69 (piano primo) – 06073 S. Mariano (PG) P.IVA 03372370548 – REA PG-284516 Tel. +39.075.5178358 – Fax +39.075.5176924