

TABELLA DI ESTIMO VALUTATIVO

| N.   | Voce                           | Sottovoce   | Coef. | Sottovoce   | Coef. | Sottovoce   | Coef.             |
|------|--------------------------------|---|-------|---|-------|---|-------------------|
| 1    | Targa                          |   |       |   |       | Distrutta/Mancante  | 10                |
| 2    | Tipo veicolo                   |   |       |   |       | Roulotte/Veicolo non riciclabile  | 30                |
| 6    | Carrozzeria anteriore          | Danneggiata in modo lieve   | 7     | Molto danneggiato   | 23    | Distrutta/Mancante  | 28                |
| 7    | Carrozzeria posteriore         | Danneggiata in modo lieve   | 7     | Molto danneggiato   | 23    | Distrutta/Mancante  | 28                |
| 8    | Carrozzeria superiore          | Danneggiata in modo lieve   | 7     | Molto danneggiato   | 23    | Distrutta/Mancante  | 28                |
| 9    | Carrozzeria laterale dx        | Danneggiata in modo lieve   | 7     | Molto danneggiato   | 23    | Distrutta/Mancante  | 28                |
| 10   | Carrozzeria laterale sn        | Danneggiata in modo lieve   | 7     | Molto danneggiato   | 23    | Distrutta/Mancante  | 28                |
| 10.1 | Veicolo bruciato               |   |       |   |       | Bruciato  | 30                |
| 11   | Motore                         |   |       |   |       | Distrutto/Mancante/<br>Non funzionante  | 28                |
| 12   | Pneumatici                     |   |       |   |       | Usurati oltre i<br>limiti/Distrutti/Mancanti  | 1x1               |
| 13   | Ruota di scorta                |   |       |   |       | Distrutto/Mancante  | 0,5               |
| 14   | Faro anteriore dx              |   |       |   |       | Distrutto/Mancante  | 2                 |
| 15   | Faro anteriore sn              |   |       |   |       | Distrutto/Mancante  | 2                 |
| 16   | Faro posteriore dx             |   |       |   |       | Distrutto/Mancante  | 2                 |
| 17   | Faro posteriore sn             |   |       |   |       | Distrutto/Mancante  | 2                 |
| 18   | Batteria                       |   |       |   |       | Distrutto/Mancante  | 0,5               |
| 19   | Selleria                       | Danneggiata   | 6     | Molto danneggiata   | 10    | Distrutta/Mancante  | 15                |
| 20   | Documenti di circolazione      | Non disponibilità del certificato d'idoneità tecnica (solo ciclomotori) | 7     | (dati dal n. 20 al n. 20.6 dell'allegato "H")<br>Non rilevabili dagli archivi elettronici DTT e PRA | 30    | (dati dal n. 20 al n. 20.6 dell'allegato "H")<br>Distrutti/Mancanti<br>Comunque non disponibili   | 30                |
| 20.1 | Paese di immatricolazione      |   |       |   |       | Esteri UE   | 4                 |
|      |                                |   |       |   |       | Esteri non UE   | 16                |
| 20.2 | Data di prima immatricolazione |   |       |   |       | Data non disponibile/<br>Veicoli con almeno 7 anni e non compresi nelle riviste specializzate/ Veicoli a due o tre ruote con cilindrata inferiore a cc.125 con almeno 5 anni e non compresi nelle riviste specializzate | 30 <sup>(1)</sup> |

Autovetture/Autocarri

La soglia di coefficiente, raggiunta la quale l'AUTOVEICOLO dovrà essere inviato alla rottamazione, è uguale a **30**.

Motoveicoli/Ciclomotori

La soglia di coefficiente, raggiunta la quale il MOTOVEICOLO/CICLOMOTORE dovrà essere inviato alla rottamazione, è uguale a **28**.<sup>(1)</sup> Nota bene

Esclusi i veicoli di cui all'art. 60 del CdS