



**A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O**

Direzione Servizi al Patrimonio



**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO IN USO AL MINISTERO DELLA DIFESA – ESERCITO NONCHE' IN USO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – CONSIGLIO DI STATO, SITUATI NELLE REGIONI CAMPANIA, LAZIO, UMBRIA E MARCHE.

**Lotto 1 – CAMPANIA: CASERMA “CALO” NAB0303**

## **FASCICOLO DEL BENE CASERMA CALO'**

Direzione Regionale

Campania



**A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O**

Direzione Servizi al Patrimonio

DATI GENERALI				
DENOMINAZIONE IMMOBILE	CODICE SCHEDA	CODICE FABBRICATO	FABBRICATO STRATEGICO	SI
Archivio amministrazione	NAB0303			NO

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	GEOLOCALIZZAZIONE
CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI	Via Col. Lahalle, 55	40°51'48.1"N 14°16'27.8"E

**INDIVIDUAZIONE DEL COMPLESSO E DELL'IMMOBILE SU AEREOFOTOGRAMMETRIA**






AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Servizi al Patrimonio

## INDIVIDUAZIONE DEL COMPLESSO E DELL'IMMOBILE SU PLANIMETRIA GENERALE



DATI IMMOBILE		
N.C.T. foglio 81	Particella 67	-


SUPERFICIE LORDA MQ	VOLUME MC	IMMOBILE CIELO TERRA SI/NO	TECNOLOGIA COSTRUTTIVA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO NECESSARIA	AGIBILITA' SI/NO
255	1530	SI	MISTA	ADEGUAMENTO/ MIGLIORAMENTO	NO



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Servizi al Patrimonio

### ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE







**A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O**

Direzione Servizi al Patrimonio

**ELENCO ALLEGATI:**

**✓ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

