



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Servizi al Patrimonio



**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO IN USO AL MINISTERO DELLA DIFESA – ESERCITO NONCHE' IN USO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – CONSIGLIO DI STATO, SITUATI NELLE REGIONI CAMPANIA, LAZIO, UMBRIA E MARCHE.

**Lotto 1 – CAMPANIA: CASERMA “FERRARI ORSI” CEB0175**

## **FASCICOLO DEL BENE CASERMA FERRARI ORSI**

Direzione Regionale

Campania



**AGENZIA DEL DEMANIO**

Direzione Servizi al Patrimonio

| DATI GENERALI          |               |                   |                       |    |
|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|----|
| DENOMINAZIONE IMMOBILE | CODICE SCHEDA | CODICE FABBRICATO | FABBRICATO STRATEGICO | SI |
| Palazzina n.6          | CEB0175       |                   |                       | NO |

| REGIONE  | PROVINCIA | COMUNE  | INDIRIZZO      | GEOLOCALIZZAZIONE           |
|----------|-----------|---------|----------------|-----------------------------|
| CAMPANIA | CASERTA   | CASERTA | Via Laviano, 1 | 41°4'30.5"N<br>14°20'52.2"E |

#### INDIVIDUAZIONE DEL COMPLESSO E DELL'IMMOBILE SU AEREOFOTOGRAMMETRIA






AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Servizi al Patrimonio

### INDIVIDUAZIONE DEL COMPLESSO E DELL'IMMOBILE SU PLANIMETRIA GENERALE



#### DATI IMMOBILE

| DATI IMMOBILE          |              |                               |                           |  |                     |
|------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|--|---------------------|
| N.C.T. foglio 36       |              | Particella 123                |                           | -  |                     |
| SUPERFICIE LORDA<br>MQ | VOLUME<br>MC | IMMOBILE CIELO<br>TERRA SI/NO | TECNOLOGIA<br>COSTRUTTIVA | TIPOLOGIA DI<br>INTERVENTO<br>NECESSARIA | AGIBILITA'<br>SI/NO |
| 5264                   | 24753        | SI                            | MURATURA<br>PORTANTE      | ADEGUAMENTO                              |                     |









**A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O**

Direzione Servizi al Patrimonio

**ELENCO ALLEGATI:**

**✓ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

