

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA

Realizzazione di opere provvisionali di presidio, intervento di pulitura e sfalcio vegetazione infestante, bonifica da amianto presso il compendio demaniale denominato "Torrione Fodesta – PCD0029" sito a Piacenza in via Sant'Ambrogio - via XXI Aprile n. 86

Relazione fotografica





Copertina in amianto da rimuovere/bonificare





Copertina di parte della cinta muraria in amianto





Copertina di parte della cinta muraria in amianto



Indicazione dell'ubicazione della copertina in amianto di parte della cinta muraria







Trattasi di lesione passante che di fatto taglia in due parti il corpo semicircolare del Torrione. E' manifesto il fenomeno di caduta e distacco di calcinacci. Area sovrastante la scala di ingresso che sarà oggetto di fornitura e posa in opera di rete anticaduta calcinacci.

