



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA,
DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO,
TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN
MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO.

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV)
DEL D. LGS. N. 50/2016.


ALLEGATO D_CRONOPROGRAMMA GENERALE LOTTI

CUP: G54J19000010001

CIG Lotto 4 : 7883412D5F

CRONOGRAMMA LOTTO 4

SETTIMANA	CANTIERI	DATA INIZIO	1° MESE		2° MESE		3° MESE		4° MESE		5° MESE		6° MESE		7° MESE		8° MESE		9° MESE		10° MESE		11° MESE		12° MESE		13° MESE		14° MESE		15° MESE		16° MESE		17° MESE		18° MESE		19° MESE		20° MESE		21° MESE		22° MESE						
			1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a	15a	16a	17a	18a	19a	20a	21a	22a	23a	24a	25a	26a	27a	28a	29a	30a	31a	32a	33a	34a	35a	36a	37a	38a	39a	40a	41a	42a	43a	44a	45a	46a	47a	48a	49a



Legenda
 AVVIATO A RISULTATO DI NULLA OSTA DELLA STAZIONE APPALTANTE
 A RISULTO DEL BUON ESITO DELLA VERIFICA DEGLI FIANCANTI CONSEGNATI PER DATI/NOI VULNERABILITA' E MODELLO
 A RISULTO DEL BUON ESITO DELLA VERIFICA DEL PITE