Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SEGRETARIATO REGIONALE
DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO PER IL LAZIO

COMUNE DI CITTADUCALE (RI)–SCUOLA FORESTALE CARABINIERI
PALAZZINA DEL COMANDO, COSIDDETTO "CORPO AFRICA"

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA

ELABORATO	INDIVIDUAZIONE DEL DEGRADO E DEL DISSESTO	DATA
D4	PROSPETTI E SEZIONI: PROSPETTO SU VIA G. MATTEOTTI SEZIONE–PROSPETTO A–A PROSPETTO SU PARCHEGGIO SEZIONE–PROSPETTO B–B RIPRESE FOTOGRAFICHE	REV.
RAPP. 1:100		

Progettazione:
ARCH. LUIGI CASULA



PROSPETTO SU VIA GIACOMO MATTEOTTI



PROSPETTO SU PARCHEGGIO

SIMBOLOGIA DEGRADO e DISSESTO in prospetto		
Lesione a parete	0–1 x x	LESIONI Orientamento–lunghezza 11 lesioni in cm
Solaio con segni di martellamento		Lesione diffusa



PROSPETTO–SEZIONE A–A



PROSPETTO–SEZIONE B–B