



AGENZIA DEL DEMANIO

U.O. Servizi Tecnici

## RELAZIONE FOTOGRAFICA

Di seguito la documentazione fotografica dello stato di fatto degli esterni e degli spazi interni:



*Vista frontale prospetto principale da via Al Bassone*



*Vista laterale del prospetto principale internamente al compendio da via Al Bassone*




*Vista frontale del prospetto principale internamente al compendio da via Al Bassone*



*Vista frontale del prospetto principale internamente al compendio da via Al Bassone*



*Vista frontale del prospetto principale internamente al compendio da via Al Bassone*



*Vista del prospetto laterale*




*Vista del prospetto posteriore*



*Vista interna dell'aula principale*




*Vista interna dell'aula principale*




*Vista interna di alcuni vani attigui all'aula principale*



*Vista interna dell'aula principale*



*Vista interna dell'aula principale*



*Vista interna dell'aula principale*