



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

ALLEGATO A

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO SITUATI NELLE REGIONI ABRUZZO E MOLISE STATO – ANNUALITÀ 2019/A. Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

FASCICOLI DEI BENI – LOTTO 3



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

FASCICOLO DELL'IMMOBILE

Direzione Regionale Abruzzo Molise

FABBRICATO SEDE DEL COMMISSARIATO P.S.

VIA GIULIO CESARE 44 (CHB0759)



DATI GENERALI

DENOMINAZIONE	CODICE BENE	CODICE FABBRICATO
FABBRICATO SEDE DEL COMMISSARIATO P.S. VASTO VIA GIULIO CESARE 44	CHB0759	Codice Complesso: CH0616 Codice fabbricato: CH0616001, CH0616002, CH0161003



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

Allegato b) – Documentazione fotografica





A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio





AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Servizi al Patrimonio

Allegato c) - Planimetrie

