

**CRONOPROGRAMMA Lotto 1**

SETTIMANE	1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE				5° MESE				6° MESE				7° MESE				8° MESE				
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°	29°	30°	31°	32°	
<b>PNB0014 - PALAZZINA N.1 UFFICI</b>																																	
RILIEVO																																	
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																	
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																	
DIAGNOSI ENERGETICA																																	
VULNERABILITA'																																	
MODELLAZIONE BIM																																	
CONSEGNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																	
<b>PNB0014 - PALAZZINA N.2 UFFICI</b>																																	
RILIEVO																																	
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																	
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																	
DIAGNOSI ENERGETICA																																	
VULNERABILITA'																																	
MODELLAZIONE BIM																																	
CONSEGNA				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16															
<b>PALAZZINA N.33 CUCINA+REFETTORIO</b>																																	
RILIEVO																																	
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																	
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																	
DIAGNOSI ENERGETICA																																	
VULNERABILITA'																																	
MODELLAZIONE BIM																																	
CONSEGNA				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16															
<b>UDB0665 - PALAZZINA N.1 COMANDO</b>																																	
RILIEVO																																	
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																	
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																	
DIAGNOSI ENERGETICA																																	
VULNERABILITA'																																	
MODELLAZIONE BIM																																	
CONSEGNA				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16															
<b>UDB0665 - PALAZZINA N.3 CAMERATE</b>																																	
RILIEVO																																	
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																	
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																	
DIAGNOSI ENERGETICA																																	
VULNERABILITA'																																	
MODELLAZIONE BIM																																	
CONSEGNA				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
<b>UDB0665 - PALAZZINA N.4 CAMERATE</b>																																	
RILIEVO																																	
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																	
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																	
DIAGNOSI ENERGETICA																																	
VULNERABILITA'																																	
MODELLAZIONE BIM																																	
CONSEGNA				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
<b>PNL0001 - PALAZZINA N.4a CUCINA+REFETTORIO+ALLOGGI</b>																																	
RILIEVO																																	
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																	
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																	
DIAGNOSI ENERGETICA																																	
VULNERABILITA'																																	
MODELLAZIONE BIM																																	
CONSEGNA				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16															
<b>PNL0001 - PALAZZINA N.4b CUCINA+REFETTORIO+ALLOGGI</b>																																	
RILIEVO																																	
INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI																																	
RACCOLTA DOCUMENTAZIONE																																	
DIAGNOSI ENERGETICA																																	
VULNERABILITA'																																	
MODELLAZIONE BIM																																	
CONSEGNA				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16															