

Provincia	Scheda	COMUNE	Via	Descrizione Intervento
MI	MIB0790	Milano	VIALE MURILLO 18	Collaudo impianti rilascio dichiarazioni conformità DM 37/08 rimozione e fornitura vetro parapetto
MI	MIB0250	Milano	VIA POMPEO LITTA,8	costruzione di tramezzo e apertura porta
BG	BGB0597	Gandino	via Giovanni XXIII	Gandino rifacimento tetto e messa in sicurezza
BS	BSD0032	Gargnano	via Libertà 76	Chiusura accessi e sistemazione copertura nel fabbricato fronte strada
VA	VAB0172	Lavena Ponte Tresa	via Marconi 63	Ex Caserma Gdf "MOI" - Messa in sicurezza di primo livello serbatoio interrato
VA	VAD0016	Luino	via Agguggiari 52	Ex Ferrovia Bettole di Varese - Demolizione piccola tettoia posticcia + bonifica vegetativa
VA	VAD0023	Cremonaga	via Dogana 2	Rifacimento Solaio di copertura in legno
PV	PVB0449	Brallo di Pregola	Loc. Pregola	Messa in sicurezza copertura magazzino per rischio caduta su area liberamente accessibile dalla strada
PV	PVB0444	Spessa	Via dei Salici	Bonifica da materiale di risulta edile e interdizione accesso

MN	MNB0726	Suzzara	VIA STRADA DELLA CISA, 51	EX CASELLO IDRAULICO - Demolizione
MN	MND0035	Marcaria	VICOLO CORRADO n. 6	Demolizione e/o messa in sicurezza
MN	MNB0757	Sermide e Felonica	LOC QUATRELLE VIA ARGINE PO EST 1	EX CASELLO IDRAULICO Intervento sulla copertura. La copertura degli edifici di cui alle particelle 27 e 28 foglio 28 è crollata
CR	CRD0016	Pizzighettone	Via Lungo Adda 2	Rimozione manufatto abusivo retrostante Chalet la conchiglia e conferimento in discarica dei rifiuti posti all'interno di alcuni edifici.
CR	CRD0017/parte	Cumignano sul naviglio	VIA ROMA NN. 18 E 20	OPIFICIO ED EX MULINO CENTENARIO Rifacimento Scala e sostituzione porta per accesso a seguito alzamento manto stradale.
CR	CRB0427	Cremona	CORSO MAZZINI 6	Riparazione pompa di aspirazione posizionata sotto al montacarichi. Sostituzione di infisso in alluminio.
CR	CRB0426	Casal Buttano ed Uniti	VIA BELLINI 11	Sostituzione copertura in cemento amianto
CO	COB0345	Bulgarograsso	VIA MONTECHIARO 21	Appartamenti in villetta bifamiliare: ricostruzione tramezzo demolito e rimozione s.i. piano seminterrato.
CR	CRB0430	Crotta d'Adda	VIA ROMA 40/42	Intervento edilizio per ripristino stato licenziato e rifacimento muretto esterno

CR	CRD0024	Cremona	CORSO GARIBALDI	FABBRICATO EX CASA PARROCCHIALE - Pulizia Guano e materiale in cantina
PV	PVB0386	Montalto Pavese	LOCALITA' CA' DI MALTA	Messa in sicurezza capannone.
MI	Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Idrico	Milano		Demolizione Cascina Lambro
MI	MIB0885	Milano	via Savona n. 142	Capannone apertura di un vano porta e chiusura di due vani porta, fornitura e collocazione di porta come elaboratii tecnici in sanatoria. Rimozione sfabbricidi edilizi.
MI	MIB0922- 923	Milano	via Niccolini n 30	Demolizione tramezzi interni come da pratica edilizia e rifacimento tramezzo divisorio cantine.
MI	MIB0966	Corsico	Via Garibaldi n 2	Demolizione tramezzi bagno (h 1,5 m) con rimozione sanitari e scaldabagno.
MI	MIB0752	Milano	Piazza sant'Agostino n. 7	Da murare finestra.
MI	MIB0794	Milano	Via Padova n. 138	Demolizione tramezzi bagno e rimozione sanitari.