ANAGRAFICA E L	LOCALIZZAZIONE	CONSISTENZE TOTALI STATO DI FATTO						
Denominazione	Faro di Riposto	Superficie territoriale (mq)	450					
Indirizzo	Via Duca degli Abruzzi 2	Superficie utile lorda (mq)	120					
Città (Provincia), Regione	Riposto (CT)	Superficie coperta (mq)	107					
Ambito	Marittimo	Volume fuori terra (mc)	594					
Posizione dal centro urbano di riferimento	Semicentrale	GRADO DI FRUIBILITA'						
Coordinate GPS (Lat., Long.)	37°43'40.69"N 15°12'30.78"E	Accessibilità pedonale	Ottima					
Datazione dell'immobile	1911	Accessibilità carrabile	Ottima					
		Visitabilità						
INQUADRAMEN	TO CATASTALE	CONFORMITA' URBANISTICA	RIFERIMENTI VINCOLI					
CATASTO TERRENI: Sezione, Fogli, Particelle	CATASTO FABBRICATI: Sezione, Fogli, Particelle, Subalterni	Conformità con gli usi turistico-ricettivi-culturali	Storico-artistici, paesaggistici, idrogeologici					
Foglio 2, p.lle 1518	Foglio 2, p.lle 1518sub.1-2	Conforme	Immobile dichiarato di interesse storixo artistico ex L. 1089/39 con D.A. N. 6665 del 22/06/1999					
STATO CONSERVATIVO*								
fabbricato	Sufficiente							

## nota \*

- mediocre: edifici con problemi di dissesto statico-strutturale localizzati o di lieve entità
- sufficiente (i): edifici che non presentino almeno problemi di dissesto statico-strutturale
- buono (ii): edifici di cui al punto precedente (i) non aventi particolari problemi di degrado delle superfici
- ottimo: edifici di cu ai punti precedenti (i), (ii) con una classificazione energetica pari o inferiore alla categoria "D" (D.Lgs 192/05, D.Lgs. 31/06)

CORPI DI FABBRICA															
	CARATTERISTICHE GENERALI				STRUTTURE		TIPOLOGIA	COLLEGAMENTI							
TIPOLOGIA			VERTICALI					ORIZZONTALI							
ARCHITETTONICA DEL COMPLESSO	Corpi di fabbrica	N°corpi di fabbrica		N° piani int./semint.	Altezza max alla gronda (ml)	Elementi stilistici di rilievo	Tipologia strutture portanti	Verticali	Orizzontali	DELLE COPERTURE		Distanza max tra corpi scala (ml)	Adattabilità per l'uso Pubblico	Percorribilità	Adattabilità per l'uso Pubblico
Faro-Torre	torre faro	1	2	0	N.D.	Si	Continua	Muratura portante	Altro	Piana	Scale		No	Totale	Si

SISTEMA IMPIANTISTICO								
		UTENZE E CONTRATTI	STATO MANUTENTIVO	CONFORMITA'	NOTE			
	Acqua corrente		Impianto non funzionante	Da verificare				
	Acque reflue	No	Impianto non funzionante	Da verificare				
	Fogne		Da verificare	Da verificare				
RETE ELETTRICA		No	Impianto non funzionante	Da verificare				
RETE GAS		No	Impianto non funzionante	No				
RETE TELEFONICA		No	Impianto non funzionante	No				
CLIMATIZZAZIONE			Impianto non funzionante	No				
SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE Gronde, pluviali, scarichi			Impianto non funzionante	Si				
RISALITA MECCANICA Ascensori e/o montacarichi			Impianto non funzionante	Si				
PROTEZIONE - SICUREZZA	Sistema di protezione dalle scariche elettriche atmosferiche		Impianto non funzionante	No				
	Antincendio		Impianto non funzionante	No				
ALTRO	Specificare, qualora presente							