

Ubicazione sondaggi			
Sondaggio	E (m)	N (m)	Quote (m s.l.m.)
AD1	470930,64	503212,11	154,1
AD2	470924,09	503209,60	154,1
AD3	470947,21	503206,43	154,1
AD4	470936,73	503206,30	154,1
AD5	471024,67	503206,12	153,4
AD6	471007,01	503207,41	153,4
AD7	471001,35	503206,62	153,4
AD8	471018,71	503207,62	153,3
AD9	470985,22	503205,24	152,9
AD10	471011,43	503203,64	152,9
AD11	471003,31	503201,50	152,9
AD12	471044,64	503202,28	152,9
AD13	470901,08	503196,12	152,9
AD14	470986,03	503196,60	152,9
AD15	470872,93	503194,09	152,9
AD16	470846,67	503194,65	152,9
AD17	470835,41	503194,38	152,9
AD18	470820,43	503193,13	152,9
AD19	470812,43	503194,10	152,9
AD20	470840,44	503196,88	152,9
AD21	470859,45	503196,72	152,9
AD22	470871,33	503198,17	152,9
AD23	470884,42	503194,58	152,9



- Legenda**
- Edifici in cui non sono state riscontrate problematiche sotto il profilo ambientale
  - Indagine pregressa
  - Punto di indagine proposto
  - Piezometro
  - Area di indagine
  - Tubazione interrata
  - Fascio di tubazioni interrate
  - Possibile tubazione interrata
  - Serbatoio interrato
  - Soletta in cemento armato o rete
  - Area anomala, possibile struttura interrata
  - Vasca interrata
  - Traccia di scavo, probabile presenza di tubazioni e/o strutture interrate
  - Possibili binari interrate



**Tecnitalingegneria**  
Via Pastorelli, 4E  
20143 Milano

**Caserma "G. Cavalli"**  
Viale F. Ferrucci, 4 - Novara

**ELABORATO 5.b**

**TITOLO**  
Piano di Indagine Ambientale (Integrazione)

**OGGETTO**  
Ubicazione dei punti di indagine

**DATA**  
Luglio 2019

**SCALA**  
1:500