



AGENZIA DEL DEMANIO

DIREZIONE REGIONALE SICILIA



OGGETTO

APPROFONDIMENTI TECNICI-AMMINISTRATIVI
PER LA VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ
DELL'OPERAZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA
PER LA CASERMA MASOTTO DI MESSINA,
ALLIBRATA ALLA SCHEDA PATRIMONIALE MEB0214



R5

REPORT FOTOGRAFICO

IL TECNICO INCARICATO

ing. Domenico Massaro Cenere

via della Libertà, 34_90141 Palermo

tel. +39 091 730 86 25

e-mail d.massarocenere@gmail.com

pec domenico.massarocenere@ingpec.eu

IL COMMITTENTE

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia

Piazza Marina - Salita Intendenza 2, 90133_Palermo

tel. +39 091 7495411 faxmail +39 06 50516067

e-mail dre.Sicilia@agenziademanio.it

pec dre_Sicilia@pce.agenziademanio.it

Palermo, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Data: 29.11.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Cancellata di Ingresso

Apprezzabile la manifattura di questo cancello scorrevole le cui geometrie sono del tutto simili a quelle della recinzione e delle grate poste a protezione delle finestre degli edifici



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Guardiola posta all'ingresso

Appena varcato uno dei cancelli di ingresso sulla sinistra si può osservare la palazzina N.1 e la guardiola d'ingresso, sullo sfondo si erige la Palazzina n.2, unico edificio a due elvazioni di tutto il complesso immobiliare



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Piazzale esterno tra le Palazzine B e D

L'immagine fotografica è stata scattata tra nello spazio tra le palazzine n.1 e n.2, sullo sfondo di nota la cabina elettrica limitrofa alla Palazzina C. La vegetazione spontanea sta invadendo ogni angolo.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina N.1

L'immagine mostra uno dei prospetti della palazzina N.1 (a sinistra) mentre sullo sfondo si intravedono i prospetti laterali della Palazzina G e D. Alcuni elementi decorativi coevi all'epoca di realizzazione sono ancora visibili sul prospetto esterno, in particolare la pensilina in ghisa e vetro posta a protezione dei non dei varchi di accesso.

APPROFONDIMENTI TECNICI-AMMINISTRATIVI PER LA VALUTAZIONE
DELLA FATTIBILITÀ DELL'OPERAZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA
PER LA CASERMA MASOTTO DI MESSINA, ALLIBRATA ALLA SCHEDA PATRIMONIALE MEB0214

COMMITTENTE
Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Sicilia



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina N.1
Uno degli ambienti interni dell'edificio, adibito ad aula didattica.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina N.1
L'immagine mostra i servizi igienici, anch'essi in totale stato di abbandono con alcuni sanitari divelti a causa delle vandalizzazioni.



Data: 29.11.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina N.1

Le pensiline in metallo e vetro poste a protezione di due ingressi su uno dei prospetti principali



Data: 29.11.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina N.1

Una delle grate in metallo poste a protezione delle finestre



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina B
Prospetto laterale e piccola porzione del prospetto principale della Palazzina D.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina G
Vista parziale della Palazzina G, edificio posto al confine con la Caserma Nervesa limitrofo ad uno degli accessi sulla via Comunale Bisconte.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzine B e G

Piazzale esterno tra le due palazzine attraverso il quale si può accedere esclusivamente alla Palazzina G



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzine B e G

Spazio estero tra le palazzine B e G. Anche qui la vegetazione spontanea la fa da padrone.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina G

Vista interna di uno degli ambienti ricavati all'interno della Palazzina G. La foto in particolare mostra la struttura di sostegno di un controsoffitto ormai dismesso e la sovrastante copertura lignea sostenuta da capriate in acciaio. Prima della dismissione questo spazio era utilizzato come aula didattica.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina G

Copertura lignea sostenuta da una capriata in legno con tiranti in acciaio di uno degli ambienti della Palazzina G



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina G

Magazzino ricavato all'interno della Palazzina G, la copertura realizzata con capriate in ferro, arcarecci e tavolato in legno appare ben conservata.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina G

Magazzino ricavato all'interno della Palazzina G, rimane ancora qualche traccia del controsoffitto sostenuto dalle capriate in ferro.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina G

Vista interna di uno dei magazzini ricavati all'interno della Palazzina G, posto all'estremità opposta rispetto al cancello di ingresso.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Piazzale Esterno

Questo spiazzo asfaltato che sembra un parcheggio, anche se invaso dalla vegetazione spontanea, un tempo era adibito ad orto come si evince dalle planimetrie storiche tratte dagli uffici del Genio Militare.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina 6

Prospetto laterale della palazzina n.6, limitrofa alla Palazzina G e al piazzale che una volta ospitava l'orto della Caserma.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina 6 e B

La foto mostra i pilastri di uno dei vecchi accessi alla caserma, sulla destra una porzione della Palazzina B, mentre sulla sinistra si intravede la Palazzina n.6



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina 6
Vista del retro prospetto della Palazzina 6 che si affaccia sul piazzale adibito un tempo ad orto. Sullo sfondo si intravede la vecchia cabina elettrica.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzine 6-C-D
Spazio esterno tra le palazzine 6, C e D, invaso dalla vegetazione spontanea che rende difficoltosa qualsiasi tipo di ispezione.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina B

Vista esterna del prospetto laterale della Palazzina B. Si apprezzano le grate poste a protezione delle finestre in stile liberty, similare a quello delle pensiline poste a protezione degli accessi nelle Palazzine N.1 e N.2



Data: 29.11.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina B

Finestra su prospetto lato padiglione G, protetta da una grata in metallico dal disegno similare alla cancellata



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina 6

L'immagine mostra una porzione del prospetto esterno della Palazzina 6, in fondo si scorge la Palazzina G, mentre sulla sinistra una piccola porzione della Palazzina B



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina D

Vista Esterna del prospetto antistante la Palazzina D e di una porzione di uno dei prospetti laterali.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina B

Vista interna di uno dei magazzini della Palazzina B la cui copertura è realizzata con capriate lignee e tiranti n ferro, mentre la struttura è realizzata in mattoni pieni e pilastri in c.a.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina B

Vista interna di uno dei magazzini ricavati all'interno della Palazzina B, apprezzabili e capriate lignee ben conservate.



Data: 29.11.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina G

Pilone in metallo che fungeva probabilmente da sostegno alla recinzione, si apprezzano i motivi geometrici in stile



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Varco Interno

Piloni posti a sostegno di uno dei varchi interni che forse un tempo rappresentavano l'accesso della Caserma



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno

Palazzina B

Particolare del punto di collegamento tra il puntone e il tirante della capriata lignea e del relativo punto di appoggio.



Localizzazione



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno

Palazzina B

Copertura lignea con capriate in legno, tiranti in acciaio, arcarecci in legno e tavolato



Localizzazione



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Piazzale Esterno

Vista del piazzale esterno tra le Palazzine B-D-C, sullo sfondo si può osservare la vecchia cabina elettrica.



Data: 29.11.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina 2

Prospetto principale della Palazzina n.2, osservando l'immagine si può notare che tutti i vani delle porte e delle finestre sono privi di infissi



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina D

Vista interna di uno degli ambienti ricavati all'interno della Palazzina D. Anche in questo caso la copertura è in legno e la struttura realizzata in muratura portante con ringrossi puntuali.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina 6

Vista esterna della Palazzina N.6, probabilmente adibita ad Officina, considerata l'ampiezza dei portoni di apertura e la presenza di un ponte fisso in cemento per la riparazione dei mezzi



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina D

Vista esterna della Palazzina D, sullo sfondo si erige la Palazzina n.2, unico edificio a due elevazioni fuori terra



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina C

Vista esterna della Palazzina C, prospetto laterale limitrofo alla cabina elettrica dismessa.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina C
Cabina elettrica dismessa posta tra la palazzina 6 e la palazzina C



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Piazzale Esterno
Vista dello spazio esterno antistante la Palazzina n.6, sulla destra uno scorcio della Palazzina B e in fondo uno dei portoni della Palazzina G



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina C

Copertura a sue falde con capraita in legno e tirante in acciaio, arcarecci e tavolato in legno. Anche questa ben conservata ed apparentemente integra.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina C

Copertura ad una falda con travi e puntoni in legno e catene di acciaio che sostengono la muratura.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina C
Vista di uno degli ambienti interni della Palazzina C, in evidente stato di degrado



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina C
Vista di uno degli ambienti interni della Palazzina C, in evidente stato di degrado



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina C

Copertura lignea ammalorata e parzialmente compromessa. Lo spazio interno è protetto dalla caduta di calcinacci e tavolato attraverso una rete metallica.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina C

Ambiente interno in evidente stato di degrado



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina C
Ambiente interno con copertura piana realizzata con travi in C.A.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina C
Ambiente interno con copertura lignea ad una falda e struttura in muratura portante



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno

Piazzale Esterno

Spazio Esterno tra le Palazzine D ed E, nella foto si intravede un silo probabilmente utilizzato per la falegnameria presente un tempo all'interno della Caserma



Localizzazione



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno

Palazzina C

Vista Esterna della Palazzina Ce spazio antistante nella zona della Palazzina E



Localizzazione



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Piazzale Esterno

Vista dello spazio esterno tra la Palazzina E (a destra), la Palazzina E1 (a sinistra) e la palazzina 3 (in fondo)



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina E1

Prospetto laterale della Palazzina E1 e spazio antistante la Palazzina E, dall'esterno le coperture appaiono nella maggior parte dei casi ben conservate



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Piazzale Esterno

Spazio esterno tra la Palazzina E1 (la prima sulla sinistra), la palazzina D (a seguire sulla sinistra), la palazzina B (in fondo a sinistra), la Palazzina C (la prima sulla destra), la palazzina 6 e la Palazzina G (ultima sullo sfondo)



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina C

Spazio retrostante la Palazzina C completamente invaso dalla vegetazione spontanea.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina C
Spazio interno della Palazzina C, probabilmente adibito nell'ultimo periodo a spazio ricreativo/Bar



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina C
Spazio interno della Palazzina C, probabilmente adibito nell'ultimo periodo a spazio ricreativo/Bar



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina C
Servizi Igienici limitrofi all'area ricreativa completamente vandalizzati.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina C
Un'altra immagine dei servizi igienici limitrofi all'area ricreativa



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina C

Un'altra immagine dei servizi igienici limitrofi all'area ricreativa, in evidente stato di degrado e abbandono.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina C

Uno degli ambienti interni, sempre nella zona ricreativa, sullo sfondo si può osservare un bancone bar divelto e rovesciato sul pavimento.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno

Palazzina E1
Uno degli ingressi posto sul lato corto dell'edificio, antistanti la palazzina C



Localizzazione



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno

Palazzina E1
Vista del retrospetto della Palazzina E1 in cui si nota l'appendice con accesso esclusivo dall'esterno e copertura piana, nell'area limitrofa al muro di sostegno interno alla caserma



Localizzazione



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina C

Piccolo locale tecnico limitrofo alla Palazzina C e posto a confine con il muro di sostegno in pietra e mattoni che suddivide idealmente la caserma in due lotti posti su quote planoaltimetriche diverse.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Viale/Piazzale Esterno

Vista del piazzale che si sviluppa parallelamente alla Palazzina C e trasversalmente alle palazzine E1, E, D, C. Sullo sfondo si intravede uno scorcio della Palazzina G.



Data: 29.11.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina E

Vista del prospetto antistante il padiglione E, si scorge oltre la copertura una parte del silos che un tempo serviva la falegnameria



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina E1

Vista di uno degli ambienti ricavati all'interno della Palazzina E1, adibito probabilmente ad aula conferenze. La copertura lignea con capriate e tiranti in acciaio appare ben conservata.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina E1

Vista di uno degli ambienti ricavati all'interno della Palazzina E1, adibito probabilmente un tempo a spazio di lavoro



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina E1

Un'altra immagine dell'ambiente ricavato all'interno della Palazzina E1, adibito probabilmente un tempo a spazio di lavoro



Data: 29.11.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina E
Vista di uno degli ambienti ricavati all'interno della Palazzina E



Data: 29.11.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina E
Servizio Igienico limitrofo allo spazio rappresentato nell'immagine soprastante



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno

Palazzina E1

Vista di uno degli ambienti ricavati all'interno della Palazzina E1, adibito probabilmente un tempo a spazio a lavoro



Localizzazione



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno

Palazzina E1

Vista di uno degli ambienti ricavati all'interno della Palazzina E1, adibito probabilmente un tempo a spazio a lavoro



Localizzazione



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina 3

Vista esterna di una porzione della Palazzina 3, adibita un tempo a laboratorio chimico.



Data: 29.11.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina 3

Vista esterna dello spazio tra la Palazzina 3 ed il muro di sostegno



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno

Magazzino 1

Prospetto laterale e piazzale antistante il magazzino 1 e 2, totalmente invaso dalla vegetazione spontanea



Localizzazione



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno

Magazzino 3

Prospetto laterale e piazzale antistante i magazzini 2 e 3, anche questo fabbricato è invaso da vegetazione



Localizzazione



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno

Magazzino 2

Vista esterna parziale del Magazzino 2, anche in questo caso si possono apprezzare le grate poste a protezione delle finestre



Localizzazione



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno

Spazio Esterno

Vista della recinzione esterna lungo il confine posto più a nord in un'area in cui un tempo erano presenti edifici demoliti nel 2003.



Localizzazione



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Magazzino 4

Vista esterna parziale del Magazzino 4 invaso in buona parte da vegetazione spontanea



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Piazzale Esterno

Vista dello spiazzo antistante la Palazzina M e il Magazzino 4, posto a confine con la zona più a monte della caserma.



Data: 29.11.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Magazzino 1

Vista del Magazzino 1 e del muro di sostegno ad esso limitrofo dal viale antistante la Palazzina E1 e la Palazzina 3



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Viale Esterno

Vista della strada di collegamento tra le zone della caserma poste a quote planaltimetriche diverse, sulla destra si può osservare la copertura della Palazzina E1, mentre sulla sinistra la Palazzina 3 e a seguire la Palazzina 2



Data: 29.11.2017

Punto di Osservazione: Interno

Magazzino 1

Vista interno di questo locale che un tempo ospitava i Fucinatori, possono notarsi alle pareti le bracerie



Localizzazione



Data: 29.11.2017

Punto di Osservazione: Esterno

Magazzino 1

Grata in metallo posta a protezione di una delle finestre



Localizzazione



Data: 29.11.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina N

L'edificio più a monte della caserma e praticamente inaccessibile a causa della presenza di vegetazione infestante



Data: 29.11.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Magazzino 4

Vista di una delle grate metalliche poste a protezione delle finestre del Magazzino 4, in questo caso la geometria è più spartana e povera di motivi decorativi



Data: 29.11.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina M

Vista del prospetto principale della Palazzina M e del piazzale ad essa antistante



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina M

Vista Interna di questo padiglione che è uno fra quelli conservati meglio, le coperture probabilmente sono state oggetto di ristrutturazione, così come i pavimenti e le pareti. Anche gli infissi hanno un grado di conservazione buono.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Spazio Esterno

Area antistante la palazzina M, sulla destra uno scorcio della stessa palazzina e sulla sinistra il muro di sostegno posto sul confine Nord-Ovest che è stato interessato da un intervento di ricostruzione qualche anno addietro



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Magazzino 4

Vista del prospetto laterale del Magazzino 4 e dello spazio ad esso antistante



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Magazzino 2

Vista esterna di uno dei magazzini situati nella zona a monte, si possono apprezzare le grate a protezione delle finestre, ma la vegetazione invade ogni angolo.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Magazzino 2

Vista interna di uno degli ambienti interni, dove sono presenti scaffalature in legno probabilmente coeve all'epoca di realizzazione



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Magazzino 1

Particolare dell'insegna dipinta che indicava la tipologia di attività svolta all'interno dei locali, posta al di sopra d uno dei portoni di accesso



Data: 29.11.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Magazzino 4

Particolare di uno dei portoni di accesso, si osserva la piccola insegna in legno che indica la funzione svolta dal locale "Magazzino Buffetterie"



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Piazzale Esterno
Spazio esterno tra il muro di sostegno e la palazzina E1



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina 3
Piccola costruzione tra i due copri di fabbrica principali che costituiscono la Palazzina 3



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina 2

Vista esterna che mostra il prospetto principale antistante il piazzale fra le palazzine E e D. L'edificio al piano terra ospitava in parte alloggi ed in parte uffici, mentre al piano primo soltanto uffici.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Piazzale Esterno

Spazio esterno tra le Palazzine E ed E1, sullo sfondo una parte della palazzina C



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina 3

Uno scorcio esterno della Palazzina 3 che un tempo ospitava laboratori chimici, suddivisa in due diversi corpi di fabbrica intervallati da una piccola costruzione di altezza inferiore.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina E

Vista interna di un degli ambienti ricavati all'interno della Palazzina E che un tempo ospitava la falegnameria, si può apprezzare la copertura realizzata con capriate lignee, tiranti in acciaio, arcarecci e tavolato in legno



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno

Palazzina D

Prospetto laterale e spiazzo antistante la Palazzina E, dietro la vegetazione si intravede il silo a servizio della vecchia falegnameria



Localizzazione



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno

Piazzale Esterno

Vista dello spazio esterno tra le Palazzine denominate E e D, al centro si erige il vecchio silo a servizio della falegnameria che un tempo era ospitata nella Palazzina E



Localizzazione



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina 2
Prospetto Laterale in cui si nota la sequenza delle finestre e le relative decorazioni, ancora discretamente conservate.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina 2
Una delle finestre del piano terra con le relative decorazioni



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina 2

Scorcio esterno dell'edificio a due piani che ospitava uffici e alloggi, si apprezzano le decorazioni delle aperture e la pensilina in ferro e vetro posta a protezione dell'ingresso.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina 2

Particolare della pensilina in stile Liberty posta a protezione di uno degli accessi della Palazzina 2 posti al piano terra.



Data: 29.11.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina 2
Particolare della ringhiera posta a protezione del vano scala interno



Data: 29.11.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina 2
Ringhiera metallica con portabandiera incorporato, posta a protezione dell'unico balcone del primo piano a servizio di quello che un tempo era l'ufficio del Comandante



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina 2
Il vano scala visto dal piano superiore, nell'immagine si può apprezzare la bellezza della ringhiera in ferro battuto



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina 2
Il vano scala visto dal piano superiore, nell'immagine si apprezza lo sviluppo geometrico della scala a pianta quadrata e la ringhiera in stile.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno

Tettoia Metallica
Copertura metallica posta tra la recinzione e la Palazzina



Localizzazione



Data: 29.11.2017

Punto di Osservazione: Esterno

Pavimentazione
Pavimentazione in Basole nell'area tra la Palazzina 1, la Palazzina B e la Palazzina G



Localizzazione



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina 2

Il corridoio del primo piano che si sviluppa per l'intera lunghezza del fabbricato (oltre 33 mt), su cui si aprono le porte di tutti gli uffici.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina D

Uno degli ambienti ricavati all'interno della Palazzina D con accesso diretto dall'esterno.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Interno



Localizzazione

Palazzina B

Uno degli ambienti ricavati all'interno della Palazzina D con accesso diretto dall'esterno, adibito a Palestra



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Viale/Piazzale Esterno

L'immagine è stata scattata dall'interno del primo piano della Palazzina 1 e mostra in sequenza sulla sinistra uno scorcio delle Palazzine E, E1 e dei Magazzini 1, 2, 3 e 4, nonché la strada di collegamento circondata dai muri di sostegno.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina D

Vista dall'alto che mostra una delle due falde di copertura ed il prospetto laterale antistante la Palazzina 2



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Palazzina E

Vista dall'alto della Palazzina E che un tempo ospitava una falegnameria come testimonia il Silo all'esterno.



Data: 04.10.2017

Punto di Osservazione: Esterno



Localizzazione

Piazzale Esterno

L'immagine è stata scattata attraverso una delle finestre degli ambienti posti al primo piano della Palazzina n.2 e mostra lo spazio esterno tra le Palazzine B e D