



**A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O**

Direzione Servizi al Patrimonio



**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO IN USO AL MINISTERO DELLA DIFESA – ESERCITO NONCHE' IN USO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – CONSIGLIO DI STATO, SITUATI NELLE REGIONI CAMPANIA, LAZIO, UMBRIA E MARCHE.

**Lotto 1 – CAMPANIA: CASERMA “CALO” NAB0303**

## **FASCICOLO DEL BENE CASERMA CALO'**

Direzione Regionale

Campania



**AGENZIA DEL DEMANIO**

Direzione Servizi al Patrimonio

DATI GENERALI				
DENOMINAZIONE IMMOBILE	CODICE SCHEDA	CODICE FABBRICATO	FABBRICATO STRATEGICO	SI
Archivio gestione del denaro	NAB0303			NO

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	GEOLOCALIZZAZIONE
CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI	Via Col. Lahalle, 55	40°51'48.1"N 14°16'27.8"E

#### INDIVIDUAZIONE DEL COMPLESSO E DELL'IMMOBILE SU AEREOFOTOGRAMMETRIA






AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Servizi al Patrimonio

## INDIVIDUAZIONE DEL COMPLESSO E DELL'IMMOBILE SU PLANIMETRIA GENERALE




DATI IMMOBILE					
N.C.T. foglio 81		Particella 69		-	
SUPERFICIE LORDA MQ	VOLUME MC	IMMOBILE CIELO TERRA SI/NO	TECNOLOGIA COSTRUTTIVA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO NECESSARIA	AGIBILITA' SI/NO
530	2600	SI	CEMENTO ARMATO	ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO	



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

## PLANIMETRIE DELLO STATO DI FATTO






AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Servizi al Patrimonio

### ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE







**A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O**

Direzione Servizi al Patrimonio

**ELENCO ALLEGATI:**

✓ **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**





AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Servizi al Patrimonio

