



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Campania

NAB0498 - Edificio "C" compreso nel compendio demaniale denominato NAB0498 "Ex Caserma Muricchio".

Servizio di verifica della vulnerabilità sismica, rilievo e caratterizzazione delle prestazioni termigrometriche, rilievo geometrico, architettonico, strutturale, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, relativo all'intervento di restauro e risanamento conservativo dell'edificio "C" del compendio demaniale denominato NAB0498 "Complesso Trinità Delle Monache - Ex Caserma Muricchio", ubicato in Napoli al Vico Trinità delle Monache.



AFFIDAMENTO DI SERVIZI

Codice Elaborato	Allegato C	Descrizione	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Formato	A4		

Il Direttore Regionale e Responsabile a.i. SpP POT Sud:	Mario PARLAGRECO	Il Responsabile Tecnico U.O. SpP POT Sud:	Ing. Giuseppe ROCCO
Il Responsabile Unico Del Procedimento:		Arch. Ciro LIGUORI	

REVISIONE	NOTE	DATA	SCALA
Rev. 0		Dicembre 2022	



Foto 1: Prospetto Nord - Est



Foto 2: Prospetto Nord



Foto 3: Porticato prospetto Est



Foto 4: Porticato prospetto Est



Foto 5: Locali piano seminterrato



Foto 6: Locali piano seminterrato



Foto 7: Locali piano seminterrato



Foto 8: Ingresso lato Nord



Foto 9: Ingresso lato Sud




Foto 10: Vano scala Nord



Foto 11: Ambienti Piano Ammezzato Terra



Foto 12: Ambienti Piano Ammezzato Terra



Foto 13: Prospetto Ovest



Foto 14: Prospetto Ovest



Foto 15: Tettoia cortile Ovest



Foto 16: Cortile Ovest



Foto 17: Copertura Locali accesso al parco



Foto 18: Locali superiori all'accesso al parco



Foto 19: Locali superiori all'accesso al parco



Foto 20: Ambienti Piano Primo



Foto 21: Ambienti Piano Primo




Foto 22: Ambienti Piano Primo



Foto 23: Ambienti Piano Primo



Foto 24: Ambienti Piano Primo



Foto 25: Vano scala Nord



Foto 26: Ambienti Sud Piano Ammezzato Primo



Foto 27: Particolare muartura Piano Ammezzato Primo



Foto 28: Ambienti Nord Piano Ammezzato Primo



Foto 29: Ambienti Piano Secondo



Foto 30: Particolare muratura Piano Secondo



Foto 31: Vista dall'alto locali superiori all'accesso al parco



Foto 32: Ambienti Piano Secondo



Foto 33: Ambienti Piano Secondo



Foto 34: Ambienti Piano Secondo




Foto 35: Ambienti Piano Secondo



Foto 36: Ambienti Piano Secondo



Foto 37: Particolare muratura esterna Piano Secondo



Foto 38: Scala d'accesso alla copertura



Foto 39: Copertura