



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Lazio

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO SITUATI NELLA REGIONE LAZIO (ESCLUSA ROMA CAPITALE).

## FASCICOLO DEL BENE

Direzione Regionale Lazio

**RMBXXXX – VELLETRI (RM)**


**caserma “V. Brig. Salvo D’Acquisto M.O.V.M.”, sede del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri**



DATI GENERALI				
SCUOLA CARABINIERI	RMBXXXX IN PROGRAMMA ASSUNZIONE IN CONSISTENZA 2023	Ed.1_1a Compagnia e Corpo aggiunto Ed.2_2a Compagnia e Corpo aggiunto Ed.3_3a Compagnia e Corpo aggiunto Ed.4_C.A.S.T. Ed.5_I.S.T.I. Ed.6 e Ed.7_Mensa Ed.8_OFF-SET Ed.9_Palestra Ed.10_Circolo Allievi Ed.11_Compagnia Ed.12_Stazione C.C Ed.13_Circolo Ufficiali Ed.14_Comando Reggimento Ed.Ed.15_Corpo di Guardia Ed.16_Infermeria Ed.17_Poligono di Tiro	FABBRICATO STRATEGICO	<div>SI</div>
				NO

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	GEOLOCALIZZAZIONE
LAZIO	ROMA	VELLETRI	Viale Salvo D'Acquisto, 2	41°40'36.9"N 12°46'27.6"E 41.676924, 12.774332

## INDIVIDUAZIONE DEL COMPLESSO E DELL'IMMOBILE SU AEREOFOTOGRAMMETRIA



## INDIVIDUAZIONE DEL COMPLESSO SU STRADARIO



<b>DATI IMMOBILE</b> <b>C.T.</b> <b>(bene non accatastato)</b>		
FOGLIO 77	PARTICELLE 26,27,28,29,30,31,32,33, 34,35,62,63,64,65,66,67, 100,101,102,103,104,105, 106,107,108,117,118,201, 210,211,262,380,381,483, 484, 485,586	

SUPERFICIE COMPLESSIVA LORDA MQ	VOLUME MC	IMMOBILE CIELO TERRA SI/NO	TECNOLOGIA COSTRUTTIVA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO NECESSARIA	AGIBILITA' SI/NO
70.000,00	altezza media di piano 3,5 mt 245.000 mc	SI	Conglomerato cementizio armato, solaio in latero cemento	ADEGUAMENTO	SI

**Esproprio aree 1963/1964 – realizzata nel 1969/1970 per ospitare il I Battaglione Allievi Sottufficiali dei Carabinieri.**



## ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE



## INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DEI FABBRICATI

Verifica delle vulnerabilità ai edifici in zona sismica per le Caserma "S. D'Acquisto" di Velletri, "S. N. E. C." di Falconara Marittima, "Stazione CC" di Fontana Liri

### RELAZIONE GENERALE


Lotto Velletri Edificio CASERMA "S. D'Acquisto" di VELLETRI

Elaborato VE-00-RE-00-01

pag

5 di 19

Caserma Salvo D'Acquisto in Velletri - PLANIMETRIA GENERALE EDIFICI OGGETTO DI VERIFICA numerati.



### LEGENDA

- 1 1° Compagnia
- 2 2° Compagnia
- 3 3° Compagnia
- 4 4° Compagnia
- 5 5° Compagnia
- 6 Mensa Allievi
- 7 Sezione Addestramento
- 8 Mensa Unificata
- 9 Palestra
- 10 Sala Convegno Allievi
- 11 Reparto Comando
- 12 Sala Con.Mar.Brig.App.Car
- 13 Sala Convegni Ufficiali
- 14 Comandi Regg. Batt.
- 15 Corpo di Guardia
- 16 Infermeria C.T. trasmissioni
- 17 Poligono di Tiro

**nota :** la numerazione riportata è quella in uso alla planimetria della Caserma diversa dalla schedatura.

### ELENCO ALLEGATI:

- ✓ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

4 Viale Salvo D'Acquisto Velletri, Lazio







Prospetto della 1a Compagnia





ingresso della 1a Compagnia



ingresso della 3a Compagnia



vista laterale ingresso della 3a Compagnia