


NAVIGATORE



NOTE

Questo documento contiene riferimenti ai seguenti file:







Questo documento e da consultare insieme a:

REV. 01	Seconda Emissione					
	Dott. Ing. RIGIONE	20/12/2021	ing. CARLETTI	20/12/2021	arch. TROPEANO	20/12/2021
REV. 00	Prima Emissione					
	Dott. Ing. RIGIONE	08/11/2021	ing. CARLETTI	08/11/2021	arch. TROPEANO	08/11/2021
REV	COMMENTI					
	DISEGNATO DA	DATA	CONTROLLATO DA	DATA	APPROVATO DA	DATA
SCALA	SEDE PROGETTO		NUMERO PROGETTO			
1:100	Via_Barberini_38		RMB0507			

APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON UTILIZZABILE
STATO 0	TIPO DI EMISSIONE

AICI Engineering srl

Coordinatore scientifico Arch\_ Valentino\_Tropeano



PROGETTISTI:

**Arch. Valentino Tropeano** - Responsabile redazione Progetto Fattibilità Tecnico Economica, Responsabile processo BIM - AICI Engineering Srl

**Ing. Carlo Carletti** - Responsabile verifiche di vulnerabilità sismica e sicurezza strutturale; Responsabile indagini, prove strutturali e geotecniche - AICI Engineering Srl

**Geol. Carmine Mazzarotti** - Responsabile indagini e prove geologiche e relazione geologica - AICI Engineering Srl

**Arch. Gianfranco Picariello** - Responsabile attività di rilievo - AICI Engineering Srl


PROGETTO

VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO SITA IN ROMA, VIA BARBERINI N.38-RMB0507, CUP:G85D19000250001 CIG:8085344CEE

TIPOLOGIA

RILIEVO DEL DEGRADO E DEL QUADRO FESSURATIVO  
- Prospetto NORD

RUP: ING\_RAFFAELE\_DE\_LUCA\_BOSSA  
TEL\_06\_480241  
FAX\_065051607  
VIA\_PIAZZA\_3\_ROMA\_(RM)  
WWW.AGENZIADEMANIO.IT



AGENZIA DEL DEMANIO

NUMERO DISEGNO

RMB0507-ADM-RM0120001-ZZ-PH-V-0V3001

REV


01

20/12/2021

A\_N\_Prospetto NORD


LEGENDA

ALTERAZIONE CROMATICA




Alterazione che si manifesta attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il colore:tinta, chiarezza, saturazione. Può manifestarsi con morfologie diverse a seconda delle condizioni e può riferirsi a zone ampie o localizzate.

ESFOLIAZIONE



Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro (sfoglie).

PLATINA BIOLOGICA



Strato sottile, morbido ed omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio, ecc..